


PERFECT : Proceso general Control de inventario en producción



PERFECT : Proceso parametros SP300

Inicio

Registro datos Empresa
SP310

matriz Unidades

Admin de Bodegas SP320

impuestos

Categorias SP340

procesos

Admin Items SP350

Matriz materiales x items x
proceso

Fin

PERFECT : Proceso Inventario SP400

Inicio

Ajuste inventario SP410

Motivos de inventario

Incidentes de producción que afectan inventario SP420

Tipos de incidentes

Listado de faltantes de producción para compras SP430

Matriz de items por bodega y saldo

Verificación de saldos de componentes SP440


Saldos bodega consumo y PT SP450

Compromete saldo de inventario (traslado) SP460


Monitor de inventario SP470

Fin


PERFECT : Proceso producción SP500




PERFECT : Sub – Proceso captura orden de producción SP510 (pagina 1)




PERFECT : Sub – Proceso captura orden de producción SP510 (pagina 2)




PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción SP520 (página 1)



PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción SP520 (página 2)



PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, etapa diseño y pre prensa SP521




PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, etapa guillotina SP522

N1: Antes de realizar un corte de papel impreso verifique que no este fresco de impresión para evitar el repise
Tenga en cuenta las observaciones de corte de los trabajos impresos antes de realizarlo

N2: Pasar a los impresores el papel separado y en el caso del papel químico revisado con guía de reacción
Complete la orden de producción según información de impresión y pase el material al siguiente proceso

GUILLOTINA
Es papel sin impresión?,
cantidad de pliegos,
tamaño, es servicio de
corte, cantidad, tamaño,
tipo de papel, color
copias (varios), tamaño
final, tiene manilas o
cartones, obs, etapa:
GUILL



PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, etapa Offset SP523


N1: Verifique en la OP los materiales necesarios, (papel, planchas) para la correcta ejecución del proceso
Todo trabajo debe llevar muestra de impresión con posición del papel

Para trabajos full color y colores especiales la muestra de color debe ser impresión láser
Verifique la muestra de impresión con las planchas antes de imprimir

En impresión de facturas el espacio mínimo es de 1,5cm

N2: Complete la orden de producción según información de impresión y pase el material al siguiente proceso
engome las planchas, coloque la muestra de impresión y almacene en lugar garantizando su conservación


IMPRESIÓN OFFSET
Muestra de impresión, muestra de color, # tamaño a imprimir, # planchas, tintas, color tiro, color retiro, pinza, escuadra, tipo retiro mismas, tipo retiro difer, espacio, etapa OFFSET,




PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, etapa pinza troqueladora estampadora SP524

N1: Antes de numerar talonarios revise que el material esté en excelente calidad para el proceso
El espacio de perforación debe ser mínimo de 1,5cm


PINZA TROQUELADORA
ESTAMPADORA
Tipo, numeracion desde-
hasta perforacion,
donde, semicorte, donde,
grafa como, troquelado, #
pasadas, repujado,
estampado, obs, MUEST



PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, plancha CTP SP525



PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, acabados SP527




PERFECT : Sub – Proceso ejecución orden de producción, Encuadernación SP528

N1: el color de las copias y el orden consúltelo en el paso de Guillotina

Verifique que el material suministrado corresponda con la información de la OP

Revise que el material no este sucio, manchado, mal impreso, mal numerado, mal troquelado

ENCUADERNACION Y TERMINADO
Juegos (x50, x100, otro), opciones de encuadernacion (perforacion aguja, engomado, engomado y rayado, cosido al lomo, ganchos, manilas y cartones, solo manilas, lomos). Terminado(cosido al caballete, cosido al hilo, anillo OO, hotmelt, pegue caja-bolsillo, sandwichado, imanado, tapa dura). Pregado #de cuerpos, obs estado PENDIENTE



HUMCAR : Convenciones

