

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»

(ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000 Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rkng.ru - ОКПО 78246699, ОГРН 1052304983785, ИНН/КПП 2309095298/230750001

## AKT

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер СР №3 Соболь Н.Г., эл. монтеры по ремонту и обслуживанию эл оборудования бригад № 2 Шарый В.Л., Кирюткин О.Н., составили настоящий акт.

07.05.2023 с 20:00ч по 08.05.2023 08:00ч эл. монтеры по ремонту и обслуживанию эл оборудования бригад № 2 Шарый В.Л., Кирюткин О.Н., находились на смене. В 02:03ч 08.05.2023 получили задание от ДД ОДС Михайличенко М.С. выехать на РП-6кВ №36Бг для осмотра ячейки №12 (панель управления, защиты РЗиА) и отходящую ВЛ-6кВ Бг-362. В 02:20ч 08.05.2023 прибыли на РП-6кВ №36 Бг доложились и приступили к осмотру яч.12- выпало указательное реле «Земля в сети», в яч №8 контроль изоляции на ТН-6 показывал не полно фазный режим фазы «С». В 02:30ч 08.05.2023 получили задание осмотреть ВЛ.

В 02:35ч 08.05.2023 при помощи прибора «Вектор» в соответствии с инструкцией находясь между РП-6кВ и опорой №1, определили направление поврежденного участка, указывающий в сторону опоры №2. Далее 02.40ч 08.05.2023 выехали на участок ВЛ-6кВ Бг-362 и при помощи прибора «Вектор» в соответствии с инструкцией, находясь между опорами №7-8 определили направление поврежденного участка, указывающий в сторону опоры №6. 02.43ч 08.05.2023 после обхода, осмотра на безопасном расстоянии участка ВЛ-6кВ Бг-362 от опоры №1 до опоры №5 было обнаружено дерево между опорой №3-4, крона которая касалась провода крайней фазы. Осмотр проводился после окончания проливного дождя. Время поиска замыканию на землю составило в среднем 35-40мин.

Старший мастер СР №3

Эл. монтер бригады №2

Эл. монтер бригады №2

Jacons My

Соболь Н.Г.

Шарый В.Л.

Кирюткин О.Н.