

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»

(000 «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000 Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rkng.ru OKNO 78246699, OFPH 1052304983785, WHH/KNN 2309095298/230750001

AKT

Мы, нижеподписавшиеся, начальник СР №3 ЦЭЭ Сокол Д.Л., мастер бригады №1 СР №3 ЦЭЭ Фотиади Л.В., электромонтер но ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады \mathcal{N}_{2} 2 СР №3 ЦЭЭ Черанев С.В., составили настоящий акт.

В 15:25 ч 01.10.2024 от ДП ДД ОДС получили задание выехать на РП-6 кВ N 36 Бг для осмотра ячейки №11 (панель управления, защиты РЗиА) и отходящую ВЛ 6 кВ Бг-362 В 15:45 ч 01.10.2024 прибыли на РП-6 кВ № 36 Бг и приступили к осмотру яч.№11 - выпало указательное реле «Земля в сети». В 15:52 ч 01.10.2024 получили задание осмотреть ВЛ.

В 16:10 ч 01.10.2024 при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Бг-362 в пролете опор №8-9, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры 10. В 16:31 ч 01.10.2024 при помощи прибора «Вектор», приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Бг-362 в пролете опор №34-35, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №33. В 16:53 ч 01.10.2024, двигаясь в обратном направлении, был обнаружен обрыв вязки провода на ф. «А» на опоре № 32 ВЛ-6 кВ № Бг-362. Время поиска поврежденного участка ВЛ 6 кВ Бг-362 составило в

Начальник СР №3

Мастер бригады №1 СР №3

Эл. монтер бригады №2

Сокол Д.А.

Фотиади А.В.

Черанев С.В.