REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

MOTO PLUS D.O.O. KRAGUEJVAC

Ulica Marka Zagorca 1b, 34000 Kragujevac Tel: +381 34 385 350

E-Mail: office@motoplus.rs PIB: 105055395, MB: 20302534

Datum rešavanja reklamacije: 26.05.2021.

Broj zapisnika: 1/21

Datum prijema: 26.05.2021. **Broj računa:** 465465

Tip akumulatora: UniEnergy 100Ah D+ Akumulator **Broj akumulatora:** 832501*5

Vozilo: Radna mašina Broj prijema: 0202/21

STANJE AKUMULATORA NA PRIJEMU

Napon na prijemu: 1V Stanje napunjenosti: 1%

Ćelija Gustina elekt. Nivo elekt. Zamućenost

1.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
2.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
3.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
4.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
5.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
6.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen

STANJE AKUMULATORA NAKON SERVISA

Napon na prijemu: 1V Stanje napunjenosti: 1%

-	• •		
Ćelija	Gustina elekt.	Nivo elekt.	Zamućenost
1.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
2.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
3.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
4.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
5.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
6.	1 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen

Gustina elektrolita zdrave baterije treba biti između 1,22 i 1,28 stepena bometra, vrednost preko 1,28 znači da je baterija prepunjavana, dok gustina ispod 1,22 označava da postoji električna ispražnjenost kao posledica neodržavanja, neispravnosti punjenja. Nivo elektrolita u svakoj od ćelija mora prekrivati gornji sloj olovne ploče, minimum 10mm, a najviše 20mm. Ukoliko se zbog preopterećivanja baterije nivo elektrolita smanji, potrebno je doliti strogo samo destilovanu vodu. Elektrolit mora biti čist, ukoliko nije čist to označava preopterećivanje baterije.

KOMENTAR NAKON SERVISA:

Here goes some text!

SAVETI SERVISERA:

▶ 6/6 ćelija ima gustinu elektrolita manju od 1.22 g/cm3, što označava električnu ispražnjenost ćelije, preporučuje se da proverite punjenje na vozilu. Ukoliko je punjenje dobro, proverite da li postoji kontakt klema/stubića sa nekim drugim provodnim materijalom ili provodnom tečnošću.

Ime i prezime servisera:	
Potpis i pečat:	