# REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

# MOTO PLUS D.O.O. KRAGUEJVAC

Ulica Marka Zagorca 1b, 34000 Kragujevac Tel: +381 34 385 350

E-Mail: office@motoplus.rs PIB: 105055395, MB: 20302534

Datum rešavanja reklamacije: 28.05.2021.

Broj zapisnika: 142/21

**Datum prijema:** 28.05.2021. **Broj računa:** 1043/20 VP

Tip akumulatora: Dynamic Plus 78Ah D+ Akumulator Broj akumulatora: 462198401

Vozilo: Putničko 846197\*

Broj prijema: 58/21

#### STANJE AKUMULATORA NA PRIJEMU

Napon na prijemu: 12.21V Stanje napunjenosti: 51%

# Ćelija Gustina elekt. Nivo elekt. Zamućenost

1.	1.18 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
	•	•	•
2.	1.19 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
3.	1.19 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
4.	1.19 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
5.	1.17 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
6.	1.12 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen

### STANJE AKUMULATORA NAKON SERVISA

Napon na prijemu: 12.84V Stanje napunjenosti: 100%

Ćelija	Gustina elekt.	Nivo elekt.	Zamućenost
1.	1.26 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
2.	1.26 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
3.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
4.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
5.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
6.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen

Gustina elektrolita zdrave baterije treba biti između 1,22 i 1,28 stepena bometra, vrednost preko 1,28 znači da je baterija prepunjavana, dok gustina ispod 1,22 označava da postoji električna ispražnjenost kao posledica neodržavanja ili neispravnosti punjenja. Nivo elektrolita u svakoj od ćelija mora prekrivati gornji sloj olovne ploče, minimum 10mm, a najviše 20mm. Ukoliko se zbog preopterećivanja baterije nivo elektrolita smanji, potrebno je doliti strogo samo destilovanu vodu. Elektrolit mora biti čist, ukoliko nije čist to označava preopterećivanje baterije.

#### **KOMENTAR NAKON SERVISA:**

Baterija je stigla u fazi delimične ispražnjenosti sa napunjenošću od 51%, od mogućih 670 EN-a, baterija je imala 533 EN-a.

Baterija je našom opremom servisirana, ista je prošla test opterećenja, vraćena u stanje funkcionalnosti i dobra je.

Preporučuje se da se baterije periodično pregledaju najmanje DVA puta godišnje sa detaljnim kontrolisanjem: nivoa elektrolita, čistoće gornje ploče, čistoće klema i stubića i po potrebi dopunjavaju, a sve to u cilju održavanja baterije i produženju veka trajanja baterije.

## **SAVETI SERVISERA:**

▶ 6/6 ćelija ima gustinu elektrolita manju od 1.22 g/cm3, što označava električnu ispražnjenost ćelije, preporučuje se da proverite punjenje na vozilu. Ukoliko je punjenje dobro, proverite da li postoji kontakt klema/stubića sa nekim drugim provodnim materijalom ili provodnom tečnošću.

Ime i prezime servisera:	
Potpis i pečat:	