Universidade Federal de Santa Catarina

DAS5203 - MODELAGEM E CONTROLE DE SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS

Experiência 6

Alunos: Ígor A. R. Yamamoto Iago Silvestre Professores:
Fabio Baldissera
José E. R. Cury
Max H. de Queiroz

Junho de 2016

Sumário

1	Rot	eiro Experiência 6	2								
	1.1	Objetivo	2								
	1.2	Descrição do Processo	2								
	1.3	Atividades	4								
2	Res	Resolução									
	2.1	Modelos da Planta	6								
	2.2	Simulação	7								
	2.3	Modelo Restrição R_a	8								
	2.4	Modelo Restrição R_b	8								
	2.5	Modelos Combinados	10								
	2.6	Supervisor	12								

1 Roteiro Experiência 6

1.1 Objetivo

O objetivo desta experiência é praticar a modelagem de restrições para sistemas a eventos discretos com autômatos e apresentar metodologias e ferramentas para manipulação e simulação desses modelos.

1.2 Descrição do Processo

Considere a Estação de Processamento na Figura 1, cujo funcionamento é comandado por um controlador lógico programável (CLP) conforme a seguinte sequência de passos:

- 1. a esteira aguarda até que o sensor de entrada detecte a chegada de uma peça em P0;
- 2. a esteira avança até que uma peça seja posicionada em P1;
- 3. a mesa gira $60 \rightarrow$ a peça é testada;
- 4. a mesa gira $60 \rightarrow$ a peça é furada;
- 5. a mesa gira $60 \rightarrow 0$ atuador retira a peça da mesa.




Figura 1: Estação de Processamento

Conforme o programa original do fabricante, a célula opera em seqüência apenas uma peça por vez. Ou seja, a esteira só pode ser acionada novamente depois que o manipulador retirar a peça da mesa, desde que o sensor de entrada tenha indicado a chegada de uma nova peça. Os sinais de entrada e saída do CLP são apresentados na Tabela 1.

EQUIPAMENTO	SINAL	TIPO	DESCRIÇÃO*
Esteira	sp1	entrada	Sinal do sensor que indica a chegada de uma peça na esteira
	a1	saída	Comando que inicia o depósito de uma peça na mesa giratória (P1).
	b1	entrada	Sinal de final de operação da esteira automática.
Mesa Giratória	a0	saída	Comando que inicia um giro de 60º da mesa.
	b0	entrada	Sinal de final de operação da mesa giratória.
Teste	a2	saída	Comando que inicia o teste de uma peça situada na posição P2.
	b2	entrada	Sinal de final de operação do teste automático.
Furadeira	a3	saída	Comando que inicia a furação da peça que estiver na posição P3.
	b3	entrada	Sinal de final de operação da furadeira automática.
Atuador	a4	saída	Comando que inicia a retirada de uma peça da mesa giratória (P4).
	b4	entrada	Sinal de final de operação do atuador.
Indicador do Módulo Seguinte	sp5	entrada	Transição <u>positiva</u> do sinal, indicando ocupação do módulo seguinte
	sn5	entrada	Transição <u>negativa</u> do sinal, indicando desocupação do módulo seguinte

Tabela 1: Equipamentos e eventos

 $[\]ast$ NOTA: uma vez iniciada qualquer operação, seu final não pode ser evitado.

1.3 Atividades

- 1. Obtenha modelos Gi, i = 0,1,...,5 para os seis equipamentos, usando os eventos listados na Tabela 1. Classifique os eventos como controláveis ou não-controláveis.
- 2. Simule o funcionamento concorrente dos seis equipamentos no SUPRE-MICA. Identifique problemas que podem ocorrer pela falta de uma lógica de coordenação entre os equipamentos. No relatório, comente-os e aponte possíveis meios para resolvê-los.
- 3. Apresente o modelo de uma restrição Ra que coordene o atuador com o módulo seguinte, de modo que o atuador não possa iniciar a retirada de uma peça da mesa enquanto o módulo seguinte estiver ocupado.
- 4. Apresente o modelo de uma restrição Rb que coordene a operação em seqüência da esteira, mesa, furadeira, teste e robô, de modo que o sistema processe apenas uma peça por vez.

No SUPREMICA, simule G sob o efeito de Ra e Rb. Verifique se as operações estão coordenadas conforme o esperado. No relatório, apresente uma tela com uma seqüência gerada pelo SUPREMICA, contendo no mínimo 20 eventos (listados na aba trace).

- 5. Através da operação synchronize do SUPREMICA, obtenha os seguintes modelos:
 - G = $||_{i=0,1,\dots 5}$ Gi
 - $R = Ra \parallel Rb$
 - $K = R \parallel G$

ATENÇÃO: No SUPREMICA, deve-se alterar manualmente o autômato K de Planta para Especificação.

Explique o que G, R e K representam na prática, em termos de comportamento do sistema. No relatório, apresente o grafo dos autômatos resultantes (apenas se forem compreensíveis) e o número de estados, de eventos e de transições.

6. Através da operação synthesize do SUPREMICA, calcule um supervisor ótimo S tal que Lm(S/G) = SupC(K, G). Caso $SupC(K, G) \neq K$

identifique os maus estados de K que foram removidos e explique por que.

2 Resolução

Modelagem dos subsistemas

2.1 Modelos da Planta

Os Modelos dos subsistemas da planta são apresentados nas Figuras 3 a 8. As classificações dos eventos do sistema, quanto a controlabilidade, estão indicadas na Figura 2. C são os eventos controláveis e U, os eventos não-controláveis.




Figura 2: Controlabilidade dos Eventos




Figura 3: G0 - Esteira

Figura 4: G1 - Mesa Giratória




Figura 5: G2 - Teste

Figura 6: G3 - Furadeira




Figura 7: G4 - Atuador

Figura 8: G5 - Indicador do Módulo Seguinte

2.2 Simulação

Se não tivermos uma coordenação dos modelos, estaremos modelando um sistema que pode realizar operações indesejáveis durante seu funcionamento, na figura 9 uma dessas situações ocorrem. A peça está na operação de teste e então não pode ser movimentada até que o teste acabe, porém como não há coordenação da mesa e teste, a mesa pode girar e danificar a peça.




Figura 9: Sequência de estados indesejável

Modelagem das Restrições

2.3 Modelo Restrição R_a




Figura 10: Restrição R_a

Com essa restrição, o evento a4, que representa o inicio de retirada da peça da mesa giratória, só pode ocorrer caso o sistema esteja em RaE, um estado que representa que o próximo modulo está livre. A partir do momento que sp5 ocorre, o sistema vai para RaD, onde a retirada da peça não pode ocorrer, somente voltando a RaE quando sn5 ocorre, evento que representa a desocupação do módulo seguinte.

2.4 Modelo Restrição R_b

De acordo com a figura 11, a restrição modelada Rb obriga que o sistema apenas opere uma peça por vez, uma peça ainda pode estar esperando para ser operada, já que sp1 e a1 não são restritas, porém só uma pode estar dentro da mesa giratória.




Figura 11: Restrição R_b

Podemos fazer alguns testes para ver se as restrições estão funcionando como esperado, a figura 12 apresenta uma sequência de eventos interessante. Nessa sequência, podemos ver em 4. que sp1 pode ocorrer mesmo depois de uma peça entrar na mesa giratória, só que somente uma pode estar dentro da mesa ao mesmo tempo. A partir do evento 15, pudemos verificar que somente realizando sn5, o evento a4 pode ser realizado. A partir do ponto que essa peça é entregue, a peça sinalizada por sp1 no evento 4 pode continuar a operar, como é demonstrado a partir do evento 19. Se somente uma peça pode estar sendo operada na mesa giratória, e a propriedade da peça somente puder ser entregue se o próximo módulo esta livre, as restrições Ra e Rb estão funcionando corretamente.




Figura 12: Restrição R_b e R_a funcionando

Síntese da Lógica de Controle

2.5 Modelos Combinados

• G = $||_{i=0,1,...5}$ Gi O modelo não sera apresentado já que não é compreensível.




Figura 13: Restrição $R_a || R_b$

• $K = R \parallel G$




Figura 14: Sincronização de G e R

Name	Q	Σ	→
G	 96	13	576
R	 14	12	41
K	 54	13	130

Figura 15: Número de estados, eventos e transições

O modelo G representa a síntese de uma planta onde todos os módulos podem ocorrer ao mesmo tempo, sem restrição alguma. Já o modelo R representa a síntese das restrições, onde todos os estados alcançáveis estão representados. A composição desses dois modelos irá gerar K, que representa o automato da planta com as restrições de operação Ra e Rb.

2.6 Supervisor

A partir da ferramente *synthesize* do SUPREMICA, o seguinte supervisor foi adquirido, ele tem o mesmo número de transiçoes e estados de K.

Name		IQI	Σ	→
K		54	13	130
sup(G K)		54	13	130

Figura 16: Número de estados, eventos e transições