Universidade Federal de Santa Catarina

DAS5203 - MODELAGEM E CONTROLE DE SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS

Experiência 5

Alunos: Ígor A. R. Yamamoto Iago Silvestre Professores:
Fabio Baldissera
José E. R. Cury
Max H. de Queiroz

29 de Maio de 2016

Sumário

1	Roteiro aula prática 5				
	1.1	Objetivo	2		
	1.2	Descrição do Processo	2		
	1.3	Atividades	3		
2 Resolução					
	2.1	Modelos Separados do Torno (T) e da Fresa (F)	4		
	2.2	Modelo Agrupado do Torno (T) e da Fresa (F)			
	2.3	Modelo do Robô (R)	6		
	2.4	Comportamento do Sistema de Acordo com T, F e R	6		
	2.5	Modelo Agrupado de T, F e R	8		
	2.6	Modelo da Fábrica com o Buffer (B)	9		
	2.7	Comportamento do Sistema de acordo com T, F, R e B	9		
	2.8	Sistema sem Bloqueios	11		

1 Roteiro aula prática 5

1.1 Objetivo

O objetivo desta experiência é praticar a modelagem de sistemas a eventos discretos com autômatos e apresentar ferramentas para manipulação e emulação desses modelos. Os resultados dessas tarefas deverão ser organizados na forma de um relatório a ser entregue no prazo de uma semana.

1.2 Descrição do Processo

Considere uma pequena fábrica com um torno (T), um robô (R), uma fresa (F) e um buffer (B) que pode armazenar até quatro peças na entrada da fresa, conforme o diagrama abaixo. O torno inicia sua operação consumindo uma peça da sua entrada (evento t1) e só volta a ficar disponível quando o robô retirar a peça pronta do torno (evento t2). Do mesmo modo, a fresa começa a operar retirando uma peça de B com o evento f1 e termina a operação quando o robô retirar a peça fresada com o evento f2. O robô pode depositar uma peça oriunda do torno no buffer (evento r1) ou depositar uma peça da fresa na saída de produtos finais (evento r2). Assuma que a entrada do torno sempre possui peças e que a saída de produtos finais sempre pode receber peças.




Figura 1: Modelo da Fábrica

1.3 Atividades

- 1. Construa no SUPREMICA um autômato para modelar o comportamento do torno T e outro para a fresa F.
- 2. Obtenha um modelo único para o funcionamento conjunto de T e F, sem considerar as limitações do armazém B e o comportamento do robô R. Modele diretamente e compare com o modelo obtido através da operação synchronyze no SUPREMICA.
- 3. Usando apenas os eventos t2, f2, r1 e r2, modele o comportamento do robô R.
- 4. Usando a ferramenta SUPREMICA, emule o comportamento do sistema de acordo com os modelos de T, F e R e apresente uma sequência de eventos que leve a um overflow em B e outra que leve a um underflow em B.
- 5. Calcule um autômato que modele o funcionamento conjunto de T, F e R, sem considerar as limitações do armazém B. Verifique a existência ou não de bloqueio.
- 6. Modele uma lógica de controle que limite o funcionamento da fábrica à capacidade do armazém B, evitando o overflow e o underflow de peças. Calcule o modelo completo (composição da lógica de controle com as máquinas) e verifique a existência de bloqueios.
- 7. Emule o comportamento do sistema de acordo com os modelos de T, F, R e B usando a ferramenta SUPREMICA e apresente uma seqüência de eventos que leve a uma situação de bloqueio, caso exista.
- 8. Modifique o modelo acima de forma a evitar eventuais situações de bloqueio. Calcule o modelo e emule no SUPREMICA.

2 Resolução

2.1 Modelos Separados do Torno (T) e da Fresa (F)

O autômato da Figura 2 representa o comportamento isolado do torno, onde:

- TL: Torno Livre, é o estado em que o torno está sem nenhuma peça. Este estado é marcado como dejesado para o sistema;
- TT: Torno Trabalhando, é o estado em que o torno contém uma peça;
- t1: é o evento em que o torno inicia operação consumindo uma peça na sua entrada;
- t2: é o evento em que o robô retira a peça na saída do torno.




Figura 2: Modelo do Torno

O autômato da Figura 3 representa o comportamento isolado da fresa, onde:

- **FL:** Fresa Livre, é o estado em que a fresa está sem nenhuma peça. Este estado é marcado como desejado para o sistema;
- FT: Fresa Trabalhando, é o estado em que a fresa contém uma peça;
- f1: é o evento em que a fresa inicia operação consumindo uma peça do buffer;
- f2: é o evento em que o robô retira uma peça na saída da fresa.




Figura 3: Módulo da Fresa

2.2 Modelo Agrupado do Torno (T) e da Fresa (F)

A Figura 4 é o agrupamento feito a partir dos modelos isolados do torno e da fresa. É possível perceber que o número de estados (4) do sistema agrupado é o produto dos estados dos modelos isolados (2x2). O estado em que o torno e a fresa estão livres (TLFL) é marcado como desejado para o sistema.

A junção dos modelos isolados pode ser feita automaticamente pela função synchronyze do SUPREMICA. Na secção de análise do software, os modelos são selecionados e, então, agrupados, resultando no modelo apresentado abaixo.




Figura 4: Modelo Agrupado do Torno e da Fresa

2.3 Modelo do Robô (R)

O autômato da Figura 5 representa o comportamento isolado do robô, onde:

- **RB**: Robô no buffer, é o estado em que o robô carrega uma peça do torno e está a caminho de deposita-la no buffer;
- RL: Robô livre, é o estado inicial em que o robô não está realizando nenhum trabalho;
- **RS**: Robô na saída, é o estado em que o robô carrega uma peça da fresa e está levando a peça finalizada a área de produtos finais;
- **r1:** é o evento em que o robô deposita uma peça, oriunda do torno, no buffer:
- r2: é o evento em que O robô deposita uma peça, oriunda da fresa, na saída de produtos finais.




Figura 5: Modelo do Robô

2.4 Comportamento do Sistema de Acordo com T, F e R

De acordo com a especificação do modelo da fábrica, o buffer tem capacidade de armazenar até 4 peças. Se houver uma sequência de eventos que leve o buffer a ter mais de 4 peças, o sistema apresentará overflow. De fato, essa sequência existe para o modelo que agrupa os três módulos apresentados anteriormente. A sequência de eventos indicada na Figura 6 exemplifica um do caso de overflow em que o buffer passa a conter 5 peças.




Figura 6: Sequência de Eventos que Leva a Overflow em B

Caso não haja nenhuma peça no buffer e uma peça tente ser retirada do mesmo, ocorrerá *underflow*. Essa situação, de fato, ocorre quando o evento f1 ocorre antes de qualquer outro evento (Figura 7). Isso ocorre devido ao modelo do buffer não ter sido modelado ainda.




Figura 7: Sequência de Eventos que Leva a Underflow em B

2.5 Modelo Agrupado de T, F e R

A Figura 8 é o agrupamento feito a partir dos modelos isolados do torno, da fresa e do robô. É possível perceber que o número de estados (12) do sistema agrupado é o produto dos estados dos modelos isolados (2x2x3). O estado em que o torno, a fresa e o robô estão livres (FL.RL.TL) é marcado como desejado para o sistema.

O modelo foi obtido através da ferramenta *synchronize* do SUPREMICA, selecionando os componentes desejados para a sincronização.




Figura 8: Modelo Agrupado de T, F e R

Além disso, podemos checar se o sistema é não bloqueante através de uma feramenta do SUPREMICA, no analisador do programa podemos verificar o modelo agrupado em sua caracteristica **Nonblocking**, como esperado, o sistema não é bloqueante.

2.6 Modelo da Fábrica com o Buffer (B)

O autômato da Figura 9 representa o comportamento isolado do buffer, concebido para comportar um número máximo de 4 peças, onde:

- **B0**: Buffer com 0 peças, estado inicial do buffer onde ele não contém nenhuma peça;
- B1: Buffer com 1 peça, estado do buffer onde ele contém 1 peça;
- B2: Buffer com 2 peças, estado do buffer onde ele contém 2 peças;
- B3: Buffer com 3 peças, estado do buffer onde ele contém 3 peças;
- B4: Buffer com 4 peças, estado do buffer onde ele contém 4 peças.




Figura 9: Modelo do Buffer

Após a criação do modelo do Buffer, um novo modelo global foi construído novamente com o auxílio da função *synchronize* do SUPREMICA. O modelo global da fábrica (Figura 10) corresponde a junção de todos os modelos individuais dos módulos da fábrica: torno, buffer, robô e fresa.

2.7 Comportamento do Sistema de acordo com T, F, R e B

O comportamento do modelo global da fábrica pode ser estudado a partir das secções de simulação e análise do SUPREMICA. Através da ferramenta de verificação do software, conclui-se que o sistema é bloqueante (Figura 11).




Figura 10: Modelo do Global da Fábrica




Figura 11: Aviso de bloqueio após o uso do verificador de bloqueio do SUPREMICA

A mesma conclusão pode ser feita quando simulado o sistema. A sequência de eventos que leva ao bloqueio é apresentada na Figura 12. Pelo modelo do autômato da fábrica (Figura 10) também é perceptível que existem dois estados em que nunca ocorrerá uma cadeia de eventos que leve ao estado marcado.




Figura 12: Sequência de Eventos que Leva ao Bloqueio

A situação de bloqueio do sistema pode ser fisicamente interpretada como sendo o caso em que a fresa está trabalhando, o buffer está cheio e o robô está segurando uma peça que será depositada no buffer. Porém a peça nunca será depositada enquanto o buffer estiver cheio e este nunca deixará de estar cheio enquanto o robô não estiver livre para retirar uma peça da fresa, que então poderia consumir uma peça do buffer.

2.8 Sistema sem Bloqueios

Há diversas maneiras de resolver o problema do bloqueio, porém gostaríamos de obter a solução que menos limite o comportamento do sistema. Dessa forma, apenas os estados bloqueantes do sistema devem ser removidos. A solução implementada (Figura 13) consiste em alterar o modelo do buffer, considerando o estado de operação da fresa: o robô nunca poderá retirar uma peça do torno em direção ao buffer enquanto este estiver cheio e a fresa, trabalhando. Percebe-se que no estado b4ft do novo modelo, o evento t2 não pode ocorrer.




Figura 13: Modelo Buffer controlando bloqueio

Podemos fazer uma comparação do modelo global anterior e posterior. No modelo sem o ajuste de bloqueio, tínhamos dois estados bloqueantes; enquanto no modelo com controle de bloqueio, não há nenhum. A Figura 14 mostra a comparação de parte dos dois modelos.




Figura 14: Modelo Buffer controlando bloqueio

Também é interessante comparar os modelos quanto ao número de estados, já que algumas soluções para o problema, além de eliminar os estados bloqueantes, também poderiam eliminar outros estados de funcionamento do sistema. Como o número de estados bloqueantes é igual a dois, o número de estados do modelo corrigido deve ter somente dois estados a menos do que o original. A solução proposta verifica essa condição, conforme indicado na Figura 15.

Editor Simulator Analyzer							
Name	Туре	IQI	Σ	→			
Buffer	Plant	5	2	8			
Buffer Fresa Robo Torno	Plant	58	6	107			
Controleвioqueloжprimorado	Plant	10	4	26			
ControleBloqueioAprimorado Fr	Plant	56	6	105			
Fresa	Plant	2	2	2			
Robo	Plant	3	4	4			
Torno	Plant	2	2	2			
TornoFresa	Plant	4	4	8			

Figura 15: Modelo Buffer controlando bloqueio

Pode-se demonstrar a lógica de impedimento do bloqueio no seguinte estado do programa (Figura 16):




Figura 16: Modelo Buffer controlando bloqueio

No modelo original, o estado apresentado acima permitiria que o evento t2 (robô retirar peça do torno para colocar no buffer) ocorresse, levando a situação de bloqueio explicada no item (2.7). No modelo modificado, esse evento é impedido de acontecer.

Quando o buffer está cheio e a fresa está trabalhando, t2 nunca ocorrerá. Percebe-se, entretanto, que se o buffer estiver cheio e a fresa não estiver trabalhando, não há problema na ocorrência de t2. Neste caso, o evento f2 (fresa consome uma peça do buffer) ainda poderia liberar um espaço para que a peça pendente no robô pudesse ser solta no buffer.