- 4차 과제 상세 보고서 (기기, 프로그램 상세보고서, 사용부품상세보고서)

프로젝트 명	4차 과제 : 라인 트레이싱을 하며 장애물 회피가 가능한 로봇 개발		
팀명	장인정신	프로젝트 설명	
작성	김태원	용도	상세설명서(기기/프로그램)
검토	강예진, 김경필, 권영훈, 강인구, 강현빈	작성일자	2011년 11월 9일

단계	사진	설명	사용 재료명
0		0. 완성모습구성 :빛 센서 파트 x1동력모터바퀴 x2초음파센서파트 x1후방 바퀴 파트 x1기울임 방지 지지대x1	-
1		1. 빛 센서파트 사진 차례 대로 1-1, 1-2 라인 트레이싱을 위해 바닥의 명암을 판단하는 빛 센서파트입니다. 바닥 쪽에 밀착하게 제작하여 정확도를 높이려고 했습니다. 두 동력 모터 사이에 지지대 형식으로 장착하여 동력모터 사이의 양쪽으로 무게 쏠림을 완화 했습니다.	빛센서 x1 범 5 x2 앵글커넥터 6 x4 연결패그 1 x 2 연결패그 5 x 5 연결패그 6 x2 연결페그 2 x3 축 2 x2 축 3 x3 작각축 컨넥터 x1 앵글 컨넥터 1 x3

단계	사진	설명	사용 재료명
2		2. 동력 기어 바퀴 사진 차레대로 2-1: 모터에 기어사용 사진 2-2: 모터에 기울임방지 지지대 장착 기기를 움직이는 동력을 공급하는 동력 바퀴 부분입니다. 기어를 사용하여 모터 회전의 효율을 높이고 바퀴 자체에 기어 장착하고 앞쪽 기울임 방지 지지대까지 한 파트에 장착하여 작은 부피와 튼튼한 구조를 구성했습니다.	모터 x2 12 기어 x4 24 기어 x4 연결 페그1 x2 부시 x6 바퀴와 휠 x2 축7 x1
3		3. 앞쪽 기울짐 방지 지지대 사진 차례대로 3-1,3-2,-3-3 3-1: 지지대의 정면 모습 3-2: 모터에 지지대 장착 3-3: 지지대 장착 모습 빠른 속도나 방향 전환을 위한 정지 시기기가 앞으로 넘어지는 것을 방지하기위해 앞쪽에 기울임 방지 지지대를 장착하였습니다. 실제로 바닥에는 닿지 않아서 속도에 영향을 주지 않으며 별도의프레임 없이 동력 모터에 장착함으로써기기 효율을 높이고자 하였습니다.	· ·

단계	사진	설명	사용 재료명
4		4. 초음파 센서 파트 사진 차례대로 4-1, 4-2 4-1: 초음파 센서 파트 4-2: 센서파트 본체 장착 전방의 장애물을 판별하기 위해 전방을 바라보는 초음파 센서를 장착 합니다. 전방 확인만을 목적으로 하므로 회전 모 터 없이 본체에 직접 고정합니다.	초음파센서 x1 3x3 빔 x1
5		5. 후방 바퀴 파트 사진 차례 대로 5-1, 5-2, 5-3 본체(인텔리전트 블록)이 서있는 모양이 고 바퀴가 양쪽으로 구성 됨에 따라 앞 뒤 기울어짐을 방지해줄 보조 바퀴를 장 착합니다. 고정되어 회전 없던 전 보조바 퀴와 다르게 전방위로 회전이 가능하도 록 유연하게 제작하여 필요 없는 마찰을 줄이도록 하였습니다.	연결패그1 x20 부시 x1 축 8 x1 범11 x2 각범7 x2 h범 x1 범9 x2 1/2부시 x1 변5 x2 직각축 x1 커넥터3 x1 연결 페그9 x1 벨트휠 x1

단계	사진	설명	사용 재료명
6		6. 본체 장착 사진 차례대로 6-1,6-2 동력모터에 6-1과 같이 빔을 연결하고 본체 연결합니다. 연결 모습은 6-2와 같습니다. 다른 파트를 모두 결합하여 완성합니다.	

완성품					
	정면	상면	측면		
사진					
특징	1. 본체가 서있는 기립형 구조 2. 작은 부피, 튼튼한 구조				
장점	- 전진 시 불필요한 마찰이 매우 적다. - 센서밀착구조로 안정적 인식				
단점	- 미완성 된 듯한 부품 배치				

- 프로그램 상세 보고서

프로젝트	4차 과제 : 라인 트레이싱을 하며 장애물 회피가 가능한 로봇 개발		
팀명	장인정신	0.5	상세명세서소프트웨어-01
작성	강인구	· 용도	상세명세서소프트웨어-02
검토	강예진, 김경필, 권영훈, 김태원, 강현빈	작성일자	2011. 10. 11

프로그램 코드

```
메인 함수
task main()
   SetSensorType(S3, SENSOR_TYPE_LIGHT_ACTIVE); // 빛센서를 송광부를 켠 상태로 초기화
   SetSensorMode(S3, SENSOR_MODE_RAW); // 빛센서 모드는 Raw(값 범위 (unsigned int) 0~1024)
   SetSensorLowspeed(S2); // UltraSonic 거리 센서 초기화
   CalibrateLightSensor(); // 라인트레이싱 센서값 조정
   while(true) {
      if(SensorUS(S2) < DIST_WALL) { // 장애물이 가까울 때에는 피해간다.
         Off(OUT_BC);
         goByWall();
      }
      else if(avg < SensorRaw(S3)) { // 장애물이 없고 검은 선 위에 있다면 직진한다.
         OnFwd(OUT_BC, -STDPWR);
      }
      else if(avg > SensorRaw(S3)) { // 검은 선 위에 있지 않다면 선을 찾아서 그 방향으로 튼다.
         Off(OUT_BC);
         LineFollow();
  }
```

코드 설명

라인을 확인하여 라인을 따라 진행하다가 장애물을 만나면 피해서 가는 프로그램이다.

- 전진 방향에 장애물이 있으면 돌아서 감
- 검은 선 위에 있을 때에는 전진
- 흰색으로 벗어나면 멈추고 오른쪽, 왼쪽으로 선을 찾아 회전

프로그램 환경

언어 : NXC (Not Exactly C)

개발용 프로그램: BricxCC (Bricx Command Center)

프로그램 소스코드와 설명 주석

```
( 좌->우, 상->하 순서)
// 센서 포트 배치
// Light
           S3
// UltraSonic S2
// 모터 포트 배치
// Left OUT_B
// Right OUT_C
// 모터 역방향 회전이 전진임
#define DIST_WALL 22 // 장애물을 감지할 거리
#define STDPWR 40 // 전진 모터 구동 파워
#define PivotPower 30 // 방향 전환시 모터 구동 파워
/* 최대/최소값 조정 코드 */
#define ScanMinMax(value,min,max) \text{\text{$\psi}}
   if(value < min) ₩
      min = value; ₩
   if(value > max) ₩
      max = value;
long t; // 명령 반복 시간을 나타내기 위한 변수
int k; //
unsigned int min, max, avg, tmp; // 빛센서 수치 계산을 위한
변수들
int dist;
/* 모터 수치를 조절하는 함수 */
sub MotorControl(int l_pwr, int r_pwr)
   OnFwd(OUT_B, -l_pwr);
   OnFwd(OUT_C, -r_pwr);
/* 지정한 각도만큼 본체를 회전시키는 함수 */
sub PivotBody(long pivotDegree)
   char i;
   if(pivotDegree < 0)
     i = -100;
   }
   else {
     i = 100;
   RotateMotorEx(OUT_BC, PivotPower, (pivotDegree * 130 /
100), i, 1, 1);
  // 모터의 회전 각도는 실험적 수치에 의해 비례상수를 결정하여
곱하다
   // 본 로봇에서는 상수가 130 / 100 이다.
   // 수학적으로 계산했을 때의 예상값과 생각보다 많이 다르다.
   Off(OUT_BC);
```

```
/* 라인트레이싱을 위한 빛센서 수치 기준값을 계산하기 위한 함수
sub CalibrateLightSensor()
   max = 0;
   min = 1023;
   t = CurrentTick() + 1500;
   // 한 쪽으로 돌면서 최대/최소 센서 수치 저장
   MotorControl(PivotPower, -PivotPower);
   while(t > CurrentTick())
      tmp = SensorRaw(S3);
      ScanMinMax(tmp, min, max);
   t = CurrentTick() + 1500;
   //반대로 돌면서도 최대/최소 센서 수치를 저장
   MotorControl(-PivotPower, PivotPower);
   while(t > CurrentTick())
      tmp = SensorRaw(S3);
      ScanMinMax(tmp, min, max);
   Off(OUT_BC); // 원위치로 돌아오면 일단 정지
   avg = (min + max) / 2;
/* 라인에서 벗어났을 때 라인 방향으로 본체를 돌리는 함수 */
sub LineFollow()
   k = 0;
   // 오른쪽으로 약 90도 돌면서 라인이 있는지 찾는다.
   t = CurrentTick() + 600;
   MotorControl(40, -40);
   while(t > CurrentTick())
      //라인을 찾았다면 멈추고 k를 1로 만든다.
      if(avg < SensorRaw(S3))
         Off(OUT_BC);
         k = 1;
         break;
```

프로그램 소스코드와 설명 주석

```
// 오른쪽에서 라인을 못 찾았다면
   if(k != 1)
      // 왼쪽으로 약 90도 돌면서 라인을 찾는다.
      t = CurrentTick() + 1200;
      MotorControl(-40, 40);
      while(t > CurrentTick())
         if(avg < SensorRaw(S3))
            Off(OUT_BC);
            k = -1;
            break;
      }
      if(k == -1)
         // 왼쪽으로 돌았을 때에는 조금 더 돌아주면 알고리즘
특성상 진행속도 향상에 좋다.
         MotorControl(-40, 40);
         Wait(100);
      }
   }
   Off(OUT_BC);
/* 장애물을 피해서 지나간 다음 라인으로 복귀하는 함수 */
sub goByWall()
   // 왼쪽으로 방향을 튼다(라인에서 벗어나는 방향)
   PivotBodv(-90);
   Wait(350);
   // 직진(라인에서 벗어난다)
   RotateMotorEx (OUT_BC, PivotPower, -250, 0, 0, 1);
   Wait(350);
   // 오른쪽으로 방향을 튼다 (장애물 옆으로 지나갈 방향)
   PivotBody(90);
   Wait(350);
   // 직진(장애물을 지나가게 된다)
   RotateMotorEx(OUT_BC, PivotPower, -400, 0, 0, 1);
   Wait(350);
// 오른쪽으로 방향을 튼다(라인 방향으로)
   PivotBody(90);
   Wait(350);
```

```
// 라인으로 접근한다
   MotorControl(20, 20);
   while(SensorRaw(S3) < avg);</pre>
   while(SensorRaw(S3) > avg); // 라인을 살짝 지나치도록 한다.
   RotateMotorEx(OUT_BC, PivotPower, -5, 0, 0, 1);
   Wait(350);
   // 라인에 복귀 완료
   PivotBody(-100);
   Wait(350);
task main()
   SetSensorType(S3, SENSOR TYPE LIGHT ACTIVE); //
빛센서를 송광부를 켠 상태로 초기화
   SetSensorMode(S3, SENSOR_MODE_RAW); // 빛센서 모드는
Raw(값 범위 (unsigned int) 0~1024)
   SetSensorLowspeed(S2); // UltraSonic 거리 센서 초기화
   CalibrateLightSensor(); // 라인트레이싱 센서값 조정
   while(true)
      // 장애물이 가까울 때에는 피해간다.
      if(SensorUS(S2) < DIST_WALL)</pre>
          Off(OUT_BC);
          goByWall();
      // 장애물이 없고 검은 선 위에 있다면 직진한다.
      else if(avg < SensorRaw(S3))
          OnFwd(OUT_BC, -STDPWR);
      // 검은 선 위에 있지 않다면 선을 찾아서 그 방향으로 튼다.
      else if(avg > SensorRaw(S3))
          Off(OUT_BC);
         LineFollow();
```

-상세 부품보고서

- 동력모터바퀴 + 기울임방지 지지대

뉡메			히이	0.1
형태	이름	개수	확인	용도
	모터	2		
•	12 기어	4		
***	24 기어	4		
	연결 페그1	2		
Ĭ	부시	6		
O ®	바퀴와 휠	2		
	축7	1		
	벨트 휠	1		
	연결 페그5	4		
	연결 페그9	2		
	연결 페그6	2		
Barran Park	각 빔11	2		(위 사진은 모터 부분
E Comment	각 빔5	2		
	축6	2		
	연결 페그2	4		



터 부분의 1/2부분)

- 본체 파트(초음파센서 + 후방 보조바퀴파트)

형태	이름	개수	용도
	연결패그1	20	
	NXT 본체	1	
崑	부시	1	
	축 8	1	
	초음파 센서	1	
0.0.0.0.0.0.0.0.0	빔11	2	
OXXXXXXX	각빔 7	2	WIE DE LE CONTROL DE LE CONTRO
I	h빔	1	
************	빔9	2	
99	1/2 부시	1	
	3x3 빔	1	a Lilla
******	빞5	2	000
	직각축 커넥터3	1	
	연결 페그9	1	
	벨트휠	1	

- 빛센서 파트

형태	이름	개수	용도
	빛센서	1	
CXCXCXXX	빔 5	2	
	앵글커넥터 6	4	
	연결패그 1	2	
	연결패그 5	5	
	연결패그 6	2	
	연결페그 2	3	
	축 2	2	
	축 3	3	
O	직각축 컨넥터	1	
	앵글 컨넥터 1	3	