Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Кафедра Систем Управления и Информатики Группа <u>Р3340</u>

Лабораторная работа №10 "Исследование математической модели электромеханического объекта управления" Вариант - 02

Выполнил		(подпись)
	(фамилия, и.о.)	
Проверил		(подпись)
	(фамилия, и.о.)	
""20г.	Санкт-Петербург,	, 20г.
Работа выполнена с	оценкой	
Дата защиты "" _	20г.	

Цель работы

Изучение математических моделей и исследование характеристик электромеханического объекта управления, построенного на основе электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения.

Исходные данные

Функциональная схема исследуемого электромеханического объекта и исходные данные к нему представлены на рисунке 1 и таблице 1




Рисунок 1 – Функциональная схема ЭМО

Таблица 1 – Исходные данные

U_{H} ,	n_0 ,	I_{H} ,	M_{H} ,	R,	T_{H} ,	$J_{\mathrm{Д}},$	$T_{\rm y}$,	i	$J_{ m M},$
В	об/мин	A	Н∙м	Ом	мс	кг•м²	мс	$l_{ m P}$	$K\Gamma \cdot M^2$
75	1000	12	5,5	0,75	5	$1,6\cdot 10^{-3}$	6	16	2,75

1 Расчет параметров математической модели двигателя

Рассчитаем по исходным данным дополнительные параметры моделирования.

$$K_y = \frac{U_{\rm H}}{U_m} = 7.5 \tag{1}$$

$$w_0 = n_0 \frac{\pi}{30} = 104.72 \tag{2}$$

$$K_e = \frac{U_{\rm H}}{w_0} = 0.7162 \tag{3}$$

$$K_{\rm A} = \frac{1}{R} = 1.33$$
 (4)

$$K_{\rm M} = \frac{M_{\rm H}}{I_{\rm H}} = 0.4583 \tag{5}$$

$$J_{\Sigma} = 1.2J_{\text{A}} + \frac{J_{\text{M}}}{i_p^2} = 0.0127 \tag{6}$$

Коэффициенты передачи измерительных устройств $K_U, K_I, K_\omega, K_\alpha$ выбираются таким образом, чтобы обеспечить соответствие максимального значения измеряемого сигнала уровню 10 В на выходе измерительного устройства. В итоге получим следующие значения коэффициентов:

$$K_U = \frac{\hat{U}_{ymax}}{U_{\rm H}} = \frac{10}{37.5} = 0.2667 \tag{7}$$

$$K_I = \frac{\hat{I}_{max}}{I_{max}} = \frac{10}{34.18} = 0.2925 \tag{8}$$

$$K_{\omega} = \frac{\hat{\omega}_{max}}{\omega_0} = \frac{10}{52.36} = 0.1910 \tag{9}$$

$$K_{\alpha} = \frac{\hat{\alpha}_{max}}{\alpha_{max}} = \frac{10}{32.61} = 0.3066 \tag{10}$$

2 Вывод моделей ВСВ для полной схемы моделирование ЭМО

Запишем уравнения, описывающие работу ЭМО.

$$\begin{cases} k_{\text{M}}I - M_{c} = J_{\Sigma}\dot{\omega} \\ T_{\text{g}}\dot{I} + I = k_{\text{g}}U_{y} - k_{\text{g}}k_{e}\omega \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{\omega} = \frac{k_{\text{M}}}{J_{\Sigma}}I - \frac{1}{J_{\Sigma}}M_{c} \\ \dot{I} = -\frac{k_{\text{g}}k_{e}}{T_{\text{g}}}\omega - \frac{1}{T_{\text{g}}}I + \frac{k_{\text{g}}}{T_{\text{g}}}U_{y} \\ \dot{U}_{y} = -\frac{1}{T_{y}}U_{y} + \frac{k_{y}}{T_{y}}U \end{cases}$$
(11)

Примем вектор состояния $X=\begin{bmatrix}\alpha & \omega & I & U_y\end{bmatrix}^T$ и $\dot{\alpha}=\omega$, получим следующую модель вход состояние выход (BCB)

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\omega} \\ \dot{I} \\ \dot{U}_{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_{\rm M}}{J_{\Sigma}} & 0 \\ 0 & -\frac{k_{\rm R}k_{e}}{T_{\rm R}} & -\frac{1}{T_{\rm R}} & \frac{k_{\rm R}}{T_{\rm R}} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_{y}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \omega \\ I \\ U_{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_{\Sigma}} \\ 0 & 0 \\ \frac{k_{y}}{T_{y}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U(t) \\ M_{c}(t) \end{bmatrix}$$
(12)

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \omega \\ I \\ U_y \end{bmatrix}$$
(13)

3 Моделирование электромеханического объекта

На рисунке 2 представлена структурная схема моделирования электромеханического объекта, а на рисунке 3 - функциональная.




Рисунок 2 – Структурная схема схема ЭМО




Рисунок 3 – Функциональная схема Схема ЭМО

Рассмотрим переходные процессы полной модели ЭМО. На рисунке 4 изображены графики напряжения U_y , тока I, скорости ω и угла α .




Рисунок 4 — Графики переходных процессов при $M_{cm}=0$ Н
м и U=5 В

4 Исследование влияния момента сопротивления на вид переходных процессов

Для исследования влияния момента сопротивления на ЭМО необходимо изменять момент сопротивления $M_{cm}=0$ от 0 до $i_p*M_n=88$. Полученные графики приведены на рисунке 5




Рисунок 5 – Графики переходных процессов при изменении момента

В ходе эксперимента, изменяя нагрузочный момент, мы получили различные значения времени, установившиеся значения тока, угловой скорости переходного процесса, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Установившихся значения при M_{cm}

M_{cm} , H _M	t_{π}, c	$\omega_y,~{ m pag/cek}$	I_y , A
0	0.15	10	0
22	0.15	9.4	0.87
44	0.15	8.8	1.75
80	0.15	7.8	3.19

5 Исследование влияния момента инерции нагрузки $J_{\rm M}$

На рисунке 6 представлены графики переходных процессов при различных значениях момента инерции нагрузки $J_{\rm M}.$




Рисунок 6 – Графики переходных процессов при различных $J_{
m M}$

В ходе эксперимента, изменяя момент инерции нагрузки, мы получили различные значения времени, установившиеся значения тока, угловой скорости переходного процесса, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Установившихся значения при $J_{
m M}$

$J_{ m M},~{ m H}_{ m M}$	t_{π}, c	ω_y , рад/сек	I_y , A
$1.37 = 0.5 J_{\rm M}$	0.06	10	0
$2.75 = J_{\rm M}$	0.12	10	0
$4.12 = 1.5 J_{\rm M}$	0.2	10	0

6 Исследование влияния передаточного отношения i_p

На рисунках 7 и представлены графики преходных процессов при различных значениях передаточного отношения и нулевом моменте нагрузки $M_{\rm CM}=0$ и при $M_{\rm CM}=44$.




Рисунок 7 – Графики прехеходных процессов при различных i_p и $M_{\rm CM}=0$ Нм




Рисунок 8 — Графики прехеходных процессов при различных i_p и $M_{\rm CM}=44~{\rm Hm}$

7 Вывод модели ВСВ для упрощенной схемы моделирования ЭМО

Для составления упрощенной модели ЭМО приравниваем постоянные времени $T_{\mathfrak{g}}$ и $T_{\mathfrak{g}}$ к 0, так как их значения существенно меньше $T_{\mathfrak{m}}$. Получим следующие выражения:

$$\begin{cases} \dot{\alpha} = \omega \\ \dot{\omega} = -\frac{k_{\rm M}k_{\rm R}k_e}{J_{\Sigma}}\omega + \frac{k_{\rm M}k_{\rm R}k_y}{J_{\Sigma}}U - \frac{1}{J_{\Sigma}}M_c \end{cases}$$
(14)

Исходя из данной системы можно построить модель ВСВ.

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{k_{\rm M}k_{\rm M}k_e}{J_{\Sigma}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{k_{\rm M}k_{\rm M}k_y}{J_{\Sigma}} & -\frac{1}{J_{\Sigma}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U(t) \\ M_c(t) \end{bmatrix}$$
(15)

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \omega \end{bmatrix} \tag{16}$$

8 Моделирование упрощенной моделей ЭМО

На рисунке 9 представлена структурная схема упрощенной модели ЭМО, а на рисунке 10 - функциональная.




Рисунок 9 – Структурная схема упрощенной модели ЭМО




Рисунок 10 – Структурная схема упрощенной модели ЭМО

Сравним переходные характеристики полной и упрощенной модели на рисунке 11




Рисунок 11 – Структурная схема упрощенной модели ЭМО

Вывод

В ходе работы было исследовано различное влияние моментов нагрузки, инерции, передаточных моментов редуктора и постоянных времени на модель электромеханического объекта.

Было выявлено, что, при увеличении момента инерции, увеличивается время переходных процессов, при увеличении момента нагрузки, увеличивается установившееся значение тока якоря и уменьшается угловая скорость, изменение передаточного момента редуктора влияет только при наличии нагрузочного момента.

Так же была исследована упрощенная модель ЭМО, которая подтверждает, что при достаточно малых постоянных времени у электрических процессов по сравнению с механическими можно использовать упрощенную модель ЭМО.