

Выпускная квалификационная работа по теме:

Разработка системы управления прецизионным поворотным столом

Автор: Уткин И.И.

Руководитель: к.т.н. Быстров С.В.

Санкт-Петербург 2018



Цель выпускной квалификационной работы

Разработка быстродействующей системы управления прецизионным поворотным столом для обработки другоценных материалов






Технические требования к разрабатываемой системе

Диапазон угловых перемещений	0° - 180°
Шаг угловых перемещений	2'
Время переходного процесса	0.1 c
Переходный процесс	Аппериодический
Погрешность позиционирования	5%
Питание	220 В 50 Гц





Функциональная схема системы







Характеристики пьезодвигателя

Характеристики	RSPA30XS
Диапазон угловых перемещений	> 2π
Минимальный шаг перемещения	0.1 мрад
Максимальная скорость	65 об/мин
Крутящий момент	13.3 H*mm
Максимальная нагрузка	150 г





Характеристики углового датчика

Характеристики	ЛИР-390А
Напряжение питания	+ 5 B
Момент трогания ротора	≤ 0.05 H*M
Класс точности	± 5 угловых секунд





Перевод линейной зависимости в угловую

$$L = r * sin\alpha$$


$$sin\alpha \approx \alpha$$


$$L = r * \alpha$$

$$L = 0.005 * 0.002 = 0.00001$$

$$L = K_{\text{усил}} * x$$

 $L = 2 * x$










Структурная схема пьезодвигателя




$$W(s) = \frac{K_u * K_o}{(T_u s + 1)(m s^2 + K_d s + C_p)}$$





Схема моделирования пьезодвигателя








Переходной процесс

$$L = 2*5*10^6$$
 $lpha = rac{L}{r} = 0.002 \ ext{мрад} = 1'$







Переходный процесс с регулятором










Схема моделирования с дискретным регулятором







Переходный процесс с дискретным регулятором







Заключение

Диапазон угловых перемещений	0° - 360°
Шаг угловых перемещений	1'
Время переходного процесса	0.1 c
Переходный процесс	Аппериодический
Погрешность позиционирования	5%
Питание	220 В 50 Гц



Спасибо за внимание!

Автор: Уткин И.И. Группа Р3440

ITSMOre than a UNIVERSITY