
J3
LBO
VBAT
R7
R11
+SYS
C11
C12
D3
R10
U2
C13
U3
R9
C2
R2
C10
C14
C1
GND
U1
J4
L1
SW
+5V
R4
J1
VBUS
R3
R1
C3
R8
R5
R6
R12
Q1
D1
J2
D2
DONE_A
CHG_A