

Rapport d'Incident - ID: 2004

Informations Générales

Lieu:	hjjsja
Nom du Client :	shhhsy
Date :	2025-03-23
Description :	yhhyy
Conditions :	ahhsyh
Type d'Incident :	Oiseau sur les lignes

Matériel Recommandé

Matériel Recommandé	
Éloigneur d'oiseaux - Effaroucheur acoustique programmable	
Gants isolés - Testés jusqu'à 1000V pour manipulation sécurisée	
Perche isolée télescopique - Pour dégager les oiseaux sans contact direct	
Système de protection anti-perchoir - Pour éviter les installations futures	

Actions Correctives

Actions Correctives
Dégager l'oiseau avec une perche isolée pour éviter tout risque de choc électrique
Installer des effaroucheurs ou des dispositifs anti-perchoir
Informer les autorités environnementales en cas d'espèce protégée

Mesures de Sécurité

Mesures de Sécurité

Éviter tout contact direct avec la ligne électrique	
Utiliser une perche isolée pour retirer l'animal en toute sécurité	
Ne pas tenter d'intervenir sans équipements adéquats	
Informer les services environnementaux si nécessaire	