
v_{gs34}
g_{m34}
$g_{m34}v_{gs34}$
g_{ds4}
v_{out}
$v_{in,p}$
$v_{in,n}$
v_{gs1}
$g_{m1}v_{gs1}$
$g_{m2}v_{gs2}$
g_{ds2}
v_{gs2}
i_{out}
g_{ds5}