
A
100 Ω
A1
B1
200 Ω
B
Cload = 5 pF
5 pF
4 pF
VSS