
A
100 Ω
A1
2 pF
B1
200 Ω
B
3 pF
6 pF
Cload = 5 pF
1 pF
F
VSS