

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

文件編號: WG-PACIQADT-002	文件名稱: 產品檢查及查貨工作指引	版本:1.3
--------------------------	----------------------	--------

***1.0 簡介**

本指引描述產品檢查的工作步驟，以及半成品查貨、成品查貨的工作要求。

2.0 適用範圍

適用於品質保證部對訂單的產品進行查貨工作。

3.0 相關流程

3.1 半成品查貨流程(見品質保證部業務流程手冊之4.7描述)

3.2 成品查貨流程(見品質保證部業務流程手冊之4.8描述)

4.0 定義

無

5.0 內容

5.1 產品檢查工作指示

5.1.1 梭織上裝檢查步驟

- 1) 上下級領：檢查領的形狀是否對稱，線步及縫合處有否縮皺現象。
- 2) 前幅：袋的形狀是否對稱，袋口有否斷線或爆，左右袋、擔干、線位等是否平衡一致。
- 3) 腳：是否平直前筒位置，鈕扣及鈕門位置是否偏差，袋布是否破損。
- 4) 袖：夾圈有否縮皺、袖身縫合是否堅固，袖口形狀是否對稱。
- 5) 後幅：後擔干兩邊縫線有否斷及跳線。
- 6) 裡布：把衣服張開，檢查裡布的長度，是否有吊或墜裡現象，裡布線步的鬆緊是否適中。
- 7) 檢查有否扭袖，裡袋須測試袋布有否破損，袋角有否爆角。

5.1.2 梭織下裝檢查步驟

1) 左後幅

首先檢查左後幅，把摺疊好的褲子打開檢查左後幅，先從腳部開始向上查主要看有無洗水痕、污漬、色差、走紗、破孔之類問題，查看到後袋下面；查看後浪位，向上查是否有斷線、破爛等現象；然後查看從後袋下面開始向上看，查車縫及污漬、走紗等問題；查看褲頭的線步及耳仔的位置車縫、色差、污漬等；然後摺起兩條褲腳查看褲腳是否有斷線、散口、扭睥、脾骨邊散口等現象發生。

2) 前幅

查看前幅，將前幅攤開：

- 從靠近自己(檢查員)的那邊褲腳開始查驗，從褲腳查到前袋下面 主要查看是否有破孔、洗水痕、走紗、污漬、色差、油漬等問題，還要看脾骨攔線有無斷線、破口之類疵點。
- 按相同方法查看另一邊。

- 從底浪開始查看小浪到鈕牌、拉鏈，檢查有無破爛、斷線等問題。
- 查看前幅褲頭，看褲頭、耳仔、色差等方面問題及鳳眼是否有跳線，鈕位是否正確。
- 查看前袋，檢查線步、顏色，看袋襯是否外露、有否破爛，袋布是否清潔，錶袋是否符合要求；撞釘位置是否正確等。

3) 褲頭、底面

然後打開褲頭，查看褲頭到浪底的一系列有線縫的部位，看前幅袋布上嚙頭、鈕牌、鈕子是否散口，後浪、機頭會不會起珠、斷線、破爛，底浪是否會斷線、破爛，線頭是否乾淨，脾骨鎖邊線會不會散口，看後袋褲頭會不會起珠、斷線等問題。

4) 右後幅

檢查右後幅

- 從腳向上查，檢查方法同 5.2.1 一樣。
- 從底浪下開始查後袋，看是否斷線、破爛等。
- 後袋到後機頭，查看車縫及污漬、走紗之問題。
- 查看褲頭，最後摺成原來樣子，然後逐條檢查，把好的和有疵點的分開。

5.1.3 針織檢查步驟

1) 扁機領或羅紋組

檢查領的形狀是否對稱，上領後有否扭曲，線步跳線、爆口、落坑、打摺、領團、綑條及人字帶是否與領配色。

2) 前幅、後幅

檢查衫物是否有油漬、污漬、粗紗、色紗、抽紗、走紗、針洞、破洞、繡花及印花是否跟合同相同符合，衫身縫合處是否平均一致，前筒位置及車縫是否平直，鈕及鈕門扣起是否平均，檢查衫身是否跟其他部位配色，口袋有否爆口、

露紙口、對條。

3) 腳

腳羅紋是否欠彈性或欠平直，線口是否過殘或過深。

4) 袖

袖及衫身縫合時，夾圈是否縮皺，袖身是否扭曲，縫合時有否爆口、跳線。

5) 物料檢查

嚙頭、線色、布色及人字帶是否跟合同相符合。

5.1.4 毛衣檢查工作指示

1) 領

檢查領圍有否露眼，縫線有否過緊或過鬆，領內橡筋數量是否跟製單要求相同。

2) 前幅／後幅

檢查衫身縫線有否爆縫，衫身有否油漬、銹漬、漏針、飛毛、花毛、單毛、毛結、毛尾、粗毛及字碼不均。

3) 袖

夾圈有否彎曲成蛇形，袖身縫線有否爆縫，袖咀有否挑撞，袖咀橡筋數量是否有差異。

4) 腳

是否平直，前筒位置及縫線是否合格，鈕扣及鈕門分佈是否平均，鈕門有否開口或破爛，袋布縫線是否堅固。

5) 車花、繡花、釘珠

檢查形狀、款式是否跟資料相同，車花線有否脫色，紙朴有否清理或藏垃圾，繡花毛有否過鬆，珠片有否生銹或脫色。

5.1.5 泳衣檢查工作指示

1) 裁片

抽查裁片品質包括：

- A) 破洞
- B) 色差
- C) 污漬
- D) 布底面
- E) 布紋

2) 車花、印花、釘珠

檢查形狀、款式是否與資料相同，車花線是否脫色，紙撲是否已清理或藏垃圾，車花線密度是否正確，珠片、管珠、珠子要核對顏色、形狀、數量及是否氧化，脫色，釘珠線的鬆緊，印花的手感，顏色是否清晰，有無脫色、露白，印花不可爆裂。

3) 上裝(前幅/後幅)

檢查衫身疵布、色差、車線是否爆口，針距是否正確：一寸13—15針視乎客人要求，但一般不可少於13針(特別要求除外)，定位線及縮褶線是否拉斷及清乾淨，重線不可在前幅，吊帶與衫身接駁口平服，胸杯左右要對稱，胸杯尺寸是否與資料相符，布料、線步拉力是否足夠。

後幅同上。後領深弧度要檢查。

4) 袖

檢查袖身車縫是否爆口，袖口環口的做工，夾圈是否彎曲起蛇。

5) 下裝

檢查褲身的疵布、色差，褲頭橡筋的造工及橡筋的彈性及有否外露，脾位、浪位、側骨是否爆口、跳線、斷線，左右

幅是否對稱(側骨、腳圍)，布料、線步拉力是否足夠。褲頭尺寸(穩定性)。

6) 配件(所有配件要與資料相同)

檢查鈕扣及鋼圈的顏色、質量、尺寸、氧化及位置是否正確，插竹的尺寸與軟硬度。

包裝配料：衣架、膠袋要與資料相同。

***5.2 半成品查貨的工作要求**

(a) 正常訂單（除聯營業務/聯營款訂單）

5.2.1 半成品的查貨流程見『品質保證部業務流程手冊：BP-PACIQADT-001』之4.7「半成品查貨流程」之描述。

5.2.2 各項產品的檢查步驟見本指引的5.1之描述。

5.2.3 各項瑕疵分類及其接受準則以客人的標準為準，如客人無標準則見本部門的『品質標準：QS-PACIQADT-002』或『Quality Standard (Eng.Version)：QS-PACIQADT-001』之5.0描述。

*** (b) 聯營業務/聯營款訂單**

對於聯營業務/聯營款貨品，無需執行半成品查驗工作。

***5.3 成品查貨的工作要求**

(a) 正常訂單（除聯營業務/聯營款訂單）

5.3.1a 成品的查貨流程見『品質保證部業務流程手冊：BP-PACIQADT-001』之4.8「成品查貨流程」之描述。

5.3.2a 各項產品的檢查步驟見本指引的5.1之描述。

5.3.3a 各項瑕疵分類及其接受準則以客人的標準為準，如客人無標準，則見本部門的『品質標準：QS-PACIQADT-002』或『Quality Standard (Eng.Version)：QS-PACIQADT-001』之5.0描述。

5.3.4a 訂單AQL的抽查標準，以客戶要求的抽樣標準為準，成品的抽查方法見本部門的『品質標準：QS-PACIQADT-002』或『Quality Standard (Eng.Version)：QS-PACIQADT-001』之5.7描述。

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

(b) 聯營業務/聯營款訂單

5.3.1b 成品的查貨流程見『品質保證部業務流程手冊：BP-PACIQADT-001』之4.8「成品查貨流程」之描述。

5.3.2b 各項產品的檢查步驟見本指引的5.1 之描述。

5.3.3b 各項瑕疵分類及其接受準則以品質標準為準，見本部門的『品質標準：QS-PACIQADT-002』或『Quality Standard (Eng.Version)：QS-PACIQADT-001』之5.0 描述。

5.3.4b 訂單AQL 的抽查標準，成品的抽查方法見本部門的『品質標準：QS-PACIQADT-002』或『Quality Standard (Eng.Version)：QS-PACIQADT-001』之5.7 描述。

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

6.0 附件(見表格/附件檔)

- 6.1 Measurement Chart /呎碼表 (F-PACIQADT-13) 
- 6.2 IMPORT QUALITY AUDIT REPORT (查貨報告) (F-PACIQADT-001) 
- 6.3 IMPORT QUALITY AUDIT REPORT (聯營業務/ 聯營款查貨報告) 

註：有"*"者表示是次新修訂版本所更改或增加之內容

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。