


品質保證部第四層業務流程的流程關係圖 -3.2 半成品查貨

版本: V1.4
日期: 2025-08-01



3.2 「半成品查貨」的流程描述

版本: V1.4
日期: 2025-08-01

流程的活動編號	流程的活動名稱	流程的業務規則描述 / 標準要求	流程的 KPI 及相關算法
*3.2.1	收集查貨信息	1) 品質保證部定期收集採購部 / 供應商 (工廠) 發出訂單的半成品查貨申請, 安排部門的 QA 行程, 及通知 QA 人員與工廠落實查貨安排。 2) 於中期查貨前, QA 人員檢查「查貨資料 (Q.C File)」是否齊備以下資料: (1) 款式資料 - 中 / 英文製單或客人辦單 (2) 色咭 (3) 物料咭 (4) 批辦 (5) 合同 (6) 有關更改資料 若不齊備, 須與採購部相關組別跟進。	/

3.2 「半成品查貨」的流程描述

版本： V1.4
日期： 2025-08-01

流程的活動編號	流程的活動名稱	流程的業務規則描述 / 標準要求					流程的 KPI 及相關算法																				
*3.2.2	執行查貨工作	1.1) 對於採購部澳洲組和外客組的每張訂單 (含正常工廠、小型工廠) , 須由品質保證部執行半成品查貨; 1.2) 對於採購部中國組的訂單, 若某張訂單的數量大於 700 件 (含正常工廠、小型工廠) , 須由品質保證部執行半成品查貨; 若某張訂單的數量少於 700 件 (含正常工廠、小型工廠) , 按下列表 1 或表 2 的不同情況執行半成品或成品查貨。 表 1 : <table><tr><th>工廠類別</th><th colspan="2">A.700 件 (含 700 件) 以下訂單, 執行半成品查貨</th><th colspan="2">B.700 件 (含 700 件) 以下訂單, 執行成品查貨</th></tr><tr><td>1) 正常工廠</td><td>執行半成品查貨</td><td>不執行半成品查貨</td><td>執行成品查貨</td><td>不執行成品查貨</td></tr><tr><td>1.1) 免檢工廠</td><td>V (齊色齊碼 - 只查 1 次)</td><td></td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>1.2) 非免檢工廠</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td></tr></table> 備注: 在非免檢工廠的成品查貨中, 若連續 3 張單的一次查貨合格率未達至 100% , 則給予工廠整改期 (不多於 3 個月) , 在整改期內, 由品質保證部對工廠執行半成品和成品查貨的工作。工廠在整改期結束後, 若連續 3 張單的一次查貨合格率达至 100% , 則按表 1 之 1.2) 執行。					工廠類別	A.700 件 (含 700 件) 以下訂單, 執行半成品查貨		B.700 件 (含 700 件) 以下訂單, 執行成品查貨		1) 正常工廠	執行半成品查貨	不執行半成品查貨	執行成品查貨	不執行成品查貨	1.1) 免檢工廠	V (齊色齊碼 - 只查 1 次)			V	1.2) 非免檢工廠		V	V		/
工廠類別	A.700 件 (含 700 件) 以下訂單, 執行半成品查貨		B.700 件 (含 700 件) 以下訂單, 執行成品查貨																								
1) 正常工廠	執行半成品查貨	不執行半成品查貨	執行成品查貨	不執行成品查貨																							
1.1) 免檢工廠	V (齊色齊碼 - 只查 1 次)			V																							
1.2) 非免檢工廠		V	V																								

3.2 「半成品查貨」的流程描述

版本： V1.4
日期： 2025-08-01

流程的活動編號	流程的活動名稱	流程的業務規則描述 / 標準要求					流程的 KPI 及相關算法	
*3.2.2	執行查貨工作	表 2					/	
		工廠類別	A.700 件 (含 700 件) 以下訂單，執行半成品查貨		B.700 件 (含 700 件) 以下訂單，執行成品查貨			
			執行半成品查貨	不執行半成品查貨	執行成品查貨	不執行成品查貨		
		2) 小型工廠		V	V			
		3) 現貨 / 庫存工廠		V	V			
		備注：在小型工廠及現貨 / 庫存工廠的成品查貨中，若連續 3 張單的一次查貨合格率未達至 100%，則給予工廠整改期 (不多於 3 個月)，在整改期內，對工廠執行半成品和成品查貨的工作。工廠在整改期結束後，若連續 3 張單的一次查貨合格率达至 100%，則按表 2 之 2) 或 3) 執行。						

3.2 「半成品查貨」的流程描述

版本: V1.4
日期: 2025-08-01

流程的活動編號	流程的活動名稱	流程的業務規則描述 / 標準要求	流程的 KPI 及相關算法
*3.2.2	執行查貨工作	2) 查貨的時間段 一般情況下，半成品查貨於開裁後、或車縫中或包裝前進行。若時間不許可，最低限度亦須於包裝前進行一次。 3) 查貨程序 3.1) 量呎 配合客人需求數量抽辦度呎碼，每碼全度不少於 3 件，且齊色不少於 1 件，並填寫「呎碼表：F-PACIQADT-013」。 3.2) 對款及其他規格檢查 (1) 根據查貨資料進行判斷及核對布料、布色、款式、車工、呎吋、嘜頭位置或其他規格是否合格。 (2) 在不同顏色中每色抽取 3 至 4 件，每次不少於 20 件。 (3) 各項產品檢查內容見品質保證部『產品檢查及查貨工作指引』。	1) 準時完成率： 計算公式 = 準時完成查貨單數 ÷ 查貨總單數 × 100%。

3.2 「半成品查貨」的流程描述

版本： V1.4
日期： 2025-08-01

流程的活動編號	流程的活動名稱	流程的業務規則描述 / 標準要求	流程的 KPI 及相關算法
*3.2.2	執行查貨工作	(4) 各項瑕疵分類及其接受準則見『品質標準』文件。 4) 編制查貨報告 半成品查貨原則上不須決定合格與否，但須將發現之問題及要求廠方改善之事項清楚列明於「半成品查貨報告」內，半成品查貨報告由查貨員在貿易管理系統 (eTDS) 之查貨系統 (B/S) 中完成，公司其他部門可於貿易管理系統之查貨系統中查閱。	/

3.2 「半成品查貨」的流程描述

版本: V1.4
日期: 2025-08-01

流程的活動編號	流程的活動名稱	流程的業務規則描述 / 標準要求	流程的 KPI 及相關算法
3.2.3	跟進改善事項	1) 跟進「可改善之問題」 查貨員於下一次查貨時跟進工廠有否改善，並須於查貨報告上清楚註明該問題的改善結果。 2) 跟進「不可改善之問題」 查貨員須於查貨報告上清楚註明該事項及有關問題佔抽查數量之比例，聯絡公司採購部商討解決方法，若有需要，應抽取有代表性之問題樣辦交採購部主管或總經理覆核，並跟進解決方法，將處理結果通知工廠。	/