

3- El resultado sería el Rack1 dividido entre 9. (Se tendría que hacer con un WIP By Type usando el Type 7, pero no puedo añadir más cosas por el límite de objetos...)

4- El proceso de ensamblaje con los distintos operarios, ralentiza el proceso, ya que no se utilizan todos los candelabros, tanto decorados como no generados anteriormente. Sería conveniente utilizar más operarios expertos, para así, acelerar el proceso.