
Exemple d’erreur créée par un lancement de fabrication trop tardif


Pour la commande 421156.022
Lancement 11366
Date de création de l’OF : 19/09/2011

Etat des stocks par référence de profil 0WH101


Longueur de 4000 = 0
Réceptionné = 236 barres
Toutes sorties en régul avant le lancement d’OF




Longueur de 4000 = 0
Réceptionné = 86 barres
Toutes sorties en régul avant le lancement d'OF



Longueur de 6770 = 0
Réceptionné = 8 barres après le lancement d'OF



Longueur de 7100 = 7
Réceptionné = 95 + 64 = 159 barres
138 + 14 = 152 sorties en régul avant le lancement d'OF



Mise en barre

Pour le profil 0WH101

Zone Stock en entrée

L'écran de mise en barre propose le stock à dispo dans le magasin MG-PINON-00
Le stock dispo correspond au stock dans le magasin moins les réservations d'OF (matière affectée aux lancements déjà réalisés) RO OF.
7 barres de longueur 7100.

Zone RESULTATS

Si le stock ne comble pas le besoin, le logiciel de calcul de mise en barre proposera des longueurs a commander.
Une modification de la longueur, sans modification de la quantité de barre fausse a tous les coups les bilans de besoins

Action corrective nécessaire pour un bon calcul de mise en barre

Au moment où le préparateur voit que le besoin n'est pas couvert par le stock.
Il faudra corriger le **Stock en entrée** pour se rapprocher au maximum d'une réalité

Dans notre cas, les mouvements de stocks (SR REGUL)indiquent des sorties qui semblent correspondre au besoin de la fabrication, il faudrait donc ajouter en Stock en entrée
Les profils présent avant le lancement d'OF.

Dans le cas ou l'OF est lancé avant la réception des profils, il faudrait mettre en stock en entrée des encours d'achat.
Mouvement EA CD

Attention a ne pas mettre systématiquement en stock entrée = le stock + les encours , au risque de fausser le stock en entrée qui doit prendre en compte les OF déjà lancés (mouvement RO OF)

