
Connexion :

Allumer le lecteur code barre – Falcon 4420
(bouton power)


Cliquer sur l'icône GENI

Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe





Arrivée dans le menu principal




Principe général


Cocher le(s) vitrage(s) manquant(s).
Dans les éditions, les manquants sont cochés

Déclaration de fabrication

Complétez les différentes zone, soit en douchant le document en votre possession (OF ; étiquette code barre du module) soit en saisissant au clavier les informations.

Note : il est possible d'afficher une liste de choix avec la touche F4







En bas à droite s'affiche le nombre de modules à réaliser.

Si le module est complet (tous les vitrages sont montés), cocher la case Complet et indiquez la quantité fabriquée. Validez votre saisie en cliquant sur le bouton Valide
Le programme lance l'impression d'une feuille « Module complet » à coller sur le module.

Si le module est incomplet (manque un ou plusieurs vitrages) cliquer sur Valide
Pour faire apparaître la liste des vitrages prévus.


Déclaration du manque de vitrage






Cocher les vitrages manquants puis cliquer sur Valide

Le programme lance l'impression de deux feuilles « Manque Vitrage » à coller sur le module




Déclaration de reprise de module


Depuis le menu principal, choisir « Reprise Module Non Vitré »




La reprise des modules est une gestion UNITAIRE

Doucher le code barre présent sur la feuille « Manque Vitrage »





Cliquez sur 



Le programme vous présente la liste des vitrages prévus dans le module.

- Les vitrages manquants sont cochés.
- Décochez les vitrages que vous montez.

Cliquez sur 

pour confirmer le changement.

S'il n'y a plus de manque le programme imprime une feuille « Module complet » à coller sur le module.

S'il reste un manque, deux nouvelles feuilles « Vitrage manquant » sont imprimées.


Cas particulier : il est possible de corriger une déclaration en cochant les vitrages manquants.

Rééditer une feuille « Manque vitrage »

`Menu : Production > Synthèse module incomplet`

Pour limiter la liste, renseigner les champs entête.

Cocher les lignes à imprimer puis cliquer sur 



Livraison d'un module

Si le module est complet :
décrocher la feuille « Module complet » et la transmettre au service chargé de saisir le Bordereau de livraison dans GENI

Si le module est incomplet :
Décrocher une feuille « Manque vitrage » et la transmettre au service chargé de saisir le Bordereau de livraison dans GENI
La seconde feuille reste sur le module et permet d'informer le chantier du repère de vitrage manquant.

Cette feuiller permet une saisie plus facile du BL sans risque d'erreur de saisie du repère envoyé.

Attention, lors de la saisie du BL, le programme vérifie si le vitrage manquant est en stock. Dans ce cas, la saisie est stoppée.

Réception de vitrage

Lors de la saisie d'une réception de vitrage, le programme vérifie si les articles reçus font partie d'un manque.
Si oui, un email est immédiatement transmis avec l'indication du module à compléter.

Deux cas sont proposés dans l'email :

1. Livrer le vitrage car un module incomplet est déjà sur chantier
2. Monter le vitrage en usine car le module incomplet est encore présent en stock.

Exemple :

Attention vitrage RV-EIC_V5_V5-01 a monter dans le(s) lot(s)/module(s) suivant(s) :
lot : 2, module : MOD_EIC_F030


Attention vitrage RV-EIC_V5_V5-01 a livrer sur le(s) chantier(s) pour le(s) lot(s)/module(s) suivant(s) :
chantier : CH-421156, lot : 2, module : MOD_EIC_F030


Messages d'erreurs

Lors de la saisie, vous pouvez rencontrer différents messages d'erreurs.
Chacun est suffisament explicite pour vous guider dans votre action.





Vous n'avez pas scanner un OF de module.











Forms
GEPIX : Il faut sélectionner au moins 1 vitrage!
OK


Forms
Il n'y a eu aucune modification d'apportée!
OK

etc.