


i/o sincrono busy waiting

martedì 3 marzo 2026 14:04



Chiaramente questa è quella base , compresa di input ed output. In generale occorre aggiungere altri registri ed eventualmente PU con vari segnali di controllo (anche alla CU)