#### PT.SUZUKI INDONESIA



Jl. Pemuda No.65, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 Telp 024-3565000 Email suzuki@gmail.com

#### **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

NO.13/SPK-MT/12/2021

#### Yang bertanda tangan di bawah ini :

• Nama : Ilham Dhiya Ulhaq

• Nomor Induk : JQ987000

• Jabatan : Kepala Service Adisor

• Alamat : Jl. Tawang Mangu No.18 Semarang

#### Memberikan perintah kerja kepada:

Nama : Budi Hermawan
Nomor Induk : JK008967
Jabatan : Kepala Mekanik

• Alamat : Jl. Semarang Indah No.18 Semarang

### Untuk melakukan perbaikan mobil yang rusak dengan kriteria sebagai berikut:

1. ) Tipe Mobil : Mazda KR2001

2. ) Nomor Rangka : MHYKZE81SEJ1112213. ) Nomor Mesin : MHYKZE81SEJ1C1221

4. ) Nomor Polisi : H 6011 JU

## Data service mobil di atas:

1. ) Kode Service : SRV002

2. ) Jenis Service : Service Berkala

3. ) Sub Service : Service Berkala 1.000 km

4. ) Tanggal Service : 2021-12-315. ) Info Lain : Info lain

# **Sparepart yang di butuhkan:**

Kode Sparepart	Nama Sparepart	Harga Spareparts	Qty
SPR0001	PERTAMINA Mesran prima	Rp. 33.000	1

Demikian surat perintah ini di buat, agar dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Jika di lapanagan ada kondisi di luar ketebtuan surat ini bisa di diskusikan lebih lanjut.

Semarang, 13 Dec 2021 PT. Suzuki Indonesia

**Ilham Dhiya Ulhaq** Kepala Service Advisor