


Butona 2 kere bastığımızda




Butona 3 kere bastığımızda




Butona 4 kere bastığımızda



Butona 5 kere bastığımızda



Butona 6 kere bastığımızda



Program:

#include "16f877a.h"

#fuses XT,NOWDT

#use delay(clock=4MHz)

#use fast_io(b)

#use fast_io(d)

int deger=0;

void main()

```
set_tris_b(0b0000000); // giriş çıkış portları ayarlandı.
set_tris_d(0b00000001);
output_b(0x00); // pic giriş-çıkış portları temizlendi.
output_d(0x00);
while(1)
{
if(input(pin_d1)==0) //d1 butonuna bas
{
while(input(pin_d1)==0); // d1 butonu bırakılana kadar bekle
deger++;
}
if(deger==0) // butona basmadıgımızda
{
output_b(0b00000000);
}
if(deger==2) // butona 2 kere bastıgımızda
{
output_b(0b11000000);
}
if(deger==3) // butona 3 kere bastığımızda
{
output_b(0b11000011);
if(deger==4) // butona 4 kere bastığımızda
{
output_b(0b11001111);
if(deger==5) // butona 5 kere bastığımızda
{
```

{

```
output_b(0b11111111);
}
if(deger==6) // butona 6 kere bastiğimizda
{
  output_b(0b00000000);
}
}
```