
SENARYO

A0daki butona

- 1 kere bastığımızda kırmızı led yansın.
- 2 kere bastığımızda kırmızı led sönüp sarı ledler yansın
- 3 kere bastığımızda sarı ledler sönsün, yeşil led yansın ve M1 çalışsın
- 4 kere bastığımızda yeşil led sönsün, pembe led yansın M1 dursun ve M2 çalışsın
- 5 kere bastığımızda pembe led sönsün, beyaz led yansın, M2 dursun M3 çalışsın
- 6 kere bastığımızda beyaz led sönsün, mavi led yansın, M3 dursun ve M4 çalışsın

D0 da ki butona basıldığında sistem dursun.



```
#include "16f877a.h"
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=4MHz)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
int deger=0;
int stop=0;
void main()
{
 set_tris_a(0b001111); // A portunda butonlar oldugundan giriş portu olarak tanımlandı.
 set_tris_b(0b0000000); // B portunda ledler oldugundan çıkış portu olarak tanımlandı.
 set_tris_c(0b0000000); // C portunda motorlar olduğundan çıkış portu olarak tanımlandı.
 set_tris_d(0b00000001); // D portunda buton oldugunda d0 pini giriş pini olarak tanımlandı.
 output_a(0x00); // pic giriş-çıkış portları temizlendi.
 output_b(0x00); // pic giriş-çıkış portları temizlendi.
 output_c(0x00);// pic giriş-çıkış portları temizlendi
 output_d(0x00);// pic giriş-çıkış portları temizlendi
while(1)
{
  if(input(pin_a0)==0) // A0 butonuna basıldı.
  {
```

```
while(input(pin_a0)==0); //A0 butonu bırakıldı.
deger++;
}
if(deger==1)
{
output_b(0b0000001);
if(deger==2)
output_b(0b00000110);
}
if(deger==3)
output_b(0b00001000);
output_c(0b00000001);
}
if(deger==4)
output_b(0b00010000);
output_c(0b00000010);
}
if(deger==5)
output_b(0b00100000);
output_c(0b00000100);
}
if(deger==6)
output_b(0b01000000);
output_c(0b00001000);
```

```
if(input(pin_d0)==0) // D0 butonuna basıldı.
{
    while(input(pin_d0)==0); //D0 butonu bırakıldı.

    stop++;
}
    if(stop==1)
    {
        output_b(0b00000000);
        output_c(0b00000000);
}
```