利用裴氏圖之鎖死預防策略探討自動化系統之階梯 圖編程方法

劉冠志

成功大學工業與資訊管理學系在職碩士班

自動化系統常見於日常生活中,可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller, PLC)為其控制手段之一,階梯圖(Ladder Diagram, LD)則為常用的PLC編程方法。一個自動化系統必須歷經規格、驗證、撰碼、測試與偵查五項步驟,然而階梯圖不易系統化建構與偵錯,為加速其開發流程,我們可先以易於描述離散型系統動態行為的裝氏圖(Petri Net, PN)建構,經過分析驗證後再轉換為對應的階梯圖。

在階梯圖的設計過程中,常會因編程人員的疏失而導致系統中的某個或多個工件彼此佔住資源,互相等待其它工件釋放資源而本身卻不釋放資源的「鎖死」(Deadlock)現象。此時若將階梯圖轉換為裴氏圖即可較易進行「鎖死分析」(Deadlock Analysis),以找出並解決鎖死現象。基於裴氏圖的鎖死分析有裴氏圖的結構分析(基於Siphon的方法)與可達圖(Reachability Graph)分析等兩種手法,本研究擬應用區域理論(Theory of Region)與可達圖來分析鎖死問題,並運用裴氏圖化簡方法,降低產生可達圖時因裴氏圖的規模增加而導致的狀態數爆增問題。最後透過裴氏圖軟體Petri LLD將無鎖死的裴氏圖再轉換回階梯圖,以塑膠射出成型機為例,實現自動化系統建構的程序。

關鍵字: 階梯圖、裴氏圖、鎖死分析、區域理論

論文指導教授: 王逸琳, ilinwang@mail.ncku.edu.tw http://ilin.iim.ncku.edu.tw 劉冠志 於 2011 年就讀成大工資系在職碩士班,於 2014 年獲得碩士學位