```
...
deadi $t0, x
sethi  %hi(0x3f800000), %g1    ⎫
or  %g1, 0x200, %g1            ⎬ x cycles
...                            ⎭
deadi $t0, y
sethi  %hi(0x3f800000), %g1    ⎫
or  %g1, 0x200, %g1            ⎬ y cycles
deadi $t0, z                  ⎭
...
```