

## СОЕДИНИТЕЛИ

### ТИПА

# СНЦ13, СНЦ14, СНЦ42

Соединители СНЦ13, СНЦ14, СНЦ42 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.

Соединители состоят из герметичной приборной вилки (СНЦ13, СНЦ14, СНЦ42) и негерметичной кабельной розетки СНЦ13 или герметичного перехода СНЦ13 и 2-х кабельных розеток СНЦ13.

Крепление приборных вилок: СНЦ13 - сваркой, СНЦ14 - гайкой, СНЦ42 - пайкой.

Соединители имеют трехшпоночную поляризацию корпусов и многопозиционную установку изоляторов, исключающую несанкционированное сочленение соединителей одинакового диаметра.

Сочленение соединителей резьбовое.

Вилки и розетки СНЦ13, вилки СНЦ14 изготавливаются без кожухов или с прямым неэкранированным кожухом, вилки СНЦ42 и переход СНЦ13 без кожуха.

Условный размер корпусов, схемы расположения контактов  $\varnothing$  0,6 мм и их количество приведены в таблице 1.

Условный размер корпусов: вилок (розеток) СНЦ13, СНЦ14 - 10, 12, 14, 18, 22, 27, вилок СНЦ42 - 10, 12, 14, перехода СНЦ13 - 27.

Покрытие контактов: штырей - никель, гнезд - золото.

Соединители изготавливаются для внутреннего монтажа, во всеклиматическом исполнении, в соответствие с техническими условиями ГЕО.364.245ТУ(НКЦС.434410.106ТУ)

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:

СНЦ13,14,42	10	/10	В(Р,П)	1(2,6,11)	а(б,в,г,д,е)	У	В
Тип							
соединителя							
Количество конта	КТОВ						
Условный размер							
корпуса							
Часть соединител	я:						
В - вилка, Р - розе	тка, П-по	ереход					
Конструктивное и	исполнен	ие:					
1 - вилка приборн	1 - вилка приборная или переход приборный без кожуха						
2 - вилка приборная неэкранированная с прямым кожухом							
6 - розетка кабельная неэкранированная с прямым кожухом							
11-розетка кабельная без кожуха							
Многопозиционная поляризация							
Уменьшенный диаметр фланца корпуса							
(для вилок СНЦ13 10-ти, 19- ти контактных)							
Всеклиматическо	е исполн	ение					

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова "Вилка" ("Розетка", "Переход"), условного обозначения типоконструкции, обозначения ТУ.

### Примеры обозначения:

Вилка СНЦ13-30/14В-1-а-В ГЕ0.364.245ТУ, Розетка СНЦ13-30/14Р-6-а-В ГЕ0.364.245ТУ, Переход СНЦ13-102/27П-1-а-В ГЕ0.364.245ТУ.

### Технические характеристики

Сопротивление контактов не более, мОм	
СНЦ13, СНЦ14, СНЦ42	45
СНЦ13 (переход)	90
Сопротивление изоляции в нормальных	
климатических условиях, не менее, МОм	5000
Максимальная токовая нагрузка	см. табл. 1
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В	140
Скорость утечки гелия при перепаде давления 0,294 МПа (3 кгс/см <sup>2</sup> )	
для вилок СНЦ13, СНЦ42, перехода СНЦ13	
по контактному полю, $\Pi a \cdot cm^3 \cdot c^{-1} (\pi \cdot mkm.pt.ct. \cdot c^{-1})$	$1.10^{-5} (1.10^{-7})$
Скорость утечки воздуха при перепаде давления 0,294 Mпа (3кгс/см <sup>2</sup> )	
для вилок СНЦ14 по месту уплотнения фланца корпуса, л/ч	0,05
Количество сочленений - расчленений	250
Минимальная наработка, часов	2000
Срок сохраняемости, лет	15
Соединители устойчивы к воздействию спецфакторов	

### Условия эксплуатации

Механические факи	поры:	Климатические факторы:
Синусоидальная вибрация:		Повышенная рабочая
Диапазон частот, Гц	1 - 5000	температура среды, 85°C
Ускорение, $M/c^2(g)$	400 (40)	Пониженная рабочая
Механический удар:		температура среды, °С минус 60
Одиночного действия:		Атмосферное пониженое
Ускорение, $M/C^2(g)$	15000 (1500)	рабочее давление, Па(мм рт.ст.) 1,3·10 <sup>-11</sup> (10 <sup>-13</sup> )
Многократного действия:		page 100 Aussieniie, 11a(mm p 11011) 1,5 10 (10 )
Ускорение, $M/C^2(g)$	10000 (1000)	

### Минимальная наработка в зависимости от температуры соединителя

	1 01
Минимальная	Температура
наработка, ч	соединителя, °С
2000	135
3000	128
5000	119
7500	112
10000	107
15000	101
20000	96
25000	93
30000	90
40000	86
50000	83
80000	77
100000	74
130000	70

Примечание. Температура соединителя равна сумме рабочей температуры среды и температуры перегрева контактов.

### Температура перегрева контактов в зависимости от токовой нагрузки

Токовая нагрузка на соединитель,	Температура перегрева
в % от допустимой по ТУ	контактов, °С
100	50
85	40
75	30
60	25
50	20

					Таблица 1
Условный размер	Схема расположения	Количество	Рабочая токовая нагрузка	Максимальная токовая нагрузка, А	
корпуса	контактов	контактов	на каждый контакт	на одиночный контакт	суммарная на соединитель
10		10	1	2	10
12	<del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>	19	1,05	2	20
14	<del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>	30	1	2	30
18	**************************************	50	0,8	2	40
22	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	76	0,72	2	55
27	**************************************	102	0,78	2	80

# без кожуха Розетка СНЦ13 с кожухом


				таолица 2
Условный размер	MM			
корпуса	d	d <sub>1</sub>	D	L max
10	M10x0,75	6	14	36
12	M12x0,75	8	16	38
14	M14x0,75	9	18	41
18	M18x0,75	11	22,5	43
22	M22x0,75	13	26,5	45
27	M27x0,75	16	31,5	49

18max

### Вилка СНЦ13

без кожуха

с кожухом







Таблица 3

Условный размер	MM			
корпуса	d	d <sub>1</sub>	D	L max
10	M10x0,75	6	17 22	40
12	M12x0,75	8	19 24	42
14	M14x0,75	9	25	45
18	M18x0,75	11	29	47
22	M22x0,75	13	33	49
27	M27x0,75	16	38	54

Вилка СНЦ 14

без кожуха

с кожухом







Таблица 4

Условный размер	MM			
корпуса	d	d <sub>1</sub>	D	L max
10	M10x0,75	6	22	40
12	M12x0,75	8	24	42
14	M14x0,75	9	25	45
18	M18x0,75	11	29	47
22	M22x0,75	13	33	49
27	M27x0,75	16	38	54

Вилка СНЦ42

Переход СНЦ13-102/27 $\Pi$ -1-a-B






Таблица 5

Условный размер	MM		
корпуса	d	D	
10	M10x0,75	12,5	
12	M12x0,75	14,5	
14	M14x0,75	16,5	