
# MINIATUROWA STACJA POGODOWA


#### **PMIK**

Artur Skrzypczak

Illia Kovalenko



#### SCHEMAT BLOKOWY



## HARMONOGRAM PRAC

Etap	Zadanie	Odpowiedzialna osoba	Termin zakończenia zadania i czas realizacji
4	Implementacja odczytu temperatury, wilgotności, ciśnienia i przetwarzania danych	Artur Skrzypczak	6.04 (1 tydzień)
6	Implementacja pomiaru natężenia światła oraz konfiguracja RTC	Illia Kovalenko	20.04 (1 tydzień)
7	Integracja karty microSD oraz zapis przetwarzanych danych	Illia Kovalenko	27.04 (1 tydzień)
8	Implementacja komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth)	Artur Skrzypczak	27.04 (2 tygodnie)
10	Optymalizacja kodu i testy urządzenia, ewentualne korekty	Illia Kovalenko	11.05 (1 tydzień)
11	Dokumentacja i prezentacja całego projektu	Zespół	25.05 (2 tygodnie)

# NAGŁÓWEK INFORMACYJNY. ZMIENNE I STRUKTURY - POCZĄTEK

```
56 I2C_HandleTypeDef hi2c1;
   I2C_HandleTypeDef hi2c2;
   RTC_HandleTypeDef hrtc;
   SPI_HandleTypeDef hspi1;
   TIM_HandleTypeDef htim1;
   UART_HandleTypeDef huart2;
68 uint8_t getdata;
   RTC_TimeTypeDef sTime; // 2 struktury do ustawienia daty i godziny
   RTC_DateTypeDef sDate;
   char timeBuf[16]; //godzina
   char dateBuf[16]; //data
   struct bme280_dev bme;
76 struct bme280_data sensor_data;
   uint8_t bme280_addr = BME280_I2C_ADDR_PRIM; // adres 0x76
   char debugBuf[32];
```

#### **FUNKCJA MAIN**

```
MX_GPIO_Init();
      MX_TIM1_Init();
     MX_SPI1_Init();
      MX_RTC_Init();
      MX_I2C1_Init();
      MX_I2C2_Init();
      MX_USART2_UART_Init();
      HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
      sTime.Hours = 0;
      sTime Minutes = 0;
      sTime Seconds = 0;
      HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
      sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
      sDate.Month = RTC_MONTH_JANUARY;
      sDate.Date = 1;
      sDate Year = 25;
      HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
155⊜
      HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&hrtc);
      ST7735_Init(0);
163 fillScreen(BLACK);
```

```
bme.intf = BME280_I2C_INTF;
bme.intf_ptr = &bme280_addr;
bme.read = user_i2c_read;
bme.write = user_i2c_write;
bme.delay_us = user_delay_us;
settings.osr_h = BME280_OVERSAMPLING_1X;
settings.osr_p = BME280_OVERSAMPLING_1X;
settings.osr_t = BME280_OVERSAMPLING_1X;
settings.filter = BME280_FILTER_COEFF_2;
settings.standby_time = BME280_STANDBY_TIME_1000_MS;
uint8_t settings_sel = BME280_SEL_OSR_PRESS | BME280_SEL_OSR_TEMP |
                         BME280_SEL_OSR_HUM | BME280_SEL_FILTER;
if (bme280_init(&bme) != BME280_OK) {
    Error_Handler();
bme280_set_sensor_settings(settings_sel, &settings, &bme);
HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&hrtc);
HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 4095, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
BH1750_Init(&hi2c2, BH1750_CONT_HIGH_RES_MODE);
char msg[] = "Hello from STM32\n";
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
HAL_Delay(1000);
```

### PĘTLA WHILE

```
while (1)
          if (getdata) {
              getdata = 0;//zerowanie flagi od timera tim1
              bme280_set_sensor_mode(BME280_POWERMODE_FORCED, &bme);
216👄
                                                                                                        BH1750_StartMeasurement();
                                                                                                        HAL_Delay(180); //Odczekanie 180 ms - tyle potrzebuje czujnik na wykonanie pomiaru
                                                                                                        uint8_t data[2]; // Odbiór 2 bajtów danych - surowa wartość nasłonecznienia
              bme.delay_us(2000 * 1000, bme.intf_ptr);//odczekanie, az sie obudzi i zmierzy
              if (bme280_get_sensor_data(BME280_ALL, &sensor_data, &bme) == BME280_OK) {
                                                                                                        HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, 0x46, data, 2, 100);
                  char buf[32]; //tablica pomocnicza do wyswietlania danych
                  sprintf(buf, "%.1f C", sensor_data.temperature);
                                                                                                        lux = (data[0] << 8) | data[1];</pre>
                  ST7735_WriteString(10, 10, buf, Font_16x26, WHITE, BLACK);
                                                                                                        sprintf(debugBuf, "Lux: %4u lx", lux);
                  sprintf(buf, "HUM: %.0f %%", sensor_data.humidity);
                                                                                                        ST7735_WriteString(10, 150, debugBuf, Font_7x10, WHITE, BLACK);
                  ST7735_WriteString(35, 100, buf, Font_7x10, WHITE, BLACK);
                  sprintf(buf, "PRESS: %.1f HPA", sensor_data.pressure / 100.0);
                                                                                                        char btBuf[64];
                  ST7735_WriteString(3, 120, buf, Font_7x10, WHITE, BLACK);
                                                                                                        sprintf(btBuf, "Temp: %.1f C, Hum: %.0f%%, Press: %.1f hPa, Lux: %u\r\n",
                                                                                                                sensor_data.temperature,
239⊖
                                                                                                                sensor_data.humidity,
                                                                                                                sensor_data.pressure / 100.0, //Ciśnienie jest przeliczane z Pa na hPa
                                                                                                                 lux);
                                                                                                        BT_SendString(btBuf); // Przesłanie przez UART2 do modułu HC-05 (Bluetooth)
```


# PROCEDURY OBSŁUGI PRZERWAŃ

```
616 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
617 {
        if (htim == &htim1) {
            getdata = 1;//flaga, po ktorej nastepuje pobranie wynikow i ich wyswietlanie
621 }
623 void HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
624 [
        HAL_RTC_GetTime(hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
        HAL_RTC_GetDate(hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
        sprintf(timeBuf, "%02d:%02d", sTime.Hours, sTime.Minutes);
        sprintf(dateBuf, "%02d:%02d:%02d", sDate.Date, sDate.Month, sDate.Year);
        ST7735_WriteString(45, 40, timeBuf, Font_7x10, WHITE, BLACK);
        ST7735_WriteString(35, 60, dateBuf, Font_7x10, WHITE, BLACK);
632 }
634 ♥ void BT_SendString(char *str) {
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);
636 }
```

# CZUJNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

```
static I2C_HandleTypeDef *bh1750_i2c; // Wskaznik na uchwyt 12C
   static BH1750_Mode bh1750_mode; // Tryb pracy wybrany przy inicjalizacji
   static uint8_t bh1750_address = BH1750_ADDR_LOW; // Domyslny adres I2C (ADDR = GNI
 60
    void BH1750_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c, BH1750_Mode mode) {
       bh1750_{i2c} = hi2c;
       bh1750_mode = mode;
       HAL_I2C_Master_Transmit(bh1750_i2c, bh1750_address, &power_on, 1, 100);
       HAL_Delay(10); // Czekaj po właczeniu zasilania
       HAL_I2C_Master_Transmit(bh1750_i2c, bh1750_address, &reset, 1, 100);
21 }
220 / **
25@ void BH1750_StartMeasurement(void) {
       uint8_t cmd = bh1750_mode;
       HAL_I2C_Master_Transmit(bh1750_i2c, bh1750_address, &cmd, 1, 100);
28 }
290
33@uint16_t BH1750_ReadLux(void) {
       uint8_t data[2]; // Bufor na dane: MSB, LSB
       HAL_Delay(180); // Maksymalny czas konwersji dla High-Res mode
       HAL_I2C_Master_Receive(bh1750_i2c, bh1750_address, data, 2, 100);
       return (data[0] << 8) | data[1]; // Połaczenie bajtów w wartość 16-bitowa
```

# **UKŁAD**



## CIEKAWE ROZWIĄZANIA I DALSZE POMYSŁY

```
Hello from STM32
Temp: 24.8 C, Hum: 32%, Press: 1001.8 hPa, Lux: 244

Temp: 24.8 C, Hum: 32%, Press: 1001.8 hPa, Lux: 245

Temp: 24.8 C, Hum: 32%, Press: 1001.7 hPa, Lux: 272

Temp: 24.8 C, Hum: 32%, Press: 1001.8 hPa, Lux: 273

Temp: 24.8 C, Hum: 32%, Press: 1001.8 hPa, Lux: 281

Temp: 24.8 C, Hum: 32%, Press: 1001.8 hPa, Lux: 276
```

