



دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

عنوان:

تعیین ناصافی سطوح و ضریب شکست مواد با یک سطح ناصاف با استفاده از پراکندگی نور در محدوده فرنل

استاد راهنما: دکتر معصومه دشتدار

دانشجو:

على محمدزاده

شهریور ماه ۱۳۹۳

سممر وقدرداني

از اساً دکرانقدرم **سرکارخانم دکترو ترار**که در تام مراحل بارا بهنایی بهی خود مرایاری نمودند، سپاس کزارم و بمجنین از خانواده می خویش که آرامش فکریم را فرایم کر دندواز تامی دوستان عزیزم که در تامی مراحل این پایان نامه، از ساخت و سایل آزمایش تا محک در انجام آزمایش، مرابمرای کردند، کال تشکر و قدر دانی را دارم. زمانی که باریکه ی موازی نور همدوس، از توری پراش عبور می کند، در فواصل ثابتی که فاصله تالبوت نام دارد تصویر توری در فضا تشکیل می شود که به آن پدیده خودتصویر یا تالبوت گفته می شود. نمایانی شدت در فواصل تالبوت به همدوسی نور وابسته است. نشان می دهیم که اگر در مسیر نور عبوری از توری پراش، سطح ناصافی قرار دهیم، نور بازتابیده از سطح نیز در فواصل تالبوت تشکیل توری ولی با نمایانی پایین تر می دهد. به صورت تئوری نشان داده می شود که نمایانی تصاویر تالبوت به ناصافی سطح، طول هم بستگی، فاصله ی صفحه ی مشاهده از سطح ناصاف و گام توری بستگی دارد. هم چنین به صورت تجربی نشان می دهیم، وقتی که گام توری بزرگتر از طول هم بستگی سطح است، می توان مقدار ناصافی سطح را با اندازه گیری نمایانی نور پراکنده شده از سطح ناصاف در فواصل تالبوت اندازه گرفت. در انتها نیز، رهیافتی جالب برای پراکنده شده از سطح ناصاف در فواصل تالبوت اندازه گرفت. در انتها نیز، رهیافتی جالب برای اندازه گیری ضریب شکست مواد که دارای یک سطح ناصاف هستند، (مانند فیلمهای نازک) ارائه

فهرست مطالب

١	مقدمه
٢	قلمرو سطوح ناصاف
٣	اهمیت و کاربرد سطوح ناصاف
۴	تعریف و نکات مهم در مطالعه ناصافی سطوح
۶.	دسته بندی سطوح ناصاف
٧	دسته بندی سطوح ناصاف
٧	بررسی آماری و روشهای اندازه گیری سطوح ناصاف
٧	١-١: بررسى آمارى سطوح ناصاف
٧	١-١-١: آمار مرتبه اول(تابع ارتفاع توزيع سطح و تابع مشخصه)
١,	١-١-٢: آمار مرتبه دوم(تابع همبستگی متقابل)
١,	۱–۲: انواع روش های اندازه گیری ناصافی سطوح
١,	١-٢-١: روش های تماسی
١	٢-٢-١: روش های غیر تماسی
	فصل دوم
۲	مطالعهی نظری تاثیر ناصافی سطح بر نمایانی شدت نور در فاصلهی تالبوت
۲۶	۱-۲ محاسبهی شدت نور پراکنده بازتابی از سطوح ناصاف بعد از عبور از توری پراش رانکی
	٢-٢: بدست آوردن توزيع شدت در حضور سطح صاف (مرجع):
٣١	٣-٢ محاسبه نمایانی شدت در محل تالبوت
۳'	٢-٢ محاسبه ناصافي سطح
۳'	۵-۲ محاسبهی شدت نور پراکنده بازتابی از سطوح ناصاف بعد از عبور از توری پراش سینوسی
۴۱	۲-۶ به دست آوردن ضریب شکت مواد با استفاده از روابط بازتابی و عبور
۴۱	فصل سوم

رهيافت تجربي
٣-١ چيدمان آزمايش
٣-٢ ملاحظات عملى
٣-٣ نتايج تجربي
۳-۳-۳ نمایانی شدت بعد از توری بر حسب فاصله از سطح ناصاف
۳-۳-۳ بدست آوردن ضریب شکست با استفاده از روابط بازتابی و عبور
۳-۳-۳ بدست آوردن ضریب شکست با استفاده از یک روش اثبات شده و مقایسه نتایج
نتيجه گيرى
مراجعمراجع
پيوست ١: فهرست اشكال
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی

مقدمه

خواص آماری سطوح ناصاف نقش بسیار مهمی در حوزههای گوناگون، مانند تولید قطعات اپتیکی با کیفیت بالا، ساخت لایههای نازک، ذخیره ی داده برروی سطوح و کنترل کیفیت سطوح و ... دارد[۱-۳]. روشهای متعددی برای اندازه گیری پارامترهای سطوح ناصاف وجود دارند، مانند روشهای نمایه سنجی مکانیکی ۱، روشهای میکروسکوپی، تداخل سنجی، تداخل سنجی اسپیکل ۲، روشهای پراکندگی و ...[۳-۱]

روشهای پراکندگی دارای مزیتهای ویژهای نسبت به سایر روشها هستند. به عنوان مثال، اکثر روشهای موجود، کاملا غیر مخرب نیستند، کالیبراسیون مشکل و دقیقی دارند، هزینهی زیادی دارند و یا محدودیت در سایز و جنس نمونه دارند و ... در حالی که در روشهای پراکندگی این قبیل مسائل یا وجود ندارند یا خیلی به صرفه تر نسبت به سایر روشها هستند. هم چنین روشهای پراکندگی دارای کاربردهای ویژه نسبت به سایر روشها نیز هستند. به عنوان نمونه در استخراج داده از بافتهای بیولوژیکی، تصاویر ماهوارهای(اختر فیزیک و کنترل از راه دور آ) دارای کاربرد ویژه هستند[۱۲-۱۴].

نظریه های پراکندگی عموماً از نظریه ی اختلال یا کیرشهف پیروی می کنند که بر پایه ی پراش میدان دور (پراش فرانهوفر) استوارند[۱۷،۱۵]. در این روش ها با اندازه گیری شدت نور پراکنده ی همدوس در راستای بازتاب هندسی (یا عبور در راستای شکست معمولی)، ناصافی سطح، و با اندازه گیری توزیع فضایی شدت نور پراکنده ی پخشی، طول همبستگی سطح تعیین می شود.

روش این پایان نامه نیز زیر مجموعه ی روشهای پراکندگی است. در این روش نور موازی ابتدا به یک توری پراش که عمود بر راستای نور قرار گرفته، می تابد. مطابق با نظریه ی تالبوت، توزیع شدت توری در فواصل معینی که فاصله ی تالبوت نامیده می شود، در فضا تکرار می شود. نشان داده می شود که اگر در مسیر نور عبوری از توری پراش سطح ناصافی قرار گیرد، نور پراکنده از سطح نیز در فواصل تالبوت تشکیل توزیع شدت توری را می دهد، ولی با نمایانی کم تر نسبت به عدم حضور سطح ناصاف. به صورت تئوری نشان داده می شود که این کاهش نمایانی با ناصافی سطح، طول هم بستگی، فاصله صفحه مشاهده از سطح ناصاف و گام توری وابسته است. همچنین مقدار ناصافی سطوح وقتی که گام توری بزرگتر از طول هم بستگی سطح است، به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن گزارش شده است.

Mechanical Profilometry

Speakle Interfrometry `

Remote Sensing *

این روش نسبت به سایر روشهای پراکندگی دارای مزیتهای ویژهای است که می توان موارد زیر را نام برد:

در این روش اندازه گیری در ناحیهی فرنل انجام میشود در حالی که در اکثر روشهای پراکندگی اندازه گیری در محدودهی فرانهوفر است. همچنین در این روش انتگرال فرنل به صورت صریح گرفته میشود(احتیاجی به تقریب روشهای عددی نیست).

در این روش از نمایانی شدت استفاده می شود. در حالی که در اکثر روشهای پراکندگی مستقیما شدت را اندازه می گیرند که با توجه به نوسانات چشمه، خطای اندازه گیری افزایش می یابد. ولی با اندازه گیری نمایانی، خطای نوسانات چشمه از صورت و مخرج حذف می شود.

از دیگر مزیتهای این روش می توان به سادگی چیدمان آزمایش نسبت به سایر روشها اشاره کرد.

علاوه بر اندازه گیری ناصافی، در این پایان نامه روشی جذاب برای اندازه گیری ضریب شکست موادی که دارای یک سطح ناصاف، هستند ارائه می دهیم. در این روش با استفاده از روابطی که از بازتاب از سطوح ناصاف بدست می آیند و مقایسه با روابط عبوری، می توان ضریب شکست را به سادگی تعیین کرد. در واقع با یک چیدمان آزمایش، هم ناصافی مواد و هم ضریب شکست آنان معلوم می شود. این روش اندازه گیری ضریب شکست، در لایه های نازک و نانو موادها که عموما دارای سطح ناصاف هستند، اهمیت قابل توجهی دارد.

در ادامه مقدمه کوتاهی جهت شناخت و اهمیت سطوح ناصاف ارائه می دهیم:

قلمرو سطوح ناصاف

اکثر سطوح در طبیعت ناصاف هستند،هیچ کس نمی تواند تعداد سطوح ناصاف موجود در جهان را بشمارد برای مثال کاغذی که در حال خواندن آن هستید، یک سطح ناصاف است. هر چند وقتی با انگشتان خود لمسش کنیم، صاف به نظر می آید. در زندگی روزمره می توانیم انواع سطوح ناصاف را پیدا کنیم، از پوست بدن خودمان گرفته، تا سطح میزها و اشیا و حتی آینههای دیواری (هرچند که شاید آنها، خیلی صاف و شفاف و بسیار بازتاب دهنده بهنظر آیند). در طبیعت نیز انواع گوناگونی از سطوح ناصاف وجود دارند .کوهها، دریاچهها، رودخانهها و درهها، همه و همه می توانند به عنوان سطوح ناصاف در نظر گرفته شوند. همچنین ساختار دو بعدی اتم ها در کریستالها باعث ایجاد سطوح ناصاف، از منظر مقیاس اتمی می شود. در نتیجه سطوح ناصاف نقش پررنگی در همه ابعاد جهان دارند.

اهمیت و کاربرد سطوح ناصاف

در تجربه ممکن است ما احتیاج داشته باشیم تا از خواص سطوح ناصاف استفاده کنیم، یا اینکه بخواهیم ناصافی را حذف کنیم. به عنوان مثال، سرعت گیرهای موجود در بزرگراهها را درنظر بگیرید. برای آنکه بتوانیم سرعت ماشینها را به اندازه کافی کاهش دهیم، باید سطح این سرعت گیرها به اندازه کافی ناصاف باشند. اما کارخانه های تولید کننده خودرو، همیشه خواهان این هستند که سطح اتومبیل آنها در بالا ترین حد درخشندگی و صافی قرار بگیرد، تا بتوانند مشریان را جذب خود کنند. در تحقیقات علمی مدرن، سطوح ناصاف، توجه زیادی را در قسمت عظیمی از شاخههای علمی، مثل ژئوفیزیک، آکوستیک، کنترل از راه دور و ... را به خود اختصاص داده اند.

ناصافی سطح ٔ از ویژگیهای بسیار مهم جهت ساخت فیلمهای ناز \mathcal{D}^{Δ} هستند، ناصافی این سطوح به طور مستقیم بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی این فیلمها را کنترل می کند. به عنوان مثال خاصیت مغناطیسی و یا مغناطیس زدایی این فیلمها با تغییر ناصافی این سطوح تغییر می کند[۱۸،۱۹]. همچنین خواص الکتریکی این فیلمها هم، بستگی به ناصافی این سطوح دارد[۲۰].

علاوه براین موارد ناصافی تاثیرات زیادی در هارمونیک دوم سطح ^۶[۲۱،۲۲]، نرخ واکنشهای شیمیایی^۱[۲۳]، شیفت زاویه بروستر^[۲۴،۲۵]، و ... دارد.

کم کردن ناصافی سطح نیز، کاربردهای زیادی در فیلمهای نازک به خصوص در ساخت قطعههای میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک دارد. به عنوان مثال ناصافی لایه سیلیکون، میتواند در اکسید شدن آن تاثیر زیادی ایفا کند[۲۶]، ناصافی میتواند باعث افزایش مسیر اپتیکی در توریها شود[۲۷] و ...

Interface Roughness ⁶

Thin Film °


Surface Second Harmonic Generation 7

Chemical Reaction Rate ^v

Brewster Angel Shifts [^]

تعریف و نکات مهم در مطالعه ناصافی سطوح

سطح ناصاف را به این صورت تعریف می کنیم که ارتفاع سطح تمام نقاط آن، نسبت به یک سطح میانگین مرجع غیر صفر شود، مطابق با این تعریف معلوم می شود که همه سطوح فیزیکی بطور مطلق نمی توانند، صاف باشند (حداقل در مقیاس افت و خیزهای اتمی). دوقید مهم در مطالعه سطوح ناصاف وجود دارد که به برسی آنها می پردازیم:




شکل ۱ تصویر AFM از سطح وافر سیلیکن با دو بزرگنمایی متفاوت

اولی اندازه سطح(مساحت) مورد مطالعه است. مقدار ناصافی بستگی زیادی به سطح نمونه مورد مطالعه دارد. برای مثال وقتی شما به روی زمین از سطح هواپیما نگاه می کنید و درهها و کوهها و دریاچهها را مینگرید، زمین به شدت ناصاف به نظر می رسد. اما وقتی بر روی زمین هستید و به همان مناظر نگاه می کنید. ناصافی کمتری در مقایسه با آنچه که در هواپیما مشاهده کردید به نظرتان می آید. هم چنین اگر از منظر دید هواپیمایی، به یک فرودگاه برروی زمین بنگرید سطح آن بسیار صاف بنظرتان می آید یعنی در هر محدوده اندازه گیری، نتایج بسیار متفاوتی بدست می آید. در هواپیما محدوده اندازه گیری در حدود ۱۰۰ ها کیلومترمربع، در روی زمین در حد دهها کیلومترمربع و هنگام مشاهده فرودگاه در حد چند کیلومتر مربع می شود.

در واقع سطحی که در ابعاد بزرگ ناصاف به نظر میآید، ممکن است در ابعاد کوچک صاف بهنظر رسد و بالعکس. شکل ۱شکل ۱ سطح وافر سیلیکون، با دو بزرگنمایی مختلف را نشان میدهد . عکس با بزرگنمایی 90*90 میکرومتر مربع، کاملا ناصاف به نظر میرسد. در حالی که عکس با سایز 90*90 میکرومتر مربع، به نظر صاف میآید.بنابراین وقتی میخواهیم در مورد سطوح ناصاف صحبت کنیم، باید محدوده سطح مورد مطالعه رابرای اندازه گیری دقیق مشخص نماییم.

دومین نکته ای که باید در مطالعه سطوح ناصاف در نظر داشته باشیم، دقت وسیله اندازه گیری مورد استفاده در آزمایش است. ابزارهای مختلف با دقت اندازه گیری متفاوت، باعث به وجود آمدن نتایج مختلف برای یک سطح ناصاف مشخص میشوند برای این وضعیت شکل ۲ را مورد بررسی قرار میدهیم.



شکل ۲ تاثیر دقت ابزار اندازه گیری در آزمایش

در این شکل از دو نوع ابزار مختلف جهت اندازه گیری سطوح ناصاف استفاده شده است. اولی دارای لبه پهن و دومی دارای لبه تیز است. سطح (A) دارای طول موج بزرگ است که این طول موج از لبه هر دو وسیله آزمایش بزرگتر است.

ولی سطح (B) دارای طول موج کوچکی است، که طول موج آن از وسیله آزمایش دارای لبه پهن، کوچکتر ولی از وسیله دارای لبه پهن، کوچکتر ولی از وسیله دارای لبه تیز، بزرگتر است. در مطالعه سطح (A) هر دو وسیله نتایج مشابهی میدهند ولی در سطح (B) نتایج متفاوتی بدست می آید. وسیله آزمایش با لبه پهن نتایج کاملا متفاوتی با ویژگیهای سطح واقعی میدهد. ولی نتایج آزمایش با لبه تیز بسیار با حقیقت شباهت دارد، در نتیجه حتی برای یک سطح مشخص، آزمایش با ابزارهایی با دقت متفاوت، می تواند نتایج کاملا متفاوتی را نشان دهد!

در حقیقت دقت ابزار مورد مطالعه باید دو شرط مهم داشته باشد،یک دقت عمودی(نسبت سیگنال به نویز) که مشخص کننده کمترین افت و خیزهای ارتفاع در سطح مورد مطالعه است که ابزار آزمایش میتواند شناسایی کند و دومی دقت فضایی که بیانگر کوچکترین ناحیهای است که ابزار آزمایش میتواند به آن دسترسی پیدا کند.

دسته بندى سطوح ناصاف

سطوح ناصاف را می توان به روشهای مختلقی طبقه بندی کرد. در اولین روش می توان آنها را براساس خواص آماریشان طبقه بندی کرد. در این حالت سطوح ناصاف به دو دسته تقسیم می شوند: سطوح ناصاف معین و سطوح ناصاف رندوم این سطوح ناصاف به دو دسته تقسیم می شوند: سطوح ناصاف معین به این صورت تعریف می شوند که در این سطوح می توانیم افت و خیزهای ارتفاع سطح را، به صورت تابعی مشخص از موقعیت سطح بیان کنیم در این سطوح وقتی فرم توزیع ارتفاع سطح را داشته باشیم تمامی ویژگیهای سطح مورد مطالعه مشخص می شود!

به عنوان مثال، سطح یک توری بازتابی را می توان براساس تابعی تناوبی بیان کرد. از نگاه آماری ارتفاع سطح بین دو نقطه دلخواه از سطح توری، کاملا با هم تنیده هستند. برای سطوح رندوم افت و خیزهای ارتفاع سطح را نمی توان بصورت تابعی مشخص از موقعیت سطح بیان کرد و بهترین راه برای توصیف این سطوح استفاده از یک میدان رندومی است. بخش عمده ی سطوح ناصاف در این دسته قرار میگیرند.

روش دیگر تقسیم بندی مطالعه سطوح ناصاف بر اساس خواص پیوستگی و نا ناپیوستگی سطوح ناصاف است این طبقه بندی براساس ناحیه مورد مطالعه و یا دقت ابزار مورد استفاده است. وقتی با سطوحی سر و کار داریم که مساحت آنها بسیار بزرگتر از مقیاس اتمی است، یا دقت فضایی ابزاری که استفاده می کنیم، بسیار بزرگتر از مقیاس اتمی است می توانیم سطح مورد آزمایش را پیوسته در نظر بگیریم. در غیر این صورت سطح مورد آزمایش ناپیوسته است .

روش دیگر تقسیمبندی سطوح ناصاف براساس تقارن چرخشی سطح مورد آزمایش است و به دو دسته سطوح ناصاف همگن و ناهمگن تقسیم میشود. در صورتی که افت و خیز های سطح مستقل از جهت سطح مورد مطالعه توزیع یابند، سطح را همگن درنظر می گیریم، در غیر اینصورت سطح ناهمگن است.

در این پایان نامه، سطوحی که ما مورد بررسی قرار میدهیم سطوح پیوسته، همگن، و با ناصافی رندوم هستند.

Random Rough Surface '.

Deterministic Rough Surface

فصل اول

بررسی آماری و روشهای اندازه گیری سطوح ناصاف

۱-۱: بررسی آماری سطوح ناصاف

یک سطح ناصاف رندوم از نظر ریاضی به صورت h=h(r) که h=h(r) که میدان رندوم نسبت به یک صفحه میانگین و r بردار مکان بر روی سطح است. در دیدگاه آماری، افت و خیزهای ارتفاع سطح ناصاف، به صورت یک میدان رندوم نسبت به ارتفاع مشخص می شود. کلمه میدان بیانگر این است که پارامتر مکان چند بعدی است. به عنوان مثالی از یک میدان رندومی، تابع توزیع همبستگی r بعدی r بعدی r بعدی r به به بارامتر مکان چند بعدی است. به عنوان مثالی از یک میدان رندومی، تابع توزیع مکان مختلف برروی سطح، و r به r به r متغیرهای رندوم متناظر با آنها هستند. یک میدان رندومی همگن نامیده می شود، در صورتی که اگر مجوعه بردارهای r به r انتقال پیدا کنند(نه اینکه چرخیده شوند) میدان رندومی تغییری پیدا نکند. که این موضوع بیانگر این نکته است که تمامی احتمالات به مکانهای مطلق بردارهای که میدان تحت چرخش بردارهای نسبت میان آنها وابسته است. همچنین میدانی همسانگرد تعریف می شود، در صورتی که میدان تحت چرخش بردارهای نامه بررسی می کنیم با فرض همگن و همسانگرد بودن آنها بررسی می شوند. در نتیجه در این نوع میدانها بردار r را می توان معادل با اندازه بردار r قرار داد.

۱-۱-۱: آمار مرتبه اول(تابع ارتفاع توزيع سطح و تابع مشخصه)

یکی از مهم ترین خواص سطوح ناصاف رندومی، خواص تابع توزیع ارتفاع آنها($\rho(h)$) است. منظور از $\rho(h)$ /است. منظور از $\rho(h)$ / به صورت یک تابع نامنفی و $\rho(h)$ / به صورت یک تابع نامنفی و $\rho(h)$ / به صورت زیر است: بهنجار شده به صورت زیر است:


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(h) \, dh = 1 \tag{1-1}$$

اگرچه این طور به نظر می رسد که سطوح ناصاف مختلف دارای توابع توزیع ارتفاع متفاوتی هستند، اکثر سطوح ناصاف موجود در طبیعت(همچنین سطوح ناصاف استفاده شده در این پایان نامه!) دارای توزیع ارتفاع گاوسی به شکل زیر هستند:

$$\rho(h) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\left(-\frac{h^2}{2\sigma^2}\right)} \tag{7-1}$$

که در اینجا σ به عنوان عرض تداخل تعریف می شود (هدف اصلی در این پایان نامه بدست آوردن همین پارامتر σ است) که در ادامه اطلاعات بیشتری از آن ارائه می شود.

شکل ۱-۱ سطح ناصافی را به همراه تابع توزیع سطح آن نشان میدهد.



شکل ۱-۱ تصویر AFM یک ماده سیلیکونی لایه نشانی شده با مس و نمودار توزیع ارتفاع سطح متناظر با آن

برای آنکه بتوانیم خواص متغیر رندوم h را بدست آوریم از رابطهی آماری زیر استفاده می کنیم:


$$m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} h^n \, \rho(h) \, dh \tag{(7-1)}$$

با قرار دادن n مساوی یک، مقدار میانگین متغیر h بدست می آید درواقع سطح میانگین، سطحی فرض می شود که میانگین متغیر h برابر صفر گردد.

 σ^2 با آنرا با که ما آنرا با کودن ناصافی سطح به کار میبرند، که ما آنرا با که جهت بیان کردن ناصافی سطح به کار میبرند، که ما آنرا با نمایش می دهیم.

$$\sigma^2 = m_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} h^2 \rho(h) dh \tag{f-1}$$

که در آن σ ریشه مجذور میانگین سطح ناصاف (RMS) یا عرض تداخل نامیده می شود. σ نشان دهنده ی افتوخیزهای ارتفاع سطح، حول صفحه میانگین است. شکل ۲-۱ سه سطح ناصاف را با RMS های مختلف نشان می دهد.



شکل ۲-۱ مقایسهی سه سطح ناصاف با RMS های متفاوت. سطح A با RMS بزرگتر درای ناصافی بیشتری نسبت به دو سطح دیگر است


با توجه به شکل سطح ناصاف دارای σ بزرگتر، دارای ناصافی بیشتری نیز هست. همچنین در بعضی موارد پارامتر دیگری با نام ناصافی میانگین (σ_{ave}) به صورت زیر تعریف میشود :

$$\sigma_{ave} = \int_{-\infty}^{+\infty} |h - \hbar| \rho(h) \, dh \tag{(a-1)}$$

 $\sigma_{ave}=\sigma_{ave}$ به صورت $\sigma_{ave}=\sigma_{ave}$

ازآنجایی که پارامتر RMS در بسیاری از کاربردهای ناصافیها، کافی به نظر میرسد(از جمله در همین پایان نامه) ، افراد معمولا به مراتب بالاتر رابطه (۱-۳) نمی پردازند، با این وجود مراتب بالاتر اطلاعات و جزئیات بیشتری در مورد ناصافی سطح می دهند و ما در اینجا به بحث مختصری در مورد مرتبه سوم می پردازیم.

به عنوان مثال شکل ۱-۳ را درنظر می گیریم:



شکل ۱-۳ دو سطح با RMS یکسان ولی با توابع توزیع ارتفاع متفاوت

در این شکل دو سطح ناصاف با *RMS* یکسان نشان داده شدهاند. یکی از آنها دارای توزیع گاوسی (به این معنی که افتوخیز های ارتفاع دارای تقارن نسبت به سطح میانگین است.) و دیگری دارای توزیع نمایی است.

برای تشریح این موارد از مرتبه ی سوم رابطه ی (۱-۳) که بصورت زیر تعریف می شود و انحراف ارتفاع سطح را مشخص می کند، استفاده می کنیم:

$$\gamma_3 = \frac{m_3}{\sigma^3} = \frac{1}{\sigma^3} \int_{-\infty}^{+\infty} h^3 \, \rho(h) dh \tag{(9-1)}$$

انحراف ارتفاع سطح را با γ نشان دادهایم، و به اختصار به آن انحراف می گوییم. دقت کنید که انحراف بیبعد است. انحراف ابزاری برای تعیین تقارن توزیع ارتفاع نسبت به صفحه ی میانگین است. علامت مثبت و یا منفی انحراف، به ما اطلاعاتی در مورد توزیع ارتفاع، یعنی اینکه توزیع ارتفاع بیش تر در سمت بالای صفحه میانگین است و یا در پایین آن، می دهد. به عبارت دیگر انحراف مثبت بیانگر توزیع بیشتر ارتفاع سطح، در بالای صفحه میانگین، و انحراف منفی بیانگر توزیع بیشتر ارتفاع سطح، در بالای صفحه میانگین، و انحراف منفی بیانگر توزیع بیشتر ارتفاع سطح، در بالای صفحه میانگین، و انحراف منفی بیانگر توزیع است. در واقع این پارامتر، نحوه عدم تفارن توزیع ارتفاع نسبت به صفحه میانگین، را برای ما آشکار می سازد. برای توزیعهای متقارن گاوسی، انحراف صفر می شود. به عنوان مثال در شکل نشان داده شده مقدار انحراف برای حالت (۵) برابر (b) برای حالت (b)

هم چنین رابطه دیگری در مرتبه یک رابطه (۱-۳)، به نام رابطه مشخصه به صورت زیر تعریف می شود:

$$\varphi(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(h) e^{-(ikh)} dh \tag{Y-1}$$

در حقیقت تابع مشخصه $\phi(k)$ تبدیل فوریهی تابع توزیع ارتفاع است یا به عبارت دیگر میانگین فاز رندوم $\phi(k)$ را بیان می کند. به عنوان مثال تابع مشخصه برای تابع توزیع ارتفاع گاوسی، برابر است با:

$$\varphi(k) = e^{-(\frac{\sigma^2 k^2}{2})} \tag{A-1}$$

تابع مشخصه دارای ویژگیهای زیر است:

نخست این که تابع مشخصه تابعی یکتاست و تابع توزیع ارتفاع را مشخص مینماید. در نتیجه اگر دو سطح با آمار ارتفاعی رندوم، تابع مشخصه یکسان داشته باشند، دارای تابع توزیع ارتفاع یکسانی نیز هستند.


و دوم این که $\varphi(0) = 1$ و :

$$m_n = \frac{1}{i^n} \left[\frac{d^n \varphi(k)}{dk^n} \right]_{k=0} \tag{9-1}$$

در نتیجه مشتق (n) این رابطه، مرتبه (n) رابطه (۱-۳) را بدست میدهد(تابع مشخصه نقش پررنگی در نظریه پراکندگی نور ایفا میکند).

۱-۱-۲: آمار مرتبه دوم(تابع همبستگی متقابل)

آمار مرتبه ی اول یا به عبارتی تابع توزیع ارتفاع، تنها می تواند خواص آماری متغیرهای رندوم یک میدان رندومی را در هر مکان بررسی کند. در نتیجه نمی تواند ارتباط بین متغیرهای رندوم در مکانهای مختلف را توضیح دهد. سطوح ناصاف مختلف می توانند تابع توزیع ارتفاع ($\rho(h)$) و RMS یکسان داشته باشند. به عنوان مثال هر سه سطح نمونه رسم شده در شکل σ ، دارای توزیع ارتفاع گاوسی و عرض تداخل یکسان σ هستند.



شکل ۱-۲ سه سطح ناصاف با RMS یکسان و طول همبستگی متفاوت

در حالی که آنها کاملا متفاوت بهنظر میرسند. به دلیل این که تغییرات در ارتفاع، در مقیاسهای طولی متفاوتی نسبت به سطح C پدیدار شده است. یا به عبارت دیگر افتوخیزهای ارتفاع دارای فرکانسهای متفاوتی هستند. خیلی طبیعی است که سطح بسیار ناصاف تر از سطح A بهنظر آید.

برای درک این تفاوتهای فضایی، نیازمند اطلاع از میدان رندومی $h(m{r})$ در نقاط مختلف $m{r}_1$ و $m{r}_2$ هستیم. برای این منظور تابع توزیع چگالی احتمال $ho_i(h_1,h_2;m{r}_1,m{r}_2)$ با خواص زیر را معرفی می کنیم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{j}(h_{1}, h_{2}; \boldsymbol{r}_{1}, \boldsymbol{r}_{2}) dh_{1} dh_{2} = 1$$
 (1.-1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{j}(h_{1}, h_{2}; r_{1}, r_{2}) dh_{1} = \rho(h_{2})$$
(11-1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{j}(h_{1}, h_{2}; \boldsymbol{r}_{1}, \boldsymbol{r}_{2}) dh_{2} = \rho(h_{1})$$
 (17-1)

. $ho(h_1)=
ho(h_2)=
ho(h)$ که برای میدان رندوم همگن

در حالت کلی $ho_j(h_1,h_2;m{r}_1,m{r}_2)$ نه تنها به توزیع ارتفاع بلکه به همبستگی ارتفاع بین دو نقطه مکان هم وابسته است.

یک حالت خاص برای این رابطه زمانی است که h_1 و h_2 از یکدیگر مستقل هستند. در این حالت رابطه زمانی است که h_1 و h_2 از یکدیگر مستقل هستند. در این حالت زیر نوشت:

$$\rho_{j}(h_{1}, h_{2}; \mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = \rho(h_{1})\rho(h_{2}) \tag{17-1}$$

یکی از مهمترین ویژگیهای آماری $G(r_1,r_2)$ تابع همبستگی متقابل $G(r_1,r_2)$ است که به صورت زیر تعریف میشود:

$$G(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h_{1} h_{2} \rho_{j}(h_{1}, h_{2}; \mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) dh_{1} dh_{2}$$
 (15-1)

و یا تابع همبستگی متقابل بهنجار $\mathsf{C}(\pmb{r}_1,\pmb{r}_2)$ که به صورت زیر است:

$$C(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{G(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{\sigma^2} \tag{10-1}$$

که هردوی این روابط همبستگی ارتفاع در دو مکان مختلف، و وابستگی آنها را به $oldsymbol{r}_1,oldsymbol{r}_2$ نشان میدهند.

برای سطوح ناصاف همگن و همسانگرد، این دو تابع تنها به اختلاف دو مکان $m{r}_1, m{r}_2$ بستگی پیدا می کنند در نتیجه روابط زیر بدست می آیند:

$$G(r_1, r_2) = G(|r_1 - r_2|) = G(\rho)$$
 (19-1)

$$C(r_1, r_2) = C(\rho) \tag{1Y-1}$$

که : $ho = |oldsymbol{r}_1 - oldsymbol{r}_2|$ که $ho = |oldsymbol{r}_1 - oldsymbol{r}_2|$

$$G(0) = G(r, r) = \sigma^2 \tag{1A-1}$$

یعنی مقدار تابع همبستگی متقابل در ho=0 برابر واریانس تابع توزیع ارتفاع است.

در اینجا به برخی از خواص تابع همبستگی متقابل بهنجار می پردازیم:

$$C(0) = 1$$
 (1)

باست. يعنى
$$C(
ho)=C(
ho)$$
 زوج است. $C(
ho)=C(
ho)$

است. $C(\rho)$ ماکزیم C(0) است. $|C(\rho)| \leq C(0)$ است.

$$\lim_{
ho o \infty} \mathcal{C}(
ho) = 0$$
 : وقتی $m(r+
ho)$ و از یکدیگر مستقل میشوند، در نتیجه $h(r+
ho)$ و از یکدیگر مستقل می


برای یک سطح ناصاف واقعی، $C(\rho)$ به طور معمول با افزایش ρ کاهش مییابد. شکل این کاهش بستگی به نوع سطح ناصاف و نرخ این کاهش، بستگی به فاصله ای از سطح دارد که در آن دو نقطه غیر همبسته میشوند.

طول همبستگی (ζ) فاصلهای است که در آن اختلاف بین دو نقطه سبب کاهش تابع همبستگی بهنجار متقابل، به $(\frac{1}{e})$ مقدار ماکزیمم آن می شود یعنی :

$$C(\zeta) = \frac{1}{e} \tag{19-1}$$

در واقع اگر فاصله بین دو نقطه مکان در گستره کوچکتر از ζ واقع شود، ارتفاع این دو نقطه همبسته هستند و اگر فاصله بین دو نقطه مکان، بسیار بیشتر از ζ گردد، ارتفاع دو نقطه غیر همبسته می شود، در نتیجه می توانیم بگوییم آنها از هم مستقل هستند.

شکل زیر تابع همبستگی متقابل سه سطح شکل I^{-1} را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می کنیم سطح A دارای بزرگ ترین طول همبستگی است. در نتیجه سطح C تاصاف تر بنظر می رسد.



شکل ۱-۵ تابع همبستگی متقابل سطوح متناظر با شکل ۱-۴

شکل تابع هم بستگی نقش مهمی در توصیف سطح ایفا می کند. سطوح ناصاف متفاوت می توانند توابع هم بستگی مختلفی داشته باشند. ولی در اکثر سطوح ناصاف رندومی (از جمله سطوح ناصاف ما در این پایان نامه)، تابع هم بستگی متقابل بهنجار را به صورت تابع گاوسی به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$C(\rho) = e^{-(\frac{\rho^2}{\zeta^2})} \tag{(\Upsilon-1)}$$

که در آن ho =
ho برابر طول همبستگی است.

در انتهای این قسمت دو تابع ریاضی دیگر که در مطالعات پراکندگی مورد استقاده قرار می گیرند را به طور اختصار معرفی می کنیم:

تابع ساختاري

یکی از خصوصیات آماری سطح که در بعضی موارد استفاده قرار می گیرد، تابع ساختاری سطح است که به صورت زیر تعریف میشود:

$$S(\vec{R}) = \langle [h(\vec{r}) - h(\vec{r} + \vec{\rho})]^2 \rangle \tag{(1-1)}$$

برای سطوح پایا اطلاعات یکسانی از تابع ساختاری و همبستگی بدست می آید. این دو تابع با رابطهی زیر به هم مرتبطند:

$$S(\vec{R}) = 2\sigma^2 [1 - C(\vec{\rho})] \tag{5.1}$$

مزیت تابع ساختاری نسبت به تابع همبستگی مستقل بودن از انتخاب سطح مرجع است.

طیف توانی

روش دیگر برای توصیف سطح ناصاف طیف توانی است که به صورت تبدیل فوریه از تابع همبستگی تعریف میشود:

$$P(\vec{k}) = \frac{\sigma^2}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} C(\vec{\rho}) \exp(i\vec{k}, \vec{\rho}) d\vec{\rho}$$
 (YT-1)

برای سطوحی با ابعاد نامحدود تابع همبستگی با رابطهی زیر داده می شود:

$$C(\vec{\rho}) = \lim_{A_m \to \infty} \frac{1}{A_M \sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\vec{r}) h(\vec{r} + \vec{\rho}) d\vec{r}$$
(15)

که در آن A_M مساحت صفحهی میانگین است. با جای گذاری $\mathcal{C}(\overrightarrow{oldsymbol{
ho}})$ در رابطهی (۲۳-۱) خواهیم داشت:

$$P(\vec{k}) = \lim_{A_m \to \infty} \frac{1}{A_M (2\pi)^2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} h(\vec{r}) \exp(i\vec{k}, \vec{r}) d\vec{r} \right|^2$$
(Ya-1)

بنابراین طیف توانی با تمام توابع تعریف شده ی قبلی برای سطح ناصاف تفاوت دارد. زیرا می تواند هر دو جنبه ی ناصافی سطح، ارتفاع از سطح میانگین و تغییرات ارتفاع در طول سطح را توصیف کند.


$$\int_{-\infty}^{+\infty} P(\vec{k}) d\vec{k} = \sigma^2 \tag{79-1}$$

۱-۲: انواع روش های اندازه گیری ناصافی سطوح

به طور کلی روش های اندازه گیری ناصافی سطوح به دو دسته تقسیم می شوند: روش های تماسی و غیرتماسی.

۱-۲-۱: روش های تماسی

از میان روش های تماسی، روش سوزنی عمومی ترین روش اندازه گیری پارامترهای ناصافی سطح است. در این روش، از ابزار سوزنی استفاده می شود، این ابزار می تواند به راحتی اطلاعات آماری سطح (rms و طول همبستگی) را در اختیار قرار دهد. استفاده از ابزار سوزنی برای اندازه گیری ناصافی، پس از اختراع گرامافون رواج یافت [۲۸]. در مدل های اولیه ی ابزار سوزنی، از مجموعه ای از اهرم ها برای حرکت عمودی سوزن استفاده می شد، پس از دود اندود کردن سطح شیشه، حرکات سوزن بر روی آن به صورت نوسانات نامنظم قابل مشاهده بود. در روش های جدیدتر، حرکت عمودی سوزن به نوسان الکتریکی تبدیل می شود. در این روش ها، با حرکت یکنواخت سوزن، سیگنال توسط مبدل تبدیل می شود و تقویت کننده ی الکتریکی، نوسانات سیگنال های دریافت شده از مبدل الکتریکی را تقویت می کند. شمای کلی این ابزار در شکل 1-8 دیده می شود.



شکل ۱-۶ شمای کلی ابزار سوزنی

محدوده ی حرکت عمودی ابزار سوزنی به محدوده ی دینامیکی مبدل بستگی دارد و در حدود ۱میلی متر است. قدرت تفکیک عمودی بوسیله ی ارتعاشات مکانیکی زمینه و نویز های حرارتی قطعات الکتریکی محدود می شود. امروزه در حالتی که محدوده ی حرکت عمودی سوزن ۵۰ میکرومتر است، قدرت تفکیک عمودی معادل ۰٫۳ نانومتر گزارش شده است [۳].

در ابزارهای اولیه که از روش تماسی سوزنی استفاده می کردند، بزرگی سوزن ها، علاوه بر نداشتن قدرت تفکیک افقی مناسب، باعث خرابیهای ناخواسته روی سطح می شدند. امروزه از سوزن های الماسی استفاده می شود که شعاع سطح مقطع آنها بین ۴ تا ۱۲ میکرومتر است [۲۹]. کیفیت مبدل الکتریکی در این ابزارها مهم است، در مدل های ارزان تر از کریستال پیزوالکتریک استفاده می شود که به علت تغییر فشار ، نویز در مجموعه ایجاد می شود.

حرکت یکنواخت افقی سوزن بر روی سطح بسیار مهم است، به این علت که سرعت سوزن با فواصل مکانی سطح رابطه پیدا می کند و هرگونه اختلال در یکنواختی حرکت، باعث استخراج داده های آماری نادرست در مورد ناصافی سطح خواهد شد. پس از استخراج اطلاعات به صورت سیگنال الکتریکی، این داده به رایانه یا به اسیلوسکوپ داده می شود تا بتواند مورد پردازش قرار گیرد.

مزیت روش سوزنی، دسترسی به سیگنال الکتریکی است که به کمک آن میتوان داده های مربوط به ناصافی سطح را بدست آورد.

معایب روش سوزنی [۳،۵،۳۰]:

- در مواردی که ابعاد انتهای سوزن به ابعاد ناصافی ها نزدیک باشد، احتمال خطا در اندازه گیری ناصافی (ندیدن ناصافی توسط سوزن) وجود دارد.
 - همچنین محدودیت در سایز نمونهی قابل اندازهگیری وجود دارد.
 - پاسخ فرکانسی محدود قطعات ابزار، باعث غیرقابل اندازه گیری بودن برخی پستی و بلندی ها میشود.
- هرچند سوزن وزن کمی دارد، ولی به علت سطح مقطع کوچک باعث اعمال فشار بالا به سطح می گردد و به سطح آسیب می رساند و همچنین در اندازه گیری هم خطا ایجاد می کند.
 - اندازه گیری در این روش وقت گیر است و هزینهی بالایی دارد.

روش های تماسی دیگری نظیر اندازه گیری اصطکاک بین سطح و یک شی متحرک وجود دارد. البته در این روش و نظیر این روش، این که چه پارامترهایی از ناصافی سطح اندازه گیری شده اند واضح نیست.

۱-۲-۲: روش های غیر تماسی

از مهم ترین روش های غیر تماسی برای اندازه گیری ناصافی سطوح، روش پراکندگی نور است که به دلیل غیر مخرب بودن، کاربرد ارزان و آسان، امکان مطالعهی سطوح وسیع و توانایی اندازه گیری در لحظه از اهمیت ویژه ای برخردار است. بنابراین ابتدا به طور خلاصه به نظریه های پراکندگی نور از سطوح ناصاف اشاره می شود و سپس انواع روش های تجربی غیر تماسی شرح داده می شود.

۱-۲-۲-۱: نظریه های پراکندگی از سطوح ناصاف: اختلال و کیرشهف

به طور کلی دو تقریب برای پراکندگی موج از سطوح ناصاف استفاده می شود، یکی نظریه ی اختلال و دیگری نظریه ی کیرشهف. روش مبتنی بر نظریه ی کیرشهف پایه ی فیزیکی ساده ای دارد که در آن با اعمال بعضی از محدودیت ها یک بیان تحلیلی برای میدان پراکنده از سطوح ناصاف ارائه می دهد. رفتار هر نقطه واقع بر سطح پراکننده را مانند حالتی در نظر می گیرند که این نقطه واقع بر صفحه ی بی نهایت موازی با تانژانت موضعی در آن نقطه از سطح است. بدیهی است این نظریه برای پراکندگی نور از سطح پراکننده ی صاف و تخت که نامحدود است، راه حل دقیقی دارد ولی برای سطوحی که اندازه ی محدود دارند و سطوحی با ناصافی زیاد، یک تقریب به حساب می آید. نتایج تجربی برای سطوحی که ناصافی آن ها در مقایسه با طول موج نور فرودی کوچک است با نظریه مطابقت دارد.

در نظریهی اختلال، میدان پراکنده بر حسب سری توانی از انحراف ارتفاع بیان می شود و به وضوح فقط برای سطوح با ناصافی کوچک معتبر است. نظریه ی اختلال در صورتی قابل استفاده است که تابع ارتفاع سطح h(x,y) در شروط زیر صدق کند:

$$k|h(x,y)| \ll 1$$

$$|\nabla h(x,y)| \ll 1$$

میدان نهایی در حضور پراکننده به صورت جمع میدان فرودی و میدان پراکنده نوشته میشود:

$$\psi(\vec{r}) = \psi^{inc}(\vec{r}) + \psi^{sc}(\vec{r}) \tag{YA-1}$$

می توان از نظریه ی اختلال برای مطالعه ی پراکندگی امواج استفاده کرد و کمیت هایی را که تابعی از ارتفاع سطح هستند، حول میتوان از نظریه یا تابعی از ارتفاع سطح میانگین، بسط تیلور داد. در این نظریه سطح میانگین ، صفحه ای است که در z=0 قرار دارد. بنابراین بسط تیلور به شکل زیر است:

$$f(x,y,h) = f(x,y,0) + hf_{,z}(x,y,0) + \frac{h^2}{2}f_{,zz}(x,y,0) + \cdots$$
 (۲۹-۱)

که در آن $f_{,z}=\partial f/\partial z$ است و برای مشتقات مرتبه های بعدی نیز روابط مشابهی وجود دارد.

در نظریه های پراکندگی نور از سطوح ناصاف، با اندازه گیری شدت نور پراکنده ی همدوس در راستای بازتاب آیینه ای یا عبور نور در راستای شکست معمولی، ناصافی سطح و با اندازه گیری توزیع فضایی شدت نور پراکنده ی پخشی طول همبستگی سطوح را تعیین می کنند.

۱-۲-۲-۲: انواع روش های تجربی غیرتماسی

۱-۲-۲-۲): روش های الکتریکی:

در این روش ها، با اندازه گیری و مقایسهی ظرفیت، مقاومت و القا در سطح مرجع و سطوح ناصاف، پارامترهای ناصافی را اندازه گیری میکنند.

به عنوان مثال، می دانیم ظرفیت بین دو عنصر رسانا رابطه ی مستقیم با مساحت رساناها و ثابت دی الکتریک ماده بین آن ها و رابطه ی عکس با فاصله ی بین دو عنصر رسانا دارد. در یکی از روش های الکتریکی، سطح صافی را بالای یک سطح ناصاف قرار داده و ظرفیت خازن ایجاد شده را به عنوان مرجع اندازه گیری می کنند. با حرکت دادن سطح صاف، و ثابت بودن باقی عوامل، نمایه ی سطح ناصاف محاسبه می شود. (توضیحات بیشتر در مرجع)[۳۱٬۳۰]

در القا نیز، افزایش فاصلهی بین دو سطح باعث کاهش القا میشود، بنابراین ناصافی سطوح مغناطیسی تابعی از میزان القای آن ها است.

مزیت استفاده از این روشها هزینهی کم و سرعت آن ها است، و عیب آن ها محدودیت در جنس سطوح است (مغناطیسی، رسانا، ...)

۱-۲-۲-۲-۲: روش های میکروسکویی (SPM۱۱):

به تکنیک هایی گفته می شود که در آن یک جاروب کننده حرکت های عمودی کوچک ناشی از ناصافی نمونه را تشخیص می-دهد. با حرکت جاروب کننده، مبدل پیزو الکتریک برهم کنش با سطح را تبدیل به سیگنال می کند. از میان این روش ها، دو روش SEM^{۱۲} و AFM^{۱۳} را بررسی می کنیم. [۳۲،۳]

الف) ميكروسكوپ روبش الكتروني، SEM:

اساس کار میکروسکوپ روبش الکترونی به برهم کنش الکترون با سطح و تولید الکترون های ثانویه استوار است. در این روش از یک فیلمان، که معمولاً از جنس تنگستن است، به منظور تولید الکترون استفاده می شود. باریکهی الکترونی پس از موازی شدن به باریکه ای به عرض حدود چند نانومتر تبدیل می شود. عرض باریکه عامل تعیین کننده ی قدرت تفکیک این میکروسکوپ ها

^{&#}x27;'Scanning Probe Microscopy
''Scanning Electron Microscopy
''Atomic Force Microscopy

است که امروزه با توسعه SEM به حدود SEM رسیده است. الکترون ها تحت تاثیر میدان الکتریکی شتاب می گیرند و به انرژی حدود V ۲۰ در انر برخورد با سطح، ساز و کارهای مختلفی به وجود می آید که یکی از آن ها تولید الکترون های ثانویه است. الکترون های ثانویه از برخورد باریکه ی الکترونی مقید ضعیف که در باند رسانایی نمونه هستند ایجاد می شوند. سپس این الکترون های ثانویه آشکار سازی می شوند، نکته ی قابل توجه این است که الکترون ها در هوا، دارای طول پیمایش حدود V هستند و خیلی زود انرژی خود را از دست می دهند. بنابراین تمامی سیستم در محیط خلاء قرار می گیرد. فشار درون محفظه حدود V هستند بنابراین فقط آن هایی که در چند باریکه ی الکترون های ثانویه، الکترون هایی با انرژی کم هستند بنابراین فقط آن هایی که در چند باریکه ی سطح نمونه تشکیل می شوند انرژی کافی دارند که از سطح فرار کنند و آشکار سازی شوند. شکلی که توسط V تشکیل می شود نتیجه ی شدت گسیل الکترون های ثانویه از هر نقطه V نمونه است. این روش یکی از کامل ترین روش های بررسی سطح است. از عیب های این روش می توان گرانی و غیر قابل حمل بودن را نام برد.

همچنین این روش تنها برای سطوح رسانا کاربرد دارد. در موارد دیگر باید روی سطح پوشش رسانا داده شود در نتیجه زمان نهایی مورد نیاز، بسیار زیاد است.

ب) میکروسکوپ روبش تونلی، STM:

STM در ابتدا به عنوان روشی برای اندازه گیری نیرو های بین ذراتی به کوچکی اتم پیشنهاد شد. این روش شبیه روش سوزنی است که در آن یک سوزن سطح را جاروب می کند. تفاوت اصلی در این است که کاوشگر با سطح تماس ندارد و بر اساس اعمال پتانسیل بر سطح نمونه و در نتیجه، ایجاد امکان تونل زنی برای الکترون های موجود در سطح کار می کند. پتانسیل بین سطح نمونه و سوزنی با ابعاد بسیار کوچک اعمال می شود. این سوزن از جنس فلزات سخت مثل تنگستن و پلاتین است. برای بدست آوردن نمایهی سطح در حالی که ارتفاع سوزن را ثابت نگه داشته اند، پتانسیل ثابتی را اعمال می کنند. وقتی ارتفاع ثابت باشد به علت پستی و بلندی های سطح جریان تونلی بین سوزن و سطح متغیر است، هر چه سوزن به سطح نزدیک تر باشد، جریان تونلی بیشتر و هر چه دور تر باشد این جریان کمتر است. بنابراین می توان از تغییرات جریان، نمایهی سطح و شکل اتم ها را جاروب کرد. همچنین می توان جریان را ثابت گرفت و از تغییرات ارتفاع سوزن، نمایهی سطح را بدست آورد. در این روش ابعاد نوک سوزن کاوشگر یکی از عوامل محدود کننده است. امروزه مقادیری از مرتبهی ابعاد اتم امکان پذیر است. این روش به نمونه های رسانا و نیمه رسانا محدود می شود و برای سطوح با ابعاد کوچک مناسب است. [۲۸،۳].

:AFM ،میکروسکوپ نیرو اتمی

اختراع AFM به خاطر توسعه ای بود که در STM رخ داد. AFM به عنوان بسط و ترکیبی از اصول STM و ابزار سوزنی توسعه یافت. توانایی این دستگاه در مشاهده ی شبکه ی اتمی سطح یک نمونه، برای مخترعانش جایزه نوبل سال ۱۹۸۶ را به ارمغان آورد. کاربرد AFM روز به روز در آزمایشگاه ها بیشتر و عمومی تر می شود. اگر چه STM قدرت تفکیک زیر نانومتر در سه بعد را دارد اما به نمونه های رسانا و نیمه رسانا محدود می شود. برای بدست آوردن تصاویری از عایق ها همانند رساناها، خوسعه پیدا کرد. AFM نمایه ی سه بعدی سطح را با دقت جانبی در حدود نانومتر و دقت عمودی زیر آنگستروم برای رساناها، نیمه رساناها و عایق ها تعیین می کند.

AFM شامل یک سوزن نوک تیز است که روی انتهای پایه ای انعطاف پذیر قرار دارد و سطح نمونه را جاروب می کند. این سوزن در مجاورت سطح نمونه قرار داده می شود، نیروی بین سوزن و سطح مورد بررسی موجب انحراف نگه دارنده می شود. میزان خمیدگی نگه دارنده توسط تابش لیزر بر آن اندازه گیری می شود. نگه دارنده در جابه جایی های کوچک از قانون هوک پیروی می کند. اگر سوزن در ارتفاع ثابتی باشد در اثر برخورد سوزن با سطح روی سطح خراش ایجاد می شود. بنابراین با استفاده از یک سیستم پشتیبان، سوزن و سطح به گونه ای نسبت به هم حرکت می کنند که فاصله بین آن ها ثابت باشد. سیستم پشتیبان پیزو الکتریکی است که نسبت به تغییرات نیروی اتمی بین سوزن و سطح حساس است و با تغییر فاصله بین سوزن و سطح، این نیرو را همواره ثابت نگه می دارد. در این حالت با جابجایی سوزن در راستای عمودی می توان نقشه ی توپو گرافی سطح را به صورت S(x, y) رسم کرد. S(x, y).

قدرت تفکیک در AFM به عوامل زیر بستگی دارد:

حساسیت آشکارسازی: در AFM با استفاده از روش های اپتیکی می توان میزان خمیدگی عمودی نگه دارنده را از مرتبه ی پیکومتر اندازه گرفت. پرتو لیزری به نگه دارنده تابانده شده و انحراف نگه دارنده باعث انحراف پرتوی بازتابی از آن می شود. این پرتو به آشکار ساز حساس به مکان، که آرایه ای از فوتودیود ها تشکیل شده است، برخورد می کند.

انعطاف پذیری نگه دارنده: جنس نگه دارنده ها معمولاً از جنس سیلیکون، اکسید سیلیکون یا نیترید سیلیکون، با یک لایهی بسیار نازک طلا برای افزایش ضریب بازتاب آن ها ساخته می شوند. ثابت ارتعاش آن ها بین ۰.۱ تا ۵۰ نیوتن بر متر و طول آنها حدود ۱۰۰ است.

تیزی نوک سوزن: برای این که سوزن AFM بتواند به اندازه کافی به سطح نمونه نزدیک شود باید کاملاً نوک تیز باشد. بنابراین شعاع انحنای نوک سوزن پارامتر مهمی به شمار می رود و اغلب جزء محدودیت های بالا بردن قدرت تفکیک AFM است. معمولاً طول این سوزن ها در حدود μm و شعاع انحنای نوک آن ها بین nm تا nm تا nm کا است.

۱-۲-۲-۲: روش های ایتیکی:

روش های اپتیکی به دلیل غیر مخرب بودن، ارزان بودن و سرعت بالای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

اسمالتز در سال ۱۹۲۷ اولین شخصی بود که از روش اپتیکی برای بررسی ناصافی سطح استفاده کرد. او نور موازی را پس از گذشتن از لبهی چاقو با زاویه به سطح ناصاف تاباند و نمایهی سطح را با دیدن سایهی چاقو روی سطح مشاهده کرد[۳]..

در حالت کلی روش های اپتیکی را می توان به سه دستهی اصلی تقسیم کرد:

روش پراکندگی، روش نمایه سنجی اپتیکی و روش تداخل سنجی.

الف) روش پراکندگی:

اکثر روش های پراکندگی برای تعیین ناصافی سطوح، روش های تجربی اند و به عنوان نوعی مقایسه گر استفاده می شوند. در این میان می توان به روش های براق سنجی که در آن نور پراکنده به وسیله یک یا دو آشکارساز اندازه گیری می شود، اشاره کرد. یکی از آشکارسازها معمولاً در جهت بازتاب آینه ای و آشکار ساز دوم در زاویه ای دیگر برای اندازه گیری نور پراکنده پخشی استفاده می شود. ناصافی سطح از روی نسبت شدت های اندازه گیری شده به وسیله دو آشکار ساز تخمین زده می شود. در روش های دیگر پراکندگی اندازه ی شدت در جهت بازتاب آینه ای نسبت به شدت بازتابی از یک سطح صاف و یا پخش شدگی زاویه ای نور در اطراف بازتاب آینه ای برای تخمین ناصافی سطح مورد استفاده قرار می گیرد.

مزیت اصلی روش های پراکندگی سرعت بالای آن ها و امکان اندازه گیری در لحظه است و دیگر این که امکان جاروب مساحت بزرگی از سطح ناصاف وجود دارد.

ب) روش نمایه سنج اپتیکی:

این روش اندازه گیری اپتیکی غیر تماسی روی خواص کانونی کردن نور به وسیلهی قطعات اپتیکی پایه گذاری شده است[۶].

ج) روش تداخل سنجي:

در این روش ها از تداخل نور پراکنده ی همدوس از سطح ناصاف و نور بازتابی از سطح مرجع صاف فریزهای تداخلی به وجود می آید و نمایانی فریزها را مورد بررسی قرار می گیرد[۳]. می توان از تداخل سنج تویمن-گرین برای مطالعه ی سطح استفاده کرد، ولی این روش تنها محدود به سطح هایی با ناصافی کم است.

۱-۲-۲-۲-۴جمع بندی در مورد روش های مختلف:

نوع روش به کار رفته برای تعیین ناصافی، توسط طبیعت ناصافی سطح مورد آزمون، تعیین می شود. انتخاب هر کدام از این روش ها به جنس و مشخصات سطح، کاربرد روش و دقت اندازه گیری بستگی دارد.

اگر پهنای نوک سوزن در مقایسه با جدایی جانبی ناهمواری ها کوچک باشد، ابزار سوزنی می تواند نمایهی سطح را به درستی تعیین کند. این ابزار برای سطوح سخت با قدرت تفکیک کمتر از ۱ نانومتر در ارتفاع و قدرت تفکیک جانبی کوچک تر از ۱/۱ میکرومتر مناسب است.

یک تکنیک دقیق و ایده آل برای اندازه گیری پارامترهای سطح، باید تکرار پذیر و سریع باشد، در هر بار آزمایش بتواند منطقهی زیادی از سطح را پوشش دهد و همچنین نباید به سطح آسیب برساند. روش های اپتیکی به دلیل داشتن این خصوصیات به روش سوزنی ترجیح داده می شوند.

روش های پراکندگی نور برای تعیین کمیت های آماری ناصافی سطح، σ و λ_0 به کار می روند و توانایی تعیین نمایهی سطح را ندارند.

AFM احتمالاً عمومی ترین روش اندازه گیری است که هم تصویری از سطح می دهد و هم ناصافی را به صورت کمی اندازه گیری می کند. اما برای سطوح بزرگ نیاز به یک اپراتور ماهر دارد. این روش نسبتاً یک روش مخرب محسوب می شود و پرهزینه و وقت گیر است. همچنین مشکل کالیبراسیون، یک مشکل عمومی برای میکروسکوپ های روبشی است.

فصل دوم

مطالعهی نظری تاثیر ناصافی سطح بر نمایانی شدت نور در فاصلهی تالبوت

در این فصل، روشی جدید برای اندازه گیری سطوح ناصاف ارائه می شود، که در آن از نظریه ی تالبوت برای محاسبه ی ناصافی استفاده شده است. اثر تالبوت، یک اثر تداخلی است که اولین بار توسط هنری تالبوت در سال ۱۸۳۶ مشاهده شد. هنگامی که موج تخت همدوس از توری پراش عبور می کند، تصویر پراش در فواصل مشخصی متناوباً تکرار می شود. فاصله ای که در آن تصاویر توری تکرار می شود، فاصله ی تالبوت نام دارد و تصاویر تشکیل شده از پراش، تصویر تالبوت 14 ، فوریه 16 و یا خودتصویر 16 نامیده می شوند. در نصف فاصله ی تالبوت، تصویر تالبوت با اختلاف فاز π تشکیل می گردد و همچنین در نسبت های کوچک تر از فاصله ی تالبوت، تصاویری از تداخل امواج به وجود می آید که از نظر پهنای شیارها، با تناوب توری متناسبند.

ریلی نشان داد اثر تالبوت بر اساس فرمول مقابل محاسبه می شود:

$$z_{talbot} = \frac{2d^2}{\lambda}$$

که در آن d دورهی تناوب توری پراش و λ طول موج عبوری از توری است.

با تاباندن لیزر به یک توری پراش، تصاویر تالبوت این توری در فواصل معین تشکیل می شود. در این روش از میزان نمایانی تصاویر تالبوت توری برای محاسبه ی پارامترهای ناصافی استفاده شده است. با مقایسه ی نمایانی در حالت بازتاب از شیشه ی مرجع و نمایانی در حالت بازتاب از شیشه ی ناصاف، می توان میزان ناصافی را محاسبه کرد. در این روش، سرعت اندازه گیری بالا است و در زمان کمی می توان سطح زیادی از جسم ناصاف را بررسی کرد.

در ابتدای این فصل رابطه ی نمایانی توزیع شدت نور همدوس بازتابی از سطح ناصاف در فاصله ی تالبوت محاسبه می شود. سپس تاثیر ناصافی سطح بر این نمایانی مورد مطالعه قرار می گیرد و نشان داده می شود که رابطه ی نمایانی در فواصل تالبوت، به طول همبستگی سطح و میزان نا همدوسی نور مربوط است که ناهمدوسی نور نیز متناسب با ناصافی سطح است. در نهایت، پارامتر ناصافی سطح از روی نسبت نمایانی در حضور سطح ناصاف، و نمایانی سطح صاف مرجع به طور نظری محاسبه خواهد شد.


^{\&#}x27;Talbot Image

^{`°}Fourier Image

^{``}Self Image

برای این منظور ابتدا محاسبات را از توری پراش رانکی(که در آزمایشگاه نیز بهطور تجربی از این توری استفاده شده است) شروع می کنیم، سپس از منظر تئوری به بررسی توری پراش سینوسی می پردازیم و بعد یک رهیافت جالب برای بدست آوردن ضریب شکست مواد ارائه می دهیم.

۱-۲ محاسبهی شدت نور پراکنده بازتابی از سطوح ناصاف بعد از عبور از توری پراش رانکی



شکل ۱-۲ باریکهی نور موازی، همدوس و تکفام، که با سطح ناصاف زاویهی θ دارد، به توری پراش رانکی که عمود به باریکه در صفحه x-y میرسد. $\xi-\eta$ قرار گرفته است، می تابد و بعد از بازتاب از سطح ناصاف(صفحه $\chi-y$) به نقطه (x,y) در صفحهی x-y می میرسد.

مطابق با شکل ۱-۲ باریکهی نور موازی، همدوس و تکفام که با سطح ناصاف زاویهی θ دارد، به توری پراش رانکی که عمود به باریکه در صفحه $\xi-\eta$ قرار گرفته، می تابد و مطابق با نظریه پراش در محدوده فرنل، انتشار می یابد. باریکهی نور از سطح ناصاف (صفحهی $\dot{\chi}-\dot{y}$) پراکنده می شود. صفحهی x-y نیز صفحهی مشاهده است همان طور که در شکل مشخص است، فاصلهی طولی بین مراکز دو صفحهی $\eta-\dot{\chi}=\chi-\dot{\chi}$ مطابق شکل برابر است با : $|\overrightarrow{R_1}|+|\overrightarrow{R_2}|$.

برای این که حس مشهودتری داشته باشیم میتوانیم رهیافت زیر را درنظر بگیریم:

مطابق با شکل ۲-۲ صفحه ی فرضی "x''-y'' را که معادل با بازتاب آینهای صفحه ی x-y نسبت به صفحه ی مطابق با نقطه ی رصفحه ی سطح ناصاف) است را در نظر می گیریم. پس هر نقطه ی دلخواه مثل (x,y) در صفحه ی است را در نظر می گیریم.

(x,y) در صفحه x'' - y'' است. در واقع تمامی پرتوهایی که از صفحه x'' - y' بازتاب می بابند و به نقطه x'' - y'' است. در واقع تمامی پرتوهایی که از صفحه x'' - y'' هستند. به عنوان مثال همان طور که در شکل ۲ می رسند، معادل با عبور همان پرتوها از صفحه x'' - y' و نقطه x'' - y'' هستند. به عنوان مثال همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود دو پرتو که از نقطه های x'' - y'' و x'' - y'' از سطح ناصاف بازتاب می بابند و به نقطه x'' - y'' می رسند، در واقع می توان گفت تصویری که در نقطه x'' - y'' تشکیل می شود معادل با بازتاب آینه ای این نقطه نسبت به صفحه x'' - y'' است با این تفاوت که در نقطه های x'' - y'' - y'' به جای این که بازتاب آینه فاز بازتابی معادل با بازتاب پرتوها ضرب گردند، در عبور، دامنه های پرتو فرودی ضرب در اختلاف فاز بازتابی شود و پرتو در عبور بررسی گردد. یعنی در هر نقطه از سطح مانند x'' - y'' - y'' دامنه پرتو فرودی ضرب در اختلاف فاز بازتابی شود و پرتو در عبور بررسی گردد.

همچنین مطابق شکل ۱-۲ فاصلهی مراکز دو صفحهی $\xi-\eta$ و $\xi-\eta$ برابر است با: $|\overrightarrow{R_1}|+|\overrightarrow{R_3}|+|\overrightarrow{R_3}|$ که باتوجه به توضیحات داده شده $|\overrightarrow{R_2}|=|\overrightarrow{R_3}|$.

با این مقدمه و قرار دادن عبارت $|\overrightarrow{R_1}| + |\overrightarrow{R_2}| = z$ انتگرال فرنل را حل می کنیم:

دامنهی نور بازتابی در نقطهی (x,y) که میتوانیم آنرا به صورت معادل در نقطهی $(x^{"},y^{"})$ فرض کنیم(شکل ۲-۱)، بدین صورت محاسبه می شود:

دامنهی باریکهی نور همدوس، موازی و تکفام پس از عبور از توری به صورت زیر درمیآید:

$$\psi(\xi,\eta) = A_0 g(\xi,\eta) \tag{1-7}$$


که در آن A_0 دامنهی نور فرودی و

$$g(\xi,\eta) = \frac{1}{2} \left[1 + c \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) \cos\left(\frac{n2\pi\xi}{d}\right) \right) \right]$$
 (Y-Y)

بسط فوریهی تابع گذردهی دامنهی نور از توری رانکی (مربعی) با ضریب گذردهی دامنه c است.

هم چنین برای تشکیل تصویر در نقطه ی (x,y) (معادل با نقطه ی (x'',y'') در عبور $\{x,y\}$ نور در هنگام بازتاب از سطح ناصاف باید در اختلاف فاز بازتابی ضرب گردد که این اختلاف فاز به صورت زیر محاسبه می شود:

در صورتی که پرتویی با زاویه θ به سطح ناصاف برخورد کند، اختلاف فاز نسبت صفحه ی مرجع (صفحه ای که میانگین افتوخیزهای ارتفاع نسبت به آن برابر صفر است) مطابق شکل (۲-۲) با رهیافتی که در ادامه بررسی می شود، بدست می آید:



شکل ۲-۲ پرتویی با زاویه θ از سطح بازتابیده میشود. وقتی که سطح صاف است، پرتو در نقطه (\dot{x},\dot{y}) از صفحه مرجع بازتابیده میشود. میشود. ولی وقتی که سطح ناصاف است، پرتو در نقطه (\dot{x},\dot{y}) از ارتفاع $h(\dot{x},\dot{y})$ بازتابیده میشود.

وقتی که سطح صاف است پرتو در نقطه ی (\dot{x},\dot{y}) از صفحه ی مرجع بازتابیده می شود. ولی وقتی که سطح ناصاف است، پرتو در نقطه ی $h(\dot{x},\dot{y})$ از ارتفاع $h(\dot{x},\dot{y})$ بازتابیده می شود. اختلاف راه نوری پرتو بازتابیده از سطح ناصاف و پرتو بازتابیده از سطح مرجع برابر با $\Delta = 2h(\dot{x},\dot{y})\cos\theta$ است.

با بدست آوردن اختلاف فاز، دامنه در نقطهی (x,y) (معادل با نقطهی (x,y) جهت درک بهتر(x,y) با بدست $\psi(x,y)=$

$$\frac{A_0}{2i\lambda} \iint t(x',y') \left[1 + c \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) \cos(\frac{n2\pi\xi}{d}) \right) \right] \times$$

$$\frac{exp(-ik/2z[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2])}{z}d\xi d\eta \tag{T-T}$$

که در آن

$$t(x', y') = exp(ik2\cos(\theta)h)$$
 (f-T)

دامنهی نور بازتابی از سطح ناصاف را نشان می دهد و heta زاویه نور فرودی برسطح ناصاف و h=h(x',y') ارتفاع هر نقطهی سطح از صفحهی میانگین است.

: برابر است با $\psi(x,y)$ برابر است با

$$\langle I(x,y) \rangle = \langle \psi(x,y)^* \psi(x,y) \rangle$$
 (Δ - Υ)

در نتیجه داریم:

$$\langle I(x,y) \rangle =$$

$$\begin{split} \frac{A_0^2}{4(\lambda z)^2} \iiint &< t \big(\dot{x_2}, \dot{y_2} \big)^* t \big(\dot{x_1}, \dot{y_1} \big) \times \left\{ 1 + c \sum_{n=1}^{\infty} \Big(\frac{4}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) \cos(\frac{n2\pi\xi}{d}) \Big) \right\} \\ &\times \left\{ 1 + c \sum_{m=1}^{\infty} \Big(\frac{4}{m\pi} \sin(\frac{m\pi}{2}) \cos(\frac{m2\pi\xi'}{d}) \Big) \right\} \\ &\times \exp(^{-ik}/_{2z} [(x - \xi')^2 + (y - \eta')^2]) \\ &\times \exp(^{ik}/_{2z} [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]) > d\xi' d\eta' d\xi d\eta \end{split} \tag{\mathcal{F}-Υ}$$

با بسط رابطه فوق و جای گذاری $I_0 = A_0^2$ داریم:

$$< I(x,y) >= \frac{I_0}{4(\lambda z)^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \iint$$

$$< t(x,y)^* t(x,y)$$

$$\times \left\{ 1 + c^2 \frac{16}{mn\pi^2} \left(sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) cos\left(\frac{2n\pi}{d}\xi\right) cos\left(\frac{2m\pi}{d}\xi'\right) \right.$$

$$+ c\left(\frac{4}{n\pi} sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) cos\left(\frac{n2\pi\xi}{d}\right) \right) + c\left(\frac{4}{m\pi} sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) cos\left(\frac{m2\pi\xi'}{d}\right) \right) \right\}$$

$$\times \exp(-ik/2z \left[(x - \xi')^2 + (y - \eta')^2 \right])$$

$$\times exp(ik/2z \left[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 \right]) > d\xi' d\eta' d\xi d\eta$$

$$(Y-7)$$

تا این جا تابعیت همهی اجزای انتگرال (۲-۶) غیر از $t(x_1,y_1) > t(x_1,y_2)^*$ مشخص است. بنا بر این ابتدا باید تابعیت این تا این جا تابعیت همهی اجزای انتگرال (۲-۶) غیر از تابع مشخص شود.

از رابطه (۲-۴) داریم:

$$< t(x_2, y_2)^* t(x_1, y_1) > = < \exp[ik2\cos(\theta)(h(x_2, y_2) - h(x_1, y_1))] >$$
 (A-Y)

برای تابع توزیع ارتفاع گاوسی،

$$P(h) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \exp\left[\frac{h^2}{2\sigma^2}\right]. \tag{9-7}$$

در آن σ ریشه ی میانگین مجذور ارتفاع یا ناصافی سطح است، خواهیم داشت:[۳۵]

$$< t(\xi, \eta)^* t(\xi', \eta') > = \exp[-k^2 (2\cos(\theta))^2 \sigma^2 \times (1 - C(x_2 - x_1, y_2 - y_1))]$$
 (1.-7)

که در آن $C(x_2-x_1,y_2-y_1)$ تابع همبستگی بین دو نقطه از سطح ناصاف است که تنها تابع تفاضل مختصات دو نقطه از سطح است. بنابراین تابع $t(\xi,\eta)^*t(\xi',\eta')>0$ نیز فقط به تفاضل مختصات دو نقطه مربوط می شود.

با توجه به شکل ۲-۲ با استفاده از قوانین ساده هندسه می توان روابط زیر را بدست آورد

$$\dot{x_2} - \dot{x_1} = \alpha \left(\xi - \xi' \right) \tag{11-7}$$

$$\dot{y_2} - \dot{y_1} = \beta \left(\eta - \eta' \right) \tag{17-7}$$

$$|\overrightarrow{R_3}| = |\overrightarrow{R_3}| = |\overrightarrow{R_3}|$$
 که $\beta \cong \frac{|\overrightarrow{R_3}|}{(|\overrightarrow{R_3}| + |\overrightarrow{R_1}|)}$ که $\alpha \cong \frac{|\overrightarrow{R_3}|}{(|\overrightarrow{R_3}| + |\overrightarrow{R_1}|)\cos\theta}$ که که انتیجه عند انتیجه که در نتیجه ا

 $< t(\xi,\eta)^* t(\xi',\eta') >$

$$\begin{split} &= \exp\left[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2 \\ &\times \left(1 - \mathcal{C}\left(\alpha\left(\xi - \xi'\right), \beta\left(\eta - \eta'\right)\right)\right)\right] \end{split} \tag{17-7}$$

با توجه به این که تابع همبستگی تنها به تفاضل دو نقطه از سطح بستگی دارد بنابراین تابع $t(\xi,\eta)^*t(\xi',\eta')>0$ نیز فقط به $T\left(\alpha\left(\xi-\xi'\right),\beta\left(\eta-\eta'\right)\right)$ با $T\left(\alpha\left(\xi-\xi'\right),\beta\left(\eta-\eta'\right)\right)$ و تفاضل مختصات دو نقطه مربوط می شود. با معادل قرار دادن $T\left(\alpha\left(\xi-\xi'\right),\beta\left(\eta-\eta'\right)\right)$ با $T\left(\alpha\left(\xi-\xi'\right),\beta\left(\eta-\eta'\right)\right)$

$$\xi - \xi' = X$$
 $\xi + \xi' = Y$ $\eta - \eta' = X'$ $\eta + \eta' = Y'$ (14-7)

، معادله (۲-۷) به انتگرال زیر تبدیل می شود:

$$\langle I(x,y) \rangle = \frac{I_0}{16(\lambda z)^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \iint \langle T(\alpha X, \beta X') \left\{ 1 + c^2 \frac{16}{mn\pi^2} \left(\sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) \right. \\ \left. \times \cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right) \cos\left(\frac{m\pi}{d}(X-Y)\right) \right. \\ \left. + c\left(\frac{4}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) \cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right)\right) \right. \\ \left. + c\left(\frac{4}{m\pi} \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{m\pi}{d}(X-Y)\right)\right) \right\} \\ \left. \times \exp(ik/2\pi[XY+X'Y'-2Xx-2X'y]) \rangle dXdYdX'dY'$$

با توجه به این که سطح انتگرال گیری به اندازه کافی بزرگ است، می توان کران انتگرال را به بی نهایت میل داد و از رابطهی:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ia(X-X')k} dk = \frac{2\pi}{a} \delta(X-X')$$
(19-Y)

که از خواص مهم دلتای دیراک است در حل مسئله کمک گرفت.

برای ساده تر شدن حل مسئله، انتگرال (۲-۱۵) را به چهار جملهی تشکیل دهنده اش تقسیم می کنیم و جملات را یک به یک محاسبه می کنیم.

$$< I(x,y) > = \frac{I_0}{16(\lambda z)^2} < (I_1 + I_2 + I_3 + I_4) >$$
(1Y-Y)

محاسبهی جمله اول:

$$I_{1} = \iiint T(\alpha X, \beta X') \times \exp(ik/2z \left[XY + X'Y' - 2Xx - 2X'y\right])$$

$$\times dXdYdX'dY'$$
(\lambda-\tau)

با در نظر گرفتن انتگرال (۲-۱۶) خواهیم داشت:

$$I_1 = 2\lambda z \iiint \delta(X') T(\alpha X, \beta X') \times \exp(ik/2z [XY - 2Xx - 2X'y]) dXdYdX'$$
(19-7)

با انتگرال گیری روی I ، dX' می شود:

$$I_1 = 2\lambda z \iint T(\alpha X, 0) \exp(ik/2z [XY - 2Xx]) dXdY$$
 (Y--Y)

با توجه به روابط (۲-۱۶) و (۱۷-۲)داریم:

$$I_1 = (2\lambda z)^2 \int \delta(X) T(\alpha X, 0) \times \exp(ik/2z [-2Xx]) dX$$
 (۲۱-۲)

با انتگرال گیری روی I ، dX می شود:

$$I_1 = (2\lambda z)^2 T(0,0) \tag{\Upsilon\Upsilon-\Upsilon}$$

جملهی دوم:

$$I_{2} = \iiint T(\alpha X, \beta X') \left\{ c^{2} \frac{16}{mn\pi^{2}} \left(\sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) \right.$$

$$\times \cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right) \cos\left(\frac{m\pi}{d}(X-Y)\right) \right\}$$

$$\times \exp(ik/2z \left[XY + X'Y' - 2Xx - 2X'y \right] \right) dXdYdX'dY' \tag{YT-Y}$$

با در نظر گرفتن انتگرال (۲-۱۶) خواهیم داشت:

$$I_{2} = c^{2} \frac{16}{mn\pi^{2}} \left(sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) 2\lambda z \iiint \delta(X') T(\alpha X, \beta X')$$

$$\times \left\{ cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right) \times cos\left(\frac{m\pi}{d}(X-Y)\right) \right\}$$

$$\times \exp(ik/2z[XY-2Xx-2X'y]) dXdYdX' \tag{7.5-7}$$

با انتگرال گیری روی I ، dX' می شود:

$$I_{2} = c^{2} \frac{16}{mn\pi^{2}} \left(sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) 2\lambda z \iint T(\alpha X, 0)$$

$$\times \left\{ cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right) \times cos\left(\frac{m\pi}{d}(X-Y)\right) \right\}$$

$$\times \exp(ik/2\pi [XY-2Xx]) dXdY \tag{$\Upsilon\Delta-\Upsilon$}$$

با نوشتن $\cos(x)$ به صورت نمایی، بعد از مرتب سازی توان ها داریم:

$$I_{2} = c^{2} \frac{8}{mn\pi^{2}} \left(\sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) \lambda z \iint \delta(X) T(\alpha X, 0)$$

$$\times \left\{ \exp\left(-i\pi\left(\frac{m+n}{d} + \frac{2x}{\lambda z}\right)X\right) \times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m-n}{d} - \frac{X}{\lambda z}\right)Y\right) + \exp\left(-i\pi\left(\frac{m-n}{d} + \frac{2x}{\lambda z}\right)X\right) \times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m+n}{d} - \frac{X}{\lambda z}\right)Y\right) + \exp\left(i\pi\left(\frac{m-n}{d} - \frac{2x}{\lambda z}\right)X\right) \times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m+n}{d} - \frac{X}{\lambda z}\right)Y\right) + \exp\left(i\pi\left(\frac{m+n}{d} - \frac{2x}{\lambda z}\right)X\right)$$

$$\times \exp\left(i\pi\left(\frac{m-n}{d} + \frac{X}{\lambda z}\right)Y\right) dXdY$$

$$(1-7)$$

با توجه با رابطهی (۲-۱۶) داریم:

$$I_{2} = c^{2} \frac{16}{mn\pi^{2}} \left(sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) (\lambda z)^{2}$$

$$\times \left\{ T\left(\frac{\lambda z\alpha(m-n)}{d}, 0\right) \right\}$$

$$\times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m+n}{d} + \frac{2x}{\lambda z}\right) (\frac{m-n}{d})\lambda z \right) + T\left(\frac{\lambda z\alpha(m+n)}{d}, 0\right)$$

$$\times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m-n}{d} + \frac{2x}{\lambda z}\right) (\frac{m+n}{d})\lambda z \right)$$

$$+ T\left(\frac{-\lambda z\alpha(m-n)}{d}, 0\right)$$

$$\times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m+n}{d} - \frac{2x}{\lambda z}\right) (\frac{m-n}{d})\lambda z \right)$$

$$+ T\left(\frac{-\lambda z\alpha(m+n)}{d}, 0\right)$$

$$\times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m-n}{d} - \frac{2x}{\lambda z}\right) (\frac{m+n}{d})\lambda z \right)$$

$$\times \exp\left(-i\pi\left(\frac{m-n}{d} - \frac{2x}{\lambda z}\right) (\frac{m+n}{d})\lambda z \right)$$

جملهی سوم:

$$I_{3} = \frac{4c}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \iiint T(\alpha X, \beta X') \left(\cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right)\right)$$

$$\times \exp(\frac{ik}{2z} \left[XY + X'Y' - 2Xx - 2X'y\right]\right) dXdYdX'dY' \tag{YV-Y}$$

با در نظر گرفتن انتگرال (۲-۱۶)خواهیم داشت:

$$I_{3} = \frac{4c}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) 2\lambda z \iint T(\alpha X, 0) \left(\cos\left(\frac{n\pi}{d}(X+Y)\right)\right)$$
$$\times \exp(ik/2z[XY - 2Xx]) dXdY$$

با نوشتن cos(x) به صورت نمایی و مرتب سازی توان ها داریم:

$$I_{3} = \frac{4c}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \lambda z \iint T(\alpha X, 0) \left\{ \left(\exp\left(i\pi\left(\frac{n}{d} - \frac{2x}{\lambda z}\right)X\right)\right) \right.$$

$$\times \left(\exp\left(i\pi\left(\frac{n}{d} + \frac{X}{\lambda z}\right)Y\right)\right) + \left(\exp\left(-i\pi\left(\frac{n}{d} + \frac{2x}{\lambda z}\right)X\right)\right)$$

$$\times \left(\exp\left(-i\pi\left(\frac{n}{d} - \frac{X}{\lambda z}\right)Y\right)\right) dXdY$$

و باز هم با استفاده از (17-1) و انتگرال گیری روی dX داریم:

$$\begin{split} I_{3} &= \frac{8c(\lambda z)^{2}}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &\times \left\{ T\left(\frac{\alpha n\lambda z}{d},0\right) \exp\left(i\frac{n^{2}\pi\lambda z}{d^{2}}\right) \exp\left(-i\frac{2n\pi x}{d}\right) \right. \\ &\left. + T\left(-\frac{\alpha n\lambda z}{d},0\right) \exp\left(i\frac{n^{2}\pi\lambda z}{d^{2}}\right) \exp\left(i\frac{2n\pi x}{d}\right) \right\} \end{split} \tag{$(1,0)$}$$

و جملهی چهارم نیز به طور مشابه محاسبه می شود:

$$\begin{split} I_4 &= \frac{8c(\lambda z)^2}{m\pi} \\ &\times \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \left\{ T\left(-\frac{\alpha m\lambda z}{d},0\right) \exp\left(-i\frac{m^2\pi\lambda z}{d^2}\right) \exp\left(i\frac{2m\pi x}{d}\right) \right. \\ &\left. + T\left(\frac{\alpha m\lambda z}{d},0\right) \exp\left(-i\frac{m^2\pi\lambda z}{d^2}\right) \exp\left(-i\frac{2m\pi x}{d}\right) \right\} \end{split} \tag{$1.9-7$}$$

با توجه به این که تابع T نسبت به هر کدام از متغیرهایش متقارن است، یعنی T(X,Y) = T(X,Y) ، با مقداری ساده سازی میانگین شدت نور برابر می شود با:

چون میانگین شدت $I(x,y) > \infty$ مشاهده پذیر فیزیکی و حقیقی است، بنابراین قسمت موهومی جمله و قابل قبول نیست. در نتیجه:

$$< I(x,y) >$$

$$= \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) + \frac{8c}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) T\left(\frac{\alpha n \lambda z}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{2n\pi x}{d}\right) \cos\left(\frac{n^2 \pi \lambda z}{d^2}\right) + \frac{8c^2}{\pi^2} \sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{1}{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)$$

$$\times \cos\left(\pi \lambda z \left(\frac{m^2 - n^2}{d^2}\right)\right) \left[T\left(\frac{\alpha \lambda z (m-n)}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{2\pi x (m-n)}{d}\right) + T\left(\frac{\alpha \lambda z (m+n)}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{2\pi x (m+n)}{d}\right) \right] \right\}$$

$$((1)-7)$$

بنابراین با استفاده از رابطه ی (۲-۳۱) می توان شدت حاصل از بازتاب نور همدوس تکفام از سطح ناصاف را در هر فاصله ی z از صفحه ی (x,y) بدست آورد.

۲-۲: بدست آوردن توزیع شدت در حضور سطح صاف (مرجع):

اگر بعد از توری، سطح صاف (مرجع) قرار گیرد، تابع همبستگی $C(\alpha(\xi-\xi'),\beta(\eta-\eta'))$ برابر با ۱ خواهد بود، در نتیجه داریم: T(X,Y)=1. پس میانگین شدت نور بعد از سطح ناصاف با استفاده از رابطه ی T(X,Y)=1 می شود:

$$\langle I(x,y) \rangle = \frac{I_0}{4} \left\{ 1 + \frac{8c}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{2n\pi x}{d}\right) \cos\left(\frac{n^2 \pi \lambda z}{d^2}\right) + \frac{8c^2}{\pi^2} \sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{1}{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \cos\left(\pi \lambda z \left(\frac{m^2 - n^2}{d^2}\right)\right) \right.$$

$$\times \left[\cos\left(\frac{2\pi x (m-n)}{d}\right) + \cos\left(\frac{2\pi x (m+n)}{d}\right) \right] \right\}$$

$$(\Upsilon Y - Y)$$

در فواصل $z=N^{rac{d^2}{\lambda}}$ (که N در آن عدد صحیح است)، رابطهی (۲-۳۲) به رابطهی زیر تبدیل می شود:

$$< I(x,y) > = \frac{I_0}{4} \left\{ 1 + \frac{8c}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{2n\pi x}{d}\right) \cos(n^2 \pi N) + \frac{8c^2}{\pi^2} \sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{1}{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \times \cos(\pi N(m^2 - n^2)) \right.$$

$$\times \left[\cos\left(\frac{2\pi x(m-n)}{d}\right) + \cos\left(\frac{2\pi x(m+n)}{d}\right) \right] \right\}$$

$$(\Upsilon \Upsilon - \Upsilon)$$

توجه شود که در N های زوج رابطهی (۲-۳۳) دقیقاً تبدیل به همان تابع شدت اولیهی بعد از توری می شود و در نتیجه تصویر توری با بالاترین نمایانی تشکیل خواهد شد که به این تصویر، تصویر تالبوت 14 ، خودتصویر 16 ، و یا تصویر فوریه 19 گفته می شود. در N های فرد نیز تصویر نیم تالبوت ها با جابجایی عرضی به اندازه ی نصف دوره تناوب توری نسبت به تصویر تالبوتها ایجاد می شوند.

^{&#}x27;YTalbot Image

^{`^}SelfImage

۲-۲ محاسبه نمایانی شدت در محل تالبوت

برای محاسبهی نمایانی، ابتدا باید بیشینه و کمینهی شدت را در یک تناوب تصویر بیابیم.

با قرار دادن Nd به جای $\frac{\lambda z}{d}$ ، رابطهی (۲-۳۱)، به رابطهی زیر می رسیم (به ازای مقادیر زوج Σ n,m صفر میشود).

$$< I(x,y) > = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) + \frac{8c}{\pi} \sum_{n=odd}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^{(\frac{n-1}{2})} T(\alpha n N d, 0) \cos\left(\frac{2n\pi x}{d}\right) + \frac{8c^2}{\pi^2} \sum_{n,m=odd}^{\infty} \frac{1}{nm} (-1)^{(\frac{n+m}{2}+N-1)} \times \left[T(\alpha N d(m-n), 0) \cos\left(\frac{2\pi x(m-n)}{d}\right) + T(\alpha N d(m+n), 0) \cos\left(\frac{2\pi x(m+n)}{d}\right) \right] \right\}$$

$$(\Upsilon f - f)$$

برای توری رانکی (Y-Y) در N های زوج (تالبوت های اصلی) بیشینه در X ی اتفاق می افتد که N اور کمینه در N در N های زوج با هم جابهجا می شوند. N های زوج با هم جابهجا می شوند. N های زوج:

$$I_{max}(x,y) = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) + \frac{8c}{\pi} \sum_{n=odd}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^{(\frac{n-1}{2})} T(\alpha n N d, 0) + \frac{8c^2}{\pi^2} \sum_{n,m=odd}^{\infty} \frac{1}{nm} (-1)^{(\frac{n+m}{2}+N-1)} \times \left[T(\alpha N d(m-n), 0) + T(\alpha N d(m+n), 0) \right] \right\}$$

$$(\text{Y} \Delta - \text{Y})$$

$$I_{min}(x,y) = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) - \frac{8c}{\pi} \sum_{n=odd}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^{(\frac{n-1}{2})} T(\alpha n N d, 0) + \frac{8c^2}{\pi^2} \sum_{n,m=odd}^{\infty} \frac{1}{nm} (-1)^{(\frac{n+m}{2}+N-1)} \times \left[T(\alpha N d(m-n), 0) + T(\alpha N d(m+n), 0) \right] \right\}$$

$$(5.7)$$

در نتیجه نمایانی شدت توری پراش رانکی $(v=(I_{max}-I_{min})/(I_{max}+I_{min}))$ برابر است با:

12

$$=\frac{\frac{8c}{\pi}\sum_{n=odd}^{\infty}\frac{1}{n}(-1)^{(\frac{n-1}{2})}T(\alpha nNd,0)}{T(0,0)+\frac{8c^{2}}{\pi^{2}}\sum_{n=m:odd}^{\infty}\frac{1}{n}^{2}\times\left[T(0,0)+T(2\alpha nNd,0)\right]+\frac{16c^{2}}{\pi^{2}}\sum_{n< m:odd}^{\infty}\frac{1}{nm}(-1)^{(\frac{n+m}{2}-1)}\times\left[T(\alpha Nd(m-n),0)+T(\alpha Nd(m+n),0)\right]}$$

اگر $\lambda lpha \gg \lambda_0$ پس توابع T از زیر سیگما بیرون می آیند و جملات بالا ساده تر می شوند:

v

$$=\frac{\frac{16c}{\pi}T(\alpha Nd,0)\sum_{n=odd}^{\infty}\frac{1}{n}(-1)^{(\frac{n-1}{2})}}{2T(0,0)+\frac{16c^2}{\pi^2}\big[T(0,0)+T(2\alpha Nd,0)\big]\Big(\sum_{n,m=odd}^{\infty}\frac{1}{n^2}\Big)+\frac{32c^2}{\pi^2}\times\big[2T(2\alpha Nd,0)\big]\Big(\sum_{n< m:odd}^{\infty}\frac{1}{nm}(-1)^{\left(\frac{n+m}{2}-1\right)}\Big)}$$
(۲۸–۲)

: نهایتاً به صورت زیر در می آید:

$$v = \frac{4cT(\alpha Nd, 0)}{2 + 2c^2 + 2c^2T(2\alpha Nd, 0) - 2c^2T(2\alpha Nd, 0)} = \frac{4cT(\alpha Nd, 0)}{2 + 2c^2}$$
(٣٩-٢)

پس نمایانی شدت توری با سطح صاف مرجع، $T(\alpha Nd,0) = T(2\alpha Nd,0) = 1$ ، برابر است با:

$$v_{ref} = \frac{2c}{1+c^2} \tag{f.-7}$$

برای تابع همبستگی سطح نمایی:

$$C(\alpha Nd) = \exp\left[-\frac{\alpha Nd}{\lambda_0}\right],\tag{first}$$

و یا گاوسی (λ_0 طول همبستگی سطح است):

$$C(\alpha Nd) = \exp\left[-\frac{(\alpha Nd)^2}{\lambda_0^2}\right],\tag{fr-r}$$

در صورتی که $\lambda_0 \gg \alpha N d \gg \lambda_0$ باشد، داریم $\alpha N d \gg \lambda_0$ بنابر این:

$$T(\alpha Nd) = T(2\alpha Nd) = \exp[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2]$$
 (FT-Y)

درنتیجه نمایانی در حضور سطح ناصاف به دست می آید:

$$v_{surface} = \frac{2c \exp[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2]}{1 + c^2}$$
 (FF-Y)

بنابراین با داشتن ضریب عبور دامنهی توری c نمایانی مربوط به سطح ناصاف $v_{
m s}$ ، ناصافی سطح σ ، به دست خواهد آمد.

۲-۲ محاسبه ناصافی سطح

برای به دست آوردن ناصافی سطح σ ، باید از معادلات (۴۰-۲) و (۴۴-۲) استفاده کنیم:

$$\exp[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2] = \frac{(1+c^2)v_s}{2c}$$

$$\sigma = \frac{\lambda}{4\pi(\cos(\theta))} \sqrt{\ln\left(\frac{(2c)}{(1+c^2)v_s}\right)}$$
 (fa-t)

بنابراین با داشتن ضریب عبور دامنهی توری c نمایانی مربوط به سطح ناصاف $v_{
m s}$ ، ناصافی سطح σ ، به دست خواهد آمد

۲-۵ محاسبهی شدت نور پراکنده بازتابی از سطوح ناصاف بعد از عبور از توری پراش سینوسی

در اینجا رهیافت همان حالت قبل هست فقط در شکل ۱-۲ به جای توری رانکی توری سینوسی قرار میدهیم. در نتیجه به جای رابطه ی (۲-۲) خواهیم داشت:

$$g(\xi,\eta) = \frac{1}{2} \left[1 + c \cos\left(\frac{2\pi\xi}{d}\right) \right] \tag{4.5}$$

در نتیجه داریم:

< I(x,y) > =

$$\frac{A_0^2}{4(\lambda z)^2} \iiint \langle t^*(x_2', y_2') t(x_1', y_1') \times \left[1 + c \cos\left(\frac{2\pi\xi}{d}\right) \right] \\ \times \left[1 + c \cos\left(\frac{2\pi\xi'}{d}\right) \right] \times \exp(^{-ik}/_{2z} [(x - \xi')^2 + (y - \eta')^2]) \\ \times \exp(^{ik}/_{2z} [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]) > d\xi' d\eta' d\xi d\eta$$
 (FY-Y)

با بسط حاصل ضرب داخل کروشه و جای گذاری $I_0 = A_0^2$ داریم:

$$< I(x,y) > = \frac{I_0}{4(\lambda z)^2} \iiint < t^*(x_2', y_2') t(x_1', y_1')$$

$$\times \left\{ 1 + c^2 \cos\left(\frac{2\pi}{d}\xi\right) \cos\left(\frac{2\pi}{d}\xi'\right) + c \cos\left(\frac{2\pi\xi'}{d}\right) + c \cos\left(\frac{2\pi\xi'}{d}\right) \right\}$$

$$\times \exp(-ik/2z \left[(x - \xi')^2 + (y - \eta')^2 \right])$$

$$\times \exp(ik/2z \left[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 \right]) > d\xi' d\eta' d\xi d\eta$$

$$(f A - T)$$

با استفاده از رابطهی (۲–۸) مجددا خواهیم داشت:

$$< t(\xi, \eta)^* t(\xi', \eta') > = \exp[-k^2 (2\cos(\theta))^2 \sigma^2 \times (1 - C(x_2 - x_1, y_2 - y_1))]$$
 (F9-Y)

با استفاده از روابط (۲-۱۱)، (۲-۲۱)، (۱۳-۲) و (۱۴-۲) خواهیم داشت:

در نتیجه مجددا داریم:

$$\langle I(x,y) \rangle = \frac{I_0}{16(\lambda z)^2} \langle (I_1 + I_2 + I_3 + I_4) \rangle$$

$$(\Delta 1 - 7)$$

که با رهیافتی مشابه با رهیافت قبل بدست می آوریم:

$$I_1 = (2\lambda z)^2 T(0,0)$$
 ($\Delta \Upsilon - \Upsilon$)

$$\begin{split} I_2 &= c^2 (\lambda z)^2 \times \left\{ T(0,0) + T\left(\frac{\alpha 2 \lambda z}{d}, 0\right) exp\left(-i\frac{4\pi x}{d}\right) + T(0,0) \right. \\ &+ T\left(\frac{-\alpha 2 \lambda z}{d}, 0\right) exp\left(i\frac{4\pi x}{d}\right) \right\} \end{split} \tag{\DeltaT-T}$$

$$\begin{split} I_3 &= 2c(\lambda z)^2 \left\{ T\left(\frac{\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \exp\left(i\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right) \right. \\ &+ T\left(-\frac{\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \exp\left(i\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) \exp\left(i\frac{2\pi x}{d}\right) \right\} \end{split} \tag{$\Delta F-Y$}$$

$$\begin{split} I_4 &= 2c(\lambda z)^2 \left\{ T\left(-\frac{\alpha \lambda z}{d},0\right) exp\left(-i\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) exp\left(i\frac{2\pi x}{d}\right) \right. \\ &+ T\left(\frac{\alpha \lambda z}{d},0\right) exp\left(-i\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right) \right\} \end{split} \tag{$\Delta - \Upsilon$}$$

بار دیگر توجه به این که تابع T نسبت به هر کدام از متغیرهایش متقارن است، یعنی T(-X,-Y) = T(X,Y) ، با مقداری ساده سازی میانگین شدت نور برابر می شود با:

$$\langle I(x,y) \rangle = \frac{I_0}{4} T(0,0) + \frac{cI_0}{4}$$

$$\times \left\{ \left\{ T\left(\frac{\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) \exp\left(-i\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) \right\}$$

$$+ \left\{ T\left(\frac{\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) \exp\left(i\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) \right\} + \frac{c^2}{8} I_0$$

$$\times \left[T(0,0) + T\left(\frac{2\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{4\pi x}{d}\right) \right]$$

$$(\Delta \mathcal{S} - \Upsilon)$$

در نتیجه:

$$\langle I(x,y) \rangle = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) + 2cT\left(\frac{\alpha\lambda z}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) \cos\left(\frac{\pi\lambda z}{d^2}\right) + \frac{c^2}{2} \left[T(0,0) + T\left(\frac{2\alpha\lambda z}{d}, 0\right) \cos\left(\frac{4\pi x}{d}\right) \right] \right\}$$

$$(\Delta Y-Y)$$

بنابراین با استفاده از رابطهی (۲-۵۷) می توان شدت حاصل از عبور نور همدوس تکفام از توری پراش سینوسی را در هر فاصلهی z از صفحهی (ξ,η) و در هر نقطه از صفحهی z بدست آورد.

اگر بعد از توری، سطح صاف (مرجع) قرار گیرد، تابع همبستگی $C(\alpha(\xi-\xi'),\beta(\eta-\eta'))$ برابر با ۱ خواهد بود، در نتیجه داریم: T(X,Y)=1. پس میانگین شدت نور بعد از توری با استفاده از رابطهی (۲–۵۷) می شود:

$$< I(x,y)> = \frac{I_0}{4} \left\{ 1 + 2c \, \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) \cos\left(\frac{\pi \lambda z}{d^2}\right) + \frac{c^2}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{4\pi x}{d}\right)\right] \right\} \tag{$\Delta \Lambda - \Upsilon$}$$

در فواصل Z=N (که N در آن عدد صحیح است)، رابطهی (۲-۵۷) به رابطهی زیر تبدیل می شود:

$$< I(x,y)> = \frac{I_0}{4} \left\{ 1 + 2c \, \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) \cos(\pi N) + \frac{c^2}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{4\pi x}{d}\right)\right] \right\}$$
 (69-7)

توجه شود که در N های زوج رابطهی (۲-۵۹) دقیقاً تبدیل به همان تابع شدت اولیهی بعد از توری می شود که درواقع مجددا به تعریف فاصلهی تالیوت رسیدیم.

برای محاسبهی نمایانی ناشی از توری سینوسی نیز، ابتدا باید بیشینه و کمینهی شدت را در یک تناوب تصویر بیابیم.

با قرار دادن Nd به جای $rac{\lambda z}{a}$ در رابطهی (۲-۵۷)، به رابطهی زیر می رسیم:

$$\langle I(x,y) \rangle = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) + 2c \left[T(\alpha Nd, 0) \cos \left(\frac{2\pi x}{d} \right) \cos(\pi N) + \frac{c^2}{2} \left[T(0,0) + T(2\alpha Nd, 0) \cos \left(\frac{4\pi x}{d} \right) \right] \right\}$$

$$(9 \cdot -7)$$

 $\cos\left(rac{2\pi x}{d}
ight)$ در N های زوج (تالبوت های اصلی)، بیشینه در x ی اتفاق می افتد که N در N های زوج با هم جابهجا و کمینه در جایی است که N های زوج با هم جابهجا می شوند. برای N های زوج:

$$I_{max}(x,y) = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) + 2c \, T\left(\frac{\alpha \lambda z}{d}, 0\right) + \frac{c^2}{2} \left[T(0,0) + T\left(\frac{2\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \right] \right\} \tag{5.1-7}$$

9

$$I_{min}(x,y) = \frac{I_0}{4} \left\{ T(0,0) - 2c \, T\left(\frac{\alpha \lambda z}{d}, 0\right) + \frac{c^2}{2} \left[T(0,0) + T\left(\frac{2\alpha \lambda z}{d}, 0\right) \right] \right\} \tag{FT-T}$$

در

نتیجه نمایانی شدت توری پراش سینوسی $(v = (I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min}))$ برابر است با:

$$v = \frac{4c T(\alpha Nd, 0)}{(2 + c^2)T(0, 0) + c^2[T(2\alpha Nd, 0)]}$$
(57-7)

نمایانی شدت توری با سطح صاف مرجع، $T(\alpha Nd,0) = T(2\alpha Nd,0) = 1$ ، برابر است با:

$$v_{ref} = \frac{2c}{1+c^2} \tag{9f-f}$$

برای تابع همبستگی سطح نمایی،

$$C(Nd) = \exp\left[-\frac{\alpha Nd}{\lambda_0}\right],\tag{9.6-7}$$

و یا گاوسی (λ_0 طول همبستگی سطح است)،

$$C(Nd) = \exp\left[-\frac{(\alpha Nd)^2}{\lambda_0^2}\right],\tag{99-7}$$

با جای گذاری C(Nd) در رابطهی (۲-۴۹) و در نظر گرفتن T(0,0)=1 در رابطهی (۲-۶۳) با اندازه گیری نمایانی در فواصل $\alpha Nd \sim \lambda_0$ و $\alpha Nd \sim \lambda_0$ و $\alpha Nd \sim \lambda_0$ می توان طول همبستگی سطح را تعیین کرد.

در صورتی که $\lambda_0 \gg \lambda_0$ باشد، داریم $C(\alpha Nd) = 0$ بنابر این:

$$T(\alpha Nd, 0) = T(2\alpha Nd, 0) = \exp[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2]$$
(6Y-Y)

درنتیجه نمایانی در حضور سطح ناصاف به دست می آید:

$$v_{surface} = \frac{4c \, \exp[-k^2 (2\cos(\theta))^2 \sigma^2]}{2 + c^2 + c^2 \exp[-k^2 (2\cos(\theta))^2 \sigma^2]}$$
 (FA-Y)

برای به دست آوردن ناصافی سطح σ ناشی از توری سینوسی نیز، باید از معادلات (۴۸–۶۲) و (۶۸–۲۱) استفاده کنیم:

$$\exp[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2] = \frac{(2+c^2)v_s}{(4c-c^2v_s)}$$
(59-7)

پس:

$$\sigma = \frac{\lambda}{2\pi(2\cos(\theta))} \sqrt{\ln\left(\frac{(4c - c^2v_s)}{(2 + c^2)v_s}\right)}$$
 (Y--Y)

بنابراین با داشتن ضریب گذردهی دامنه c و نمایانی مربوط به سطح ناصاف ، $v_{\rm s}$ ناصل و ناصی از توری سینوسی نیز، به دست خواهد آمد.

۲-۶ به دست آوردن ضریب شکت مواد با استفاده از روابط بازتابی و عبور

همان طور که ملاحضه شد، ناصافی سطح σ برای توری رانکی و در بازتاب از رابطه ی (۲-۴۵)، بدست آمد. همچنین ناصافی سطح σ برای توری رانکی و در حالت عبور، برابر است با [۳۶]:

$$\sigma = \frac{\lambda}{2\pi(n-1)} \sqrt{\ln\left(\frac{(2c)}{(1+c^2)v_s}\right)}$$
 (Y1-Y)

که در این رابطه، n برابر با ضریب شکست ماده ی ناصاف است.

با توجه به دو معادله فوق، رهیافت جالبی که بهنظر میرسد این است که میتوان برای مواد با ضریب شکست نامعلوم، ابتدا مقدار ناصافی را در حالت بدست آورد. سپس در حالت عبور با جایگزینی مقدار ناصافی بدست آمده(ه)، مقدار ضریب شکست را تعیین کرد.

رهيافت تجربي


در این فصل به بررسی تجربی مفاهیم گفته شده در فصل پیش میپردازیم. ابتدا به بررسی رابطه ی ناصافی با توری رانکی که در فصل پیش به صورت زیر بدست آمد، میپردازیم:

$$\sigma = \frac{\lambda}{2\pi(2\cos(\theta))} \sqrt{\ln\left(\frac{(2c)}{(1+c^2)v_s}\right)}$$
 (1-7)

برای این منظور ابتدا ضریب گذردهی توری را با استفاده از یک سطح صاف مرجع بدست می آوریم، سپس نمایانی سطوح ناصاف را در زوایای مختلف پیدا کرده و با استفاده از رابطهی فوق ناصافی آنها را بدست می آوریم، لازم به ذکر است که در این پایان نامه، از سطوحی ناصاف و استاندارد با مقادیر ناصافی مشخص استفاده شده است. در نتیجه، مقدار ناصافی که از رابطهی فوق بدست می آید، باید مقادیر اصلی را تایید نمایند.

و در قسمت دوم این فصل، با استفاده از رهیافتی که در انتهای فصل پیش ارائه شد، ضریب شکست یک ماده نمونه را بدست می آوریم.

با توجه به حساسیت این آزمایش به شدت نور، نکتهای که قبل از چیدن آزمایش باید به آن توجه کنیم، اطمینان از عملکرد خطی دوربین (CMOS) است. به این منظور آزمایش زیر را در نظر می گیریم:




شکل ۱-۳ چیدمان آزمایش برای بررسی عملکرد خطی CMOS مطابق با قانون مالوس. شدت نور لیزر توسط CMOS، پس از عبور از حوقطبشگر p_1,p_2 ثبت می شود.

مطابق شکل $^{-1}$ ابتدا نور لیزری که خواهان آزمایش با آن هستیم و قطبیده است و به صورت موازی با میز اپیتیکی تنظیم شده است را از قطبش گر دوم یعنی P_1 را قرار میدهیم. با توجه به قوانین اولیه اپتیک(قانون مالوس)، شدت نور عبوری از قطبشگر دوم متناسب است با:

$$I \propto \cos^2 X$$
 (Y-Y)

که در اینجا X برابر با زاویهی بین دو قطبشگر است. سپس شدت حاصل از نور عبوری را در CMOS ثبت می کنیم. برای ثبت نتایج تجربی قطبشگر P_2 را ابتدا آنقدر می چرخانیم که شدت عبوری برابر با صفر گردد، سپس به تدریج با افزایش زاویه، شدت

عبوری را ثبت مینماییم. (این کار با قرار دادن دوربین (CMOS) در مسیر نور و جمع زدن مقدار شدت متناظر با هر پیکسل ، انجام می شود.) پس با توجه به رابطه قانون مالوس، نمودار I بر حسب $\cos^2 X$ باید خطی بدست آید، که پس از امتحان دوربینهای مختلف سرانجام نمودار زیر حاصل گردید(شدت بهنجار به یک شده است)




شکل ۳-۳ نمودار شدت بر حسب X $\cos^2 X$ که در آن X زاویه ی بین دوقطبش گر است.

۳–۱ چیدمان آزمایش

در شکل T-T چیدمان آزمایش نشان داده شده است. باریکه ی لیزر هلیوم-نئون 1 میلی وات با طول موج 1 و تانومتر، ابتدا به میکرولنز 1 با فاصله ی کانونی 1 میلی متر، موازی می شود. نور موازی شده پس از عبور از قطبش گر 1 و توری پراش رانکی 1 با دوره ی تناوب 1 میلی متر، از سطح ناصاف (یا سطح موازی شده پس از عبور از قطبش گر و توری پراش رانکی 1 با دوره ی تناوب 1 میلی متر، از سطح ناصاف (یا سطح مرجع) 1 که در فاصله ی تالبوت توری قرار گرفته و پرتو فرودی لیزر با محور عمود بر آن زاویه ی 1 میسازد، پراکنده میشود (سطح ناصاف برروی گونیامتر 1 جهت چرخش در زوایای گوناگون قرار داده شده است) و در نهایت توسط دوربین 1 که شود. (از در زاویه ی بازتاب برابر با پرتو فرودی قرار گرفته، عمل ثبت توزیع شدت انجام شده و تصویر به کامپیوتر منتقل می شود. (از قطبش گر برای تنظیم شدت و جلوگیری از اشباع 1 در 1 استفاده شده است.)نمونههای ناصاف استفاده شده در این آزمایش، یک سری سطوح ناصاف استاندارد 1 و با مقدار ناصافی مشخص هستند. همچنین از دوربین کانن 1 به عنوان 1 استفاده شده است. با توجه به توری استفاده شده، فاصله ی نیم تالبوت تقریبا 1 هاستی متر است.

Rugotest *.

Canon D450 *1



شکل $^{-7}$ نور موازی لیزر پس از عبور از میکرولنز ML، لنز L، پلاروید 0 و توری 0 با زاویه 0 به سطح ناصاف 0 که برروی گونیامتر 0 قرار داده شده، می رسد و از آن پراکنده می شود. توزیع شدت توسط 0 که در زاویه ی بازتاب برابر با پرتو فرنیامتر 0 قرار گرفته، ثبت می شود.

٣-٢ ملاحظات عملي

عامل مهمی که در طول این آزماشی باید در نظر داشته باشیم این است که نور پس از عبور از عدسی کاملاً باید موازی میز اپتیکی حرکت کند. . برای این منظور، پرتو لیزر می بایست به طور دقیق با میز اپتیکی موازی شود و دیگر قطعات اپتیکی که بر روی میز اپتیکی قرار می گیرند نیز کاملاً عمود بر پرتوی لیزر باشند، به طوری که بازتاب نور از هر یک از آن ها حول مرکز قطعهی اپتیکی قبلی قرار گیرد.

ضمناً برای این که پرتوی عبوری از عدسی موازی باشد، فاصله ی میکرولنز و عدسی باید بسیار دقیق تنظیم شود. برای این منظور، ضمنا برای این که پرتوی عبوری از عدسی موازی باشد، فاصله ی دهیم تا به نیم تالبوت اول برسیم و تصویر توری را به وضوح مشاهده کنیم. در نیم تالبوت اول تعداد خطوط سیاه و سفید تصویر را می شماریم. بعد از آن CMOS را به اندازه ی چند نیم تالبوت دورتر می بریم و خطوط سیاه و سفید آن تصویر را هم می شماریم. اگر نور موازی باشد، تعداد خطوط در همه ی فواصل از توری، برابر خواهد بود. اگر تعداد خطوط در نزدیکی توری بیشتر باشد، نور واگرا است و اگر کمتر باشد نور هم گرا است، بنابراین تعداد خطوطی از توری که بر روی CMOS می افتد نشان دهنده ی واگرایی یا همگرایی نور خواهد بود. پس آن قدر عدسی کنیم تا برابری تعداد خطوط در فواصل مختلف بعد از توری حاصل شود.

باید توجه داشت که *CMOS* در طول آزمایش، هیچ گاه نباید به حالت اشباع در آید. بنابراین برای جلوگیری از این امر با استفاده از قطبش گر شدت نور ورودی را به قدری کم می کنیم تا *CMOS* از حالت اشباع خارج شود. البته میبایست به این نکته توجه کرد که، کم کردن بیش از حد شدت نور بخصوص در حالاتی که از شیشه های با ناصافی بیشتر استفاده میشود، باعث میشود که تصاویری با تفاوت شدت بیشینه و کمینه بسیار پایین تشکیل گردد، در حدی که نمایانی آنها دیگر قابل تشخیص نیست.


بنابراین دقت شود با استفاده از قطبش گر، شدت نور ورودی را تنها به میزانی کاهش داده شود که CMOS در حالت اشباع قرار نگیرد.

همچنین نکته ی دیگری که به آن باید توجه داشت این است که اگر نمونه ناصاف کاملا عمود بر پرتو نور درسیستم قرار نگیرد، سبب جابه جایی پرتو نور می شود، در نتیجه تصویر تالبوت با چند پیکسل جابجایی بر روی CMOS می افتد، برای جلوگیری از این موضوع، ما از یک لیزر دیگر که موازی میز اپتیکی و در انتهای سیستم قرار داشت، استفاده کردیم. در نتیجه سطح ناصاف زمانی کاملا عمود بر پرتو نور فرودی قرار می گرفت که بازتاب نور لیزر دوم از آن در داخل خود لیزر دوم قرار می گرفت.

۳-۳ نتایج تجربی

۳-۳-۱ نمایانی شدت بعد از توری بر حسب فاصله از سطح ناصاف

برای انجام آزمایش ابتدا یک تیغه ی شیشه ای را به عنوان نمونه ی مرجع (سطح صاف) بعد از توری قرار دادیم و ازتوزیع شدت بدست آمده، نمایانی نمونه ی مرجع را 0.92 بدست آوردیم (شکل -7) و سپس مطابق با رابطه ی (-7) مقدار ضریب گذردهی توری برابر -70.64 بدست آمد. (در واقع -70.64 بدست آمد.



شکل ۳-۳ توزیع شدت گرفته شده توسط CMOS در فاصله تالبوت و در حضور سطح صاف مرجع(تیغهی شیشهای)

N2, N3, N4 مرجع، سطوح ناصاف باید قرار داده شوند. ما در آزمایش خود، ناصافی سطوح شماره N2, N3, N4 مطوح استاندارد استفاده شده را، مشاهده می N2, N3, N4 سطوح استاندارد N3, N4 خود را مورد بررسی قرار دادهایم. در شکل N4 سطوح ناصاف استاندارد استفاده شده را، مشاهده می N3, N4 سطوح استاندارد N3, N4 خود را مورد بررسی قرار دادهایم. در شکل N4



شکل ۳-۵ تصویر نمونههای ناصاف استاندارد استفاده شده در آزمایش

ردیف B و C این سطوح دارای انحنا و خواص دیگری هستند که در این پایان نامه مورد نظر ما قرار ندارند. در نتیجه از سطوح ردیف A استفاده شده است. همچنین مقادیر ناصافی داده شده ی این سطوح به شرح زیر هستند:

 $\sigma_{ave}=~0.05 \mu m:N2$ سطح

 $\sigma_{ave} = 0.1 \mu m: N3$ سطح

 $\sigma_{ave}=~0.2 \mu m:~N4$ سطح

ولی نکته ای که باید مدنظر داشته باشیم این است که این مقادیر براساس ناصافی میانگین، و نه براساس RMS داده شدهاند. ولی همان طور که در فصل اول در رابطه ی $(1-\Delta)$ بررسی شد، رابطه ی بین این دو پارامتر به صورت زیر است:

$$\sigma_{ave} = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$
 (Y-Y)

Rugotest **

که در آن σ برابر با پارامتر RMS، و σ_{ave} برابر با پارامتر ناصافی میانگین است. ولی باز به دلیل کوچک بودن مقدار ناصافی میانگین در نمونههای N2, N3, N4 و همچنین عدم گزارش خطای آنها، این مقادیر تفاوت خاصی به جز در نمونهی RMS آنها داریم:

 $\sigma\cong~0.06 \mu m:N2$ سطح

 $\sigma\cong 0.1 \mu m:N3$ سطح

 $\sigma\cong 0.2 \mu m:N4$ سطح

دومین نکتهای که باید مدنظر قرار دهیم این است که، برای سطوح با ناصافی بزرگتر از 0.2μ ، با توجه به رابطهی (۲-۴۴) یعنی رابطهی زیر:

$$v_{surface} = \frac{4c \ exp[-k^2(2\cos(\theta))^2\sigma^2]}{2+2c^2}$$
 (f-r)


نمایانی برای زاویههای کوچکتر از 65 درجه، بسیار کوچک میشود، و در نتیجه بدست آوردن نمایانی ناممکن میشود.

درواقع یکی از مزیتهای مهم مطالعهی سطوح ناصاف در بازتاب نسبت به مطالعهی این سطوح در عبور، این است که سطوح با ناصافیهای کم، در زاویههای کوچک دارای نمایانی هستند و در نتیجه ناصافی آنها نیز قابل محاسبه است.

باتوجه به نکتهی فوق، برای سطوح N5, N6, ... به دلیل افزایش ناصافی مطالعهی آنها باید در زوایای بزرگتری انجام شود، ولی با توجه به مساحت کوچک این ناصافیها و هم این نکته که با افزایش زاویه سطح مقطع نمونه بسیار کوچک می شود، در این پایان نامه امکان مطالعهی آنها وجود نداشته است،هم چنین برای سطح N4 نیز، آزمایش تنها در زاویهی N4 درجه انجام شده است(به دلیل کوچک شدن سطح مقطع در زوایای بزرگتر)

در این جا برای مثال از رهیافت آزمایش، توزیع شدت نمونه ی N3 و هم چنین شکل میانگین گرفته شده ی آن را در سه زاویه ی مختلف 8.7 و 8.7 درجه نشان می دهیم (شکل 8.7).

CMOS همانطور که در شکل 7-8 مشاهده می کنیم، در هر قسمت آ) و (7) و (7) در سمت چپ توزیع شدت گرفته شده توسط در فاصله و در فاصله و در سمت راست میانگین توزیع شدت متناظر با برنامه و کامپیوتری نمایش داده شده است. در قسمت آ) مقدار نمایانی در زاویه و فرود (7) درجه برسطح ناصاف، برابر با (7) و در قسمت (7) مقدار نمایانی در زاویه و فرود (7) درجه برابر با (7) و در قسمت (7) مقدار نمایانی در زاویه و فرود (7) درجه برابر با (7) بدست آمده است. در نتیجه با معلوم بودن ضریب گذردهی توری و نمایانی در هر زاویه، میتوان با استفاده از رابطه و (7-6) مقدار ناصافی را مشخص کرد. که تمامی مقادیر ناصافی اندازه گیری شده در جدول (7-1) نشان داده شده است. که برای نمونه و (7-1) همان طور که در این بخش توضیح داده شد، در زوایای فرود کم تر از (7) درجه نمایانی بسیار کم، و در زوایای بزرگ تر، به دلیل کوچک بودن مساحت نمونه و همچنین کم شدن سطح مقطع (به دلیل افزایش زاویه) امکان اندازه گیری ناصافی و جود نداشته است



۶۵ و ج) ۵۰ درجه و ج) ۴۰ تصاویر سمت چپ توزیع شدت نمونه ی N_2 را در فاصله ی تالبوت و زوایای بازتابی آ) ۴۰ درجه، ب) ۵۰ درجه و ج) ۶۵ درجه نشان می دهند. همچنین تصاویر سمت راست، توزیع شدت میانگین متناظر، در امتداد خطوط توری هستند.

هم چنین برای محاسبه خطا در این آزمایش، در هر زاویه، چند تصویر گرفته شده و در هر تصویر نمایانی در قسمتهای مختلف آن محاسبه گردیده است. سپس از دادههای بدست آماده واریانس گرفته شده و مقدار خطا بدست آماده است.

جدول ۳-۱ مقادیر ناصافی نمونههای استاندارد

داده شده	آزمایش برحسب	زاویهی فرود برسطح	نام سطح ناصاف
برحسب ميكرومتر	ميكرومتر	(heta)برحسب درجه	
	0.054 ± 0.008	35	N2
	0.051 ± 0.009	40	N2
	0.054 ± 0.006	45	N2
0.06	0.056 ± 0.005	50	N2
	0.055 ± 0.007	55	N2
	0.058 ± 0.009	60	N2
	0.059 ± 0.009	70	N2
	0.096 ± 0.007	35	N3
	0.090 ± 0.007	40	N3
	0.100 ± 0.030	45	N3
0.1	0.094 ± 0.016	50	N3
	0.108 ± 0.012	55	N3
	0.980 ± 0.013	60	N3
	0.092 ± 0.031	65	N3
0.2	0.16 ± 0.05	65	N4


۳-۳-۳ بدست آوردن ضریب شکست با استفاده از روابط بازتابی و عبور

همان طور که در بخش (۲-۶) فصل دوم بیان شد، می توان با بدست آوردن مقدار ناصافی در حالت بازتابی، و جایگزینی آن در روابط عبوری، مقدار ضریب شکست مواد را تعیین کرد. در اینجا با این رهیافت مقدار ضریب شکست یک ماده ی نمونه را تعیین می کنیم. و در بخش بعدی این مقدار را با یک روش استاندارد تعیین شده، مقایسه می کنیم.

نمونهی ناصاف استفاده شده در این آزمایش، تیغهی شیشهای به قطر 3.86 میلیمتر است که یک طرف آن به وسیلهی پودری با شماره مش 3000 سایش داده شده است.(شمارهی مش، بیانگر تعداد روزنههای الک پودر در اینچ است.)

ابتدا با استفاده از رابطهی (۲–۴۵) و همچنین رهیافت تجربی قسمت پیش، ابتدا مقدار ناصافی را بدست آودیم. سپس با قرار دادن مقدار ناصافی در رابطهی (۲–۷۱) مقدار ضریب شکست برابر با $\pm 0.005 \pm 0.005$ محاسبه شده است. باز هم مثل حالت قبل، ابتدا برای محاسبهی ناصافی نمونه، با انتخاب قسمتهای مختلف تصویر گرفته شده توسط دوربین، ناصافیهای مختلف محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از این ناصافی ها ضریب شکست مربوط به هر کدام محاسبه، و با گرفتن واریانس آنها، خطای ضریب شکست معلوم گردیده است. در ادامه یک روش تایید شده برای تعیین ضریب شکست، را به طور کامل توضیح می دهیم و با انجام آزمایش نتایج را با مقدار بدست آمده در این بخش مقایسه می کنیم.

۳-۳-۳ بدست آوردن ضریب شکست با استفاده از یک روش اثبات شده و مقایسه نتایج[۳۷]



شکل ۲-۳ پرتو SI با زاویهی heta به یک تیغه با ضخامت e برخورد و از دوسطح بالایی و زیرین تیغه، بازتاب مییابد.

با توجه به شکل فوق، پرتو SI به یک تیغه به ضخامت e و ضریب شکست N تحت زاویهی θ برخورد می کند. فاصله ی بین دو پرتو بازتاب شده از دوسطح بالا و پایین تیغه، برابر است با:

$$l = \frac{e \sin(2\theta)}{(N^2 - (\sin \theta)^2)^{1/2}} \qquad (\Delta - \Upsilon)$$

با رسم $(rac{l}{e})$ بر حسب heta(رادیان) نمودار زیر به ازای مقادیر مختلف N بدست می آید:

فاصلهی دو پرتو در $\theta=0$ و $\frac{\pi}{2}=0$ صفر می شود، در نتیجه این فاصله باید در زاویه ای به نام $heta_{max}$ ماکزیمم شود. با گرفتن مشتق نسبت به زاویه از رابطه ی فوق بدست می آوریم:

$$\sin^4 \theta_{max} - 2 N^2 \sin^2 \theta_{max} + N^2 = 0 \qquad (9-7)$$

که این معادله برای N>1 برابر خواهد شد با:

$$\theta_{max} = sin^{-1} [N^2 - N(N^2 - 1)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}$$
 (Y-Y)


با قرار دادن $\,$ در معادله ی اصلی، رابطه ی زیر بدست می آید:

$$l_{max} = 2e[N - N(N^2 - 1)^{\frac{1}{2}}]$$
 (A-T)

با نوشتن این رابطه بر حسب N داریم:

$$N = \frac{e}{l_{max}} + \frac{l_{max}}{4e} \tag{9-7}$$

پس با بدست آوردن e و d و d و d و d و d به میتوان ضریب شکست را تعیین کرد.




شکل ۳-۸ نمودار فاصلهی دو پرتو بازتابی از دو سطح بالایی و زیرین تیغه، برحسب زاویهی پرتو فرودی

همان طور که در شکل ۳–۸ مشخص است، در یک بازه ی زاویه ای نسبتا بزرگ حول θ_{max} فاصله ی دو پرتو تقریبا مقدار ثابتی است. . همچنین در مقاله ی مربوط به این آزمایش، نکته ای تجربی به این صورت ذکر شده است:

با توجه به مطالعات تجربی، برای اکثر موادی که ضریب شکست آنها بین 1.35 تا 1.8 قرار دارد، زاویه ی θ_{max} در بازه ی 47.5 تا 50.5 درجه واقع می شود.


با توجه به این که نمونه ی ناصاف ما نوعی شیشه بود، در نتیجه کافی است برای بدست آوردن l_{max} ، در محدوده ی زاویه ای ذکر شده آزمایش خود را انجام دهیم.

P مطابق شکل SI روزنه، SI عدسی، RT گونیامتر، SI مطابق شکل SI بیانگر چشمه نور، SI روزنه، SI عدسی، SI گونیامتر، محل قرار گرفتن نمونه و SC محل قرار گیری دوربین (CMOS) است.



شکل ۳-۹ چیدمان تجربی شکل ۳-۷ برای تعیین ضریب شکست تیغه

با انجام آزمایش در محدوده ی زاویه ای ذکر شده، θ_{max} در زاویه ی 49 درجه و در نتیجه فاصله ی ماکزیم بین دو پرتو برابر با θ_{max} 400 پیکسل بدست آمد.(شکل ۳–۱۰)



شکل ۳-۱۰ توزیع شدت گرفته شده توسط *CMOS* از دو پرتو بازتابیده از دوسطح بالایی و زیرین تیغه

که درواقع با اندازه گیری فاصلهی دو مرکز روشن شکل فوق، فاصلهی دو پرتو مشخص میشود.

نکتهای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در این روش، فاصلهی بدست آمده برحسب پیکسل هست که باید به واحد مناسب جهت جایگذاری در معادلهی تعیین ضریب شکست تبدیل گردد. بدین منظور روش زیر را ارائه میدهیم:

همان طور که قبلا اشاره شد، از توری با تناوب 0.2 میلی متر در این آزمایش استفاده شده است. در نتیجه با تاباندن نور موازی به این توری در فاصله ی تالبوت از آن تصویر می گیریم. با توجه به این که در فاصله ی تالبوت تصویر توری مجددا به طور کامل تشکیل می شود، تعداد پیکسل های یک تناوب توری را می شماریم. این تعداد باید متناسب با تناوب توری یعنی 0.2 میلی متر باشد، یعنی یا یک تناسب ساده، فاصله ی دو توری بر حسب میلی متر بدست می آید، که این فاصله در آزمایش ما برابر با 2.857 میلی متر گردید.

با استفاده از رابطهی (۳-۹) که در این فصل اثبات گردید، مقدار ضریب شکست و همچنین خطای آن به صورت زیر بدست آمده است:

$$N = 1.536 \pm 0.008$$
 (1.-7)

که با مقایسه با مقدار بدست آمده از روش این پایان نامه، با هم همخوانی دارند.

نتیجه گیری

در این مطالعه به طور نظری، رابطهی نمایانی شدت در فواصل تالبوت برای بازتاب نور از سطوح ناصاف، با ناصافی و تابع همبستگی سطح محاسبه شد. همچنین نشان داده شد که اگر فاصله خطوط توری از طول همبستگی سطح بزرگ تر باشد، نمایانی شدت تنها به ناصافی سطح وابسته است. در مطالعات تجربی اندازهی ناصافی سطوحی استاندارد با این روش اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از این روش با مقادیر رسمی به خوبی مطابقت دارد. پژوهش انجام شده نشان داد روش اندازه گیری نمایانی در فواصل تالبوت می تواند به عنوان یکی از روش های غیرتماسی کارامد برای اندازه گیری ناصافی مورد استفاده قرار گیرد. این روش، جدای از دارا بودن مزایای روش های غیرتماسی (ذکر شده در انتهای فصل اول)، چیدمان بسیار ساده و کم هزینهای دارد. همچنین به علت اندازه گیری نمایانی بجای شدت نور، درصد خطای آزمایش در آن پایین تر از روشهای دیگر غیرتماسی است، و مهم ترین مزیت این روش بهره گیری از نظریهی پراش میدان نزدیک (پراش فرنل) است که امکان بدست آوردن طول همبستگی و ناصافی سطح را از روی نمایانی شدت نور در فواصل تالبوت فراهم می کند.همچنین در این پایان نامه رهیافتی جالب برای بدست آوردن ضورب شکست مواد ناصاف با استفاده از روابط بازتابی و عبور ارائه شد که از چیدمان آزمایش بسیار ساده ی در مقایسه با ضریب شکست مواد ناصاف با استفاده از روابط بازتابی و عبور ارائه شد که از چیدمان آزمایش بسیار ساده ی در مقایسه با

به طور کلی می توان نکات برجسته ی این پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

- ۱) چیدمان آزمایشگاهی ساده و ارزان قیمت
- ۲) عدم نیاز به دانستن ضریب شکست مواد دارای یک سطح ناصاف، برای تعیین ناصافی و طول همدوسی سطوح ناصاف
 - ۳) دقت و گسترهی وسیع در اندازهگیری ناصافی سطوح
 - ۴) اندازه گیری ضریب شکست مواد دارای یک سطح ناصاف با مقایسه روابط بازتابی و عبور
 - ۵) وابسته نبودن به شفاف یا غیر شفاف بودن سطوح ناصاف
 - اندازه گیری نمایانی به جای شدت نور، که سبب کاهش خطای ناشی از ارتعاشات نور لیزر می شود
 - ۷) اندازه گیری ضریب شکست مواد دارای یک سطح ناصاف و تعیین ناصافی سطوح در یک چیدمان آزمایشگاهی

مراجع

- [1] K. H. Guenther, P. G. Wierer, and J. M. Bennett, "Surface roughness measurements of low-scatter mirrors and roughness standards," Appl. Opt. 23, 3820–3836 (1984).
- [2] C.Amra, "Fromlightscatteringtothemicrostructureofthin-film multilayers," Appl. Opt. 32, 5481–5491 (1993).
- [3] D.J.Whitehouse, "Reviewarticle:surfacemetrology," Meas.Sci. Technol. 8, 955–972 (1997).
- [4] J. M. Bennett, "Measurement of the rms roughness, autocovar- iance and other statistical properties of optical surfaces using a FECO scanning interferometer," Appl. Opt. 15, 2705–2721 (1976).
- [5] K. A. O'Donnell, "Effect of finite stylus width in surface contact profilomery," Appl. Opt. 32, 4922–4928 (1993).
- [6] Y. Fainman, E. Lenz, and J. Shamir, "Optical profilometer: a new method for high sensitivity and wide dynamic range," Appl. Opt. 21, 3200–3208 (1982).
- [7] O.V.AngelskyandP.P.Maksimyak, "Opticaldiagnostics ofran- dom phase objects," Appl. Opt. 29, 2894–2898 (1990).
- [8] O. V. Angelsky, P. P. Maksimyak, V. V. Ryukhtin, and S. G. Hanson, "New feasibilities for characterizing rough surfaces by optical-correlation techniques," Appl. Opt. 40, 5693–5707 (2001).
- [9] O. V. Angelsky, D. N. Burkovets, P. P. Maksimyak, and S. G. Hanson, "Applicability of the singular-optics concept for diagnostics of random and fractal rough surfaces," Appl. Opt. 42, 4529–4540 (2003).
- [10] W. T. Welford, "Optical estimation of statistics of surface roughness from light scattering measurements," Opt. Quantum Electron. 9, 269–287 (1977).
- [11] M. Dashtdar and M. T. Tavassoly, "Roughness measurement using threshold angle of image formation," Opt. Eng. 50, 123601 (2011).
- [12] P. Gonzalez-Rodriguez and A. D. Kim, "Light propagation in two-layer tissue with an irregular interface," J. Opt. Soc. Am. A 25, 64 –73 (2008).
- [13] Y. Oh, K. Sarabandi, and F. T. Ulaby, "An empirical model and an inversion technique for radar scattering from bare soil surfaces," IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 30, 370–381 (1992).

- [14] M. Dashtdar and M. T. Tavassoly, "Redshift and blueshift in the spectra of lights coherently and diffusely scattered from random rough interfaces," J. Opt. Soc. Am. A 26, 2134–2138 (2009).
- [15] M. Leyva-Lucero, E. R. M~ndez, T. A. Leskova, A. A. Maradudin, and J. Q. Lu, "Multiple-scattering effects in the second-harmonic generation of light in reflection from a randomly rough metal surface," Opt. Lett. 21, 1809 (1996).
- [16] The Fractal Approach to Heterogeneous Chemistry: Surfaces, Colloids, Polymers, edited by D. Avnir (Wiley, New York, 1989).
- [17] M. Saillard and D. Maystre, "Scattering from metallic and dielectric rough surfaces," J. Opt. Soc. Am. A 7, 982 (1990). [4] M. Leyva-Lucero, E. R. M~ndez, T. A. Leskova, A. A. Maradudin, and J. Q. Lu, "Multiple-scattering effects in the second-harmonic generation of light in reflection from a randomly rough metal surface," Opt. Lett. 21, 1809 (1996).
- [18] Ernst SchlSmann, "Demagnetizing fields in thin magnetic films due to surface roughness," J. Appl. Phys. 41, 1617 (1970).
- [19] Q. Jiang, H.-N. Yang, and G.-C. Wang, "Effect of interface roughness on hysteresis loops of ultrathin Co films from 2 to 30 ML on Cu(001) surfaces," Surf. Sci. 373, 181 (1997).
- [20] G. Palasantzas and J. Barns "Surface-roughness fractality effects in electrical conductivity of single metallic and semiconducting films," Phys. Rev. B 56, 7726 (1997).
- [21] M. Leyva-Lucero, E. R. M~ndez, T. A. Leskova, A. A. Maradudin, and J. Q. Lu, "Multiple-scattering effects in the second-harmonic generation of light in reflection from a randomly rough metal surface," Opt. Lett. 21, 1809 (1996).
- [22] K. A. O'Donnell and R. Torre, "Second-harmonic generation from a strongly rough metal surface," Opt. Commun. 138, 341 (1997).
- [23] The Fractal Approach to Heterogeneous Chemistry: Surfaces, Colloids, Polymers, edited by D. Avnir (Wiley, New York, 1989).
- [24] M. Saillard and D. Maystre, "Scattering from metallic and dielectric rough surfaces," J. Opt. Soc. Am. A 7, 982 (1990).
- [25] Jean-Jacques Greffet, "Theoretical model of the shift of the Brewster angle on a rough surface," Opt. Lett. 17, 238 (1992).
- [26] R. I. Hedge, M. A. Chonko, and P. J. Tobin, "Effect of silicon substrate microrough- ness on gate oxide quality," J. Vac. Sci. Technol. B 14, 3299 (1996).

- [27] F. Ladouceur, "Roughness, inhomogeneity, and integrated optics," J. Lightwave Technol. 15, 1020 (1997).
- [28] Soe-Mie F. Nee, Randle V. Dewees, Tsu-Wei Nee, Linda F. Johnson, and Mark B. Moran, "Slope distribution of a rough surface measured by transmission scattering and polarization," Appl. Opt. 39, 1561–1569 (2000).
- [29] T. M. Elfouhaily and C. A. Guerin, "A critical survey of approximate scattering wave theories from random rough surfaces," Waves Random Media 14, R1–40 (2004).
- [30] T. R. Thomas, *Rough Surfaces* (New York, Longman, 1982). [18] M.T.Tavassoly, M.Dashtdar, '*Height distribution on a rough plane and specularly diffractedlight amplitude are Fourier transform pair*', Optics Communications. 281, 2008, 2397-2405
- [31] M. Nieto-Vesperinas, J. A. Sanchez-Gil, A. J. Sant, and J. C. Dainty, "Light transmission from a randomly rough dielectric diffuser: theoretical and experimental results," Opt. Lett. 15, 1261–1263 (1990).
- [32] C. BabuRao and Baldev Raj, "Study of engineering surfaces using laser-scattering techniques," Sadhana 28, 739–761 (2003).
- [33] M.T.Tavassoly, M.Dashtdar, 'Height distribution on a rough plane and specularly diffracted light amplitude are Fourier transform pair', Optics Communications. 281, 2008, 2397-2405
- [34] M. Born and E. Wolf, Principles of Optics (Cambridge University, 2002), pp. 421–430.
- [35] Yiping Zhao, Gwo-Ching Wang, Toh Ming Lu, 'Characterization of Amorphous and Crystalline Rough Surface: Principles and Applications', 2001, U.S., Academic Press
- [36] Masoomeh Dashtdar and S. Mohammad Ali Hosseini Saber, "Determination of the rough interface parameters using the self-imaging effect," JOSA A, Vol. 30, Issue 11, pp. 2416-2421 (2013)
- [37] M.T Tavassoly, "A simple method for measuring the refractive index of a plate," Optics and Lasers in Engineering, Elsevier, June 2001.

پیوست ۱: فهرست اشکال

۴	تصویر AFM از سطح وافر سیلیکن با دو بزرگنمایی متفاوت
۵	تاثیر دقت ابزار اندازهگیری در آزمایش
s متناظر با آن۸	تصویر AFM یک ماده سیلیکونی لایه نشانی شده با مس و نمودار توزیع ارتفاع سطح
٩	مقایسهی سه سطح ناصاف با RMS های متفاوت
١٠	دو سطح با RMS یکسان ولی با توابع توزیع ارتفاع متفاوت
١٢	سه سطح ناصاف با RMS یکسان و طول همبستگی متفاوت
١۵	تابع همبستگی متقابل سطوح متناظر با شکل ۱-۴
١٧	شمای کلی ابزار سوزنی
نکی که عمود به باریکه در صفحه $\xi-\eta$	باریکه نور موازی، همدوس و تکفام، که با سطح ناصاف زاویه $ heta$ دارد به توری پراش را
در صفحهی $x-y$ میرسد (x,y)	$\chi = \chi - \chi$ قرار گرفته است، می تابد و بعد از باز تاب از سطح ناصاف(صفحهی
	پرتویی با زاویه $ heta$ از سطح بازتابیده میشود. وقتی که سطح صاف است، پرتو در نقطه
از تابیده میشود	میشود. ولی وقتی که سطح ناصاف است، پر تو در نقطه (\acute{x},\acute{y}) از ارتفاع $h(\acute{x},\acute{y})$ با
ور ليزر توسط <i>CMOS</i> ، پس از عبور از	چیدمان آزمایش برای بررسی عملکرد خطی $cmos$ مطابق با قانون مالوس. شدت ن
۴۵	دوقطبشگر p_1, p_2 ثبت میشود
45	نمودار شدت بر حسب $X \cos^2 X$ که در آن X زاویه ی بین دوقطبشگر است
e به سطح ناصاف S که برروی گونیامتر 🖰	نور موازی لیزر پس از عبور از میکرولنز ML، لنز L، پلاروید P و توری G با زاویهی (
در زاویهی بازتاب برابر با پرتو فرودی بر	ورار داده شده، میرسد و از آن پراکنده میشود. توزیع شدت توسط $\mathcal{C}MOS$ که RT
۴٧	سطح S ، قرار گرفته، ثبت می شود
عع(تیغهی شیشهای)	توزیع شدت گرفته شده توسط CMOS در فاصله تالبوت و در حضور سطح صاف مرج
۴۹	تصویر نمونههای ناصاف استاندارد استفاده شده در آزمایش
۴۰ درجه، ب) ۵۰ درجه و ج) ۶۵ درجه	تصاویر سمت چپ توزیع شدت نمونهی N_2 را در فاصلهی تالبوت و زوایای بازتابی آ N_2
خطوط توری هستند۵۱	نشان میدهند.همچنین تصاویر سمت راست، توزیع شدت میانگین متناظر، در امتداد
غه، بازتاب مىيابدعه، بازتاب مىيابد.	پرتو SI با زاویهی $ heta$ به یک تیغه با ضخامت e برخورد و از دوسطح بالایی و زیرین تی
فرودی۵۴	نمودار فاصلهی دو پرتو بازتابی از دو سطح بالایی و زیرین تیغه برحسب زاویهی پرتو ف

۵۵	شكست تيغه	, تعیین ضریب	کل ۳-۷ برای	ن تجربی شا	چيدمار
وسطح بالایی و زیرین تیغه	یر تو باز تابیده از د	<i>CMOS</i> از دو	، شده توسط	شدت گرفته	وزيع نا

واژه نامه فارسی به انگلیسی

Roughness Measurement	اندازه گیری ناصافی
Electron beam	باريكه الكتروني
Parallel beam	باریکه موازی
Conduction band	باند رسانایی
Taylor expansion	بسط تيلور
Reyleigh Parameter	پارامتر ریلی
Fresnel diffraction	پراش فرنل
Scattering Of Light	پراکندگی نور
Erosion Powder	پودر سایش
Structure function	تابع ساختاری
Amplitude transmittance	تابع گذردهی دامنه
Characteristic function	تابع مشخصه
Surface's correlation function	تابع همبستگی سطح
Fourier transform	تبدیل فوریه
Constructive interference	تداخل سازنده
گرین	تداخل سنج تويمن –
Destructive interference	تداخل ویرانگر
Fourier image	تصوير فوريه
Talbot image	تضوير تالبوت
Topography	توپوگرافی - رویه نگار
Grating	توری پراش
Ronchi grating	توری پراش رانکی
Sinusoidal grating	توری پراش سینوسی

Height probability distribution	توزیع احتمالی ارتفاع
Spatial distribution of roughness	توزیع فضایی ناصافی
Gaussian Distribution	توزیع گاوسی
Statistical description	توصیف آماری
Lateral displacement	جابجایی عرضی
Probe	جاروب کننده
Detection sensitivity	حساسیت آشکارسازی
Self-Image	خود تصویر
Degree of surface	
roughness	درجه ناصافی سطح
Displacement precision of CCD	دقت جابجایی CCD
Dirac delta	دلتای دیراک
Period of Grating	دوره تناوب توری
Statistical behavior of surface parameters	رفتار آماری پارامتر های سطح
Scattering method	روش پراکندگی
Light Scattering method	روش پراکندگی نور
Interferometry method	روش تداخل سنجى
Stylus method	روش سوزنی
Optical methods	روش های اپتیکی
Electrical method	روش های الکتریکی
Contact method	روش های تماسی
Noncontact method	روش های غیر تماسی
Optical rail	ريل اپتيكى
Light Incident angle	زاویه فرود نور
Flat reference surface	سطح مرجع صاف

Rough Surface	سطح ناصاف
Diamond Stylus	سوزن الماسى
Backup system	سيستم پشتيبان
Mesh Number	شماره مش
Refractive index	ضريب شكست
Correlation Length	طول همبستگی
Talbot distance	
Talbot carpet	فرش تالبوت
Filament	فيلمان
Hook's low	قانون هوک
Piezoelectric crystal	كريستال پيزوالكتريك
Piezoelectric Transducer	مبدل پیزوالکتریک
Rayleigh Criterion	معيار ريلى
Coherent Light Source	منبع نور همدوس
Plane Wave	موج تخت
Monochromatic Wave	موج تكفام
Scanning tunneling microscopy	میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)
Scanning electron microscopy	میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM)
Surface roughness	ناصافی سطح
Perturbation theory	نظریه اختلال
Kirchhoff theory	نظریه کیرشهف
Coherent Light	نور همدوس
Second harmonic	هارمونیک دوم
Coherency of light	همدوسی نور
Vernier	ورنيه

واژه نامه انگلیسی به فارسی

Amplitude transmittance	تابع گذردهی دامنه
Backup system	سيستم پشتيبان
Characteristic function	تابع مشخصه
Coherency Of Light	همدوسی نور
Coherent Light	نور همدوس
Coherent Light Source	منبع نور همدوس
Conduction band	باند رسانایی
Constructive interference	تداخل سازنده
Contact method	روش های تماسی
Correlation Length	طول همبستگی
Detection sensitivity	حساسیت آشکارسازی
Diamond Stylus	سوزن الماسى
Dirac delta	دلتای دیراک
Displacement precision of CCD	دقت جابجایی CCD
Destructive interference	تداخل ویرانگر
Electrical method	روش های الکتریکی
Electron beam	باريكه الكترونى
Erosion Powder	پودر سایش
Filament	فيلمان
Flat reference surface	سطح مرجع صاف
Fourier image	تصویر فوریه

Fourier transform	تبدیل فوریه
Fresnel diffraction	پراش فرنل
Gaussian Distribution	توزیع گاوسی
Grating	توری پراش
Height probability distribution	توزيع احتمالي ارتفاع
Hook's low	قانون هوک
Interferometry method	روش تداخل سنجى .
Kirchhoff theory	نظریه کیرشهف
Lateral displacement	جابجایی عرضی
Light Incident angle	زاویه فرود نور
Light Scattering method	روش پراکندگی نور
Mesh Number	شماره مش
Monochromatic Wave	موج تكفام
Noncontact method	روش های غیر تماسی
Optical rail	ریل اپتیکی
Oscilloscope	اسیلوسکوپ
Optical methods	روش های اپتیکی
Parallel beam	باریکه موازی
Perturbation theory	نظریه اختلال
Piezoelectric crystal	كريستال پيزوالكتريك
Piezoelectric Transducer	مبدل پيزوالكتريک
Plane Wave	موج تخت
Period of Grating	دوره تناوب توری
Probe	جاروب کننده
Rayleigh Criterion	معیار ریلی

Refractive index	ضريب شكست
Reyleigh Parameter	پارامتر ریلی
Ronchi grating	توری پراش رانکی
Rough Surface	سطح ناصاف
Roughness Measurement	اندازه گیری ناصافی
Surface Roughness	ناصافی سطح
Scanning tunneling microscopy	میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)
Scanning electron microscopy	 میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM)
Scattering method	روش پراکندگی
Scattering Of Light	پراکندگی نور
Second harmonic	هارمونیک دوم
Secondary electrons	الكترون هاى ثانويه
Self-Image	خود تصویر
Sinusoidal grating	توری پراش سینوسی
Spatial distribution of roughness	توزیع فضایی ناصافی
Statistical behavior of surface parameters	رفتار آماری پارامتر های سطح
Statistical description	توصیف آماری
Structure function	تابع ساختاری
Stylus method	روش سوزنی
Surface correlation function	تابع همبستگی سطح
Talbot carpet	فرش تالبوت
Talbot distance	فاصله تالبوت
Talbot image	تصوير تالبوت
Taylor expansion	بسط تيلور

Topography	 - رویه نگاری	توپوگرافی
Toyman-Green interferometer	 تويمن - گرين	داخل سنج
Vernier		ورنيه

Abstract

When a coherent light passes through a diffraction grating, the image of the grating is formed at the Talbot distances. The contrast of the light intensity at the Talbot intervals restrictedly depends on the coherency of the light. It is shown that if we place a rough interface after a diffraction grating, the reflected light also forms the image of the grating at Talbot distances but with less contrast. It is shown theoretically that the contrast of the Talboot images depends on the surface roughness, correlation length, the distance between the rough interface and the observation plane, and the grating priod. it is also shown practically that by measuring the contrast of the scattered light at Talboot distances of gratings with priods longer than the surface correlation length, we can determine the surface roughness. We also introduce an interesting method for measuring the refractive index of materials with a rough interface (such as thin films).



Shahid Beheshti University Faculty of Physics

Master Thesis in Atomic and Molecular Physics

Title:

Determination of the roughness and the refractive index of materials with a rough interface by light scattering in the Fresnel zone

Superviser:

Dr. Masoomeh Dashtdar

By:

Ali Mohammadzadeh

August 2014