

H1
817 MODULE ON M3 STANDOFFS
M1
R4
D1
K
IN1
V1
G
D4
IN2
V2
R6
D2
REMOVE BOTH G JUMPERS
J1
J2
J1 ALT D+, V-GND J2 PULSE, V-GND
M2
32K
SQW
SCL
SDA
VCC
GND
DS3231 ZS-042
CR2032 holder below
AT24C256 (A0-A2, WP = GND)
M3
M4
EDA
ECL
AD0
INT
NCS
FSYNC
GY-9250
3V3
GND
C4
R5
R7
C1
C2
ESP32 DevKit V4
U1
USB-C
R1
D5
G RX 13 32 G
J3
3V3 TX 4 25 33
C3
F1
M5
GY-271
COMPASS
DRDY
COMPASS: NO STEEL OR MAGNETS NEAR M5
NYLON OR BRASS SCREWS IN H3 AND H4
H3
H4