

Servicenummer:

JM004426 **Datum:** 2025-07-27

Utlåtande / Kostnadsförslag / undersökningsrapport

Kundnamn: Fahra

Phone: 0704791114 / 0762277872

Enhet: iPhone 14 Pro

SN / IMEI:

Felkbeskrivning vid inlämnande:

Skärmen behöver bytas då den är sprucken. Batterikapaciteten visar 73% så batteriet behöver bytas ut för att det ska fungera som normalt igen. Båda högtalarna är dåliga så de behöver servas för att fungera som vanligt igen.

Åtgärd	Pris
Touch LCD / OLED	2599
Glasskydd	199

Rabatt: 106.60:-**Totalt:** 2691.40:-

Undersökningsavgift: Vid inlämning tas en avgift på 395 kr för undersökning och utlåtande.

Vid eventuell reparation dras avgiften av från reparationskostnaden.

_____ www.jojomobil.se

Adress:

JOJO Digital Service AB Kanalgatan 19 29131, Kristianstad **Tel:** 044-3000880

support@jojomobil.se

Org. 5593174328