

Field Manevra Kataloğu REV.01 — Doğrulama Dokümanı (Aşama 5/6)

Bağlı tasarım: [FIELD-MANEVRA-KATALOGU-REV01-MIMARISI.md](#)

1. Genel Durum

Görev	Durum	Kanıt
T-M2 — REV.01 manevra kataloğu (11 manevra; 3 gizli)	✓	<code>field maneuvers.test.ts</code> 16/16
T-M2 — grup seçimi + eşit dağıtım transform'u	✓	aynı test dosyası
T-M3 — FieldManeuverPanel: hidden filtresi + inputs/timerConfig + resolveSteps	✓	field 150/150; tsc temiz
T-M5 — R-06 recovery kuralı (field rules.json)	✓	<code>field-rules.test.ts</code> 4/4
T-M4 — field compose: device-service + management-service	✓	compose config dev+prod geçerli

Monorepo: 1781/1781 test yeşil; build başarılı.

2. Değişiklik Matrisi

Değişiklik	Dosya	Geçme
REV.01 kataloğu: FL-01 start/shutdown, FL-02 charge/discharge (rollback=stop), FL-03 idle (set_power_zero), FL-04 kalibrasyon (timer), FL-05 e-stop, FL-11 maintenance + GİZLİ FL-06/07/10	<code>apps/field/src/features/field-control/maneuvers.ts</code>	✓
<code>FIELD_HIDDEN_MANEUVER_NAMES</code> + <code>buildFieldManeuverControls</code> (grup indeksi + güç + dağıtım) + <code>resolveSteps</code>	aynı dosya	✓
Panel: hidden filtresi + inputs/timerConfig + onRun values + resolveSteps	<code>FieldManeuverPanel.tsx</code>	✓
i18n (tr/en) — 24 yeni anahtar	<code>apps/field/src/i18n/{tr,en}.ts</code>	✓
R-06 kural dosyası	<code>services/management-service/deployment/config-field/rules.json</code> (YENİ)	✓
Field compose: management-service (dev+prod)	<code>deployment/docker-compose.field.{yaml,dev.yaml}</code>	✓

3. Kabul Kriteri Kanıtları

Kod	Kriter	Sonuç
K-M1	REV.01 kart seti; FL-06/07/10 görünmez (hidden set + panel filtresi)	✓ test + kod
K-M2	Grup seçimi + eşit dağıtım transform'u	✓ 4 resolveSteps testi
K-M3	Şarj NEGATİF konvansiyonu uçtan uca (config - <code>{{powerKw}}</code>) + CommandJobBuilder işaret öneki)	✓ PCS config testi + platform/commands 15/15
K-M4	R-06: E-stop düşen kenar → fault_reset + standby; şarj/deşarj ASLA otomatik yüklenmez	✓ field-rules testi (aksiyon filtre assert'i)
K-M5	I-1 interlock (toprak bıçağı) — MV verisi yok: komut katmanına ALINMADI, doküman (boşluk G-1)	⌚ veri beklenir
K-M6	Field compose'da device-service + PCS config çalışır	✓ gözle (PCS-WATTOX-DOGRULAMA §5)
K-M7	Kapılar	✓

4. Sapmalar (onaylı)

Kod	Sapma	Neden
S10	Grup seçimi sayısal indeks (-1 = santral; 0..N-1 = pcsIds[i]) — ManeuverCard/TextField DEĞİŞMEDİ (string option desteği ui'a dokunmadan)	ManeuverCard girişleri <code>Record<string, number>;</code> ui genişletmesi ayrı iş
S11	FL-03 idle = <code>set_power_zero</code> tek adım (standby ayrı adım DEĞİL)	PCS sim'de setpoint 0 → Standby zaten (durum makinesi); tek komut yeterli
S12	FL-04 kalibrasyon kartı PCS standby adımı taşır (PMS yaşam döngüsünün ön koşulu); iç algoritma DC Block'ta — SPEC'te belirtildiği gibi	—
S13	FL-02 dağıtım paydası = adım sayısı (online PCS filtresi pcsIds'in üretildiği yerde — panel mock'tan online listesi çeker)	backend kayıt defteri gelince online filtresi orada olacak
S14	R-06 yalnızca PCS-1'e yazılı — N konteyner için kural başına PCS- şablonu (ya da <code>types: ["pcs"]</code> + tüm-PCS aksiyonları) uygulama gününde genişler	1 konteyner MVP

5. Gözle Kontrol

- Field app testleri (150/150) + vitest workspace yeşil; i18n anahtarları tr/en eklenmiş.

- R-06 kural dosyası RuleConfigLoader ile canlı yüklenir (field-rules.test 4/4 — fail-fast parse).
- Field compose (dev+prod) `docker compose config` doğrulaması geçti.
- E2E (saha stack canlı + R-06 tetikleme) ilk sahada devreye alımda yapılacak — K-M5 (MV interlock) veri boşluğu giderilince.

`review_date: 2026-09-15`