

Gomulu Sistemler

Dijital Saat Projesi

Hazirlayan:


**Ilyas Can Turali - 213405517** 

#### Projede Kullandigim Malzemeler ve Maaliyetleri

- BreadBoard / Jumpers / Leds 50\*
- 4'lü 7-Segment TM1637 Kirmızı Display Modulu 32,47₺
- Raspberry Pi Pico 125₺
- Duracell Alkalin 9V Pil 85,02\*

• Toplam Maaliyet = 292,49₺

#### Projenin Planlama Evresi



Simulasyon'da BreadBoard uzerinde devre elemanlarinin hazirlanmasi.

Kod'un yazilarak Simulasyon uzerinde test edilmesi

Projenin kodlanmasinda **MicroPython** kullanildi. TM1637 kutuphanesi eklenerek 7-Segment Display'in kontrolleri saglandi.

7-Segmente DIO girisinden veri akisi saglandi.

Projedeki Butonlar Saati, Dakikayi ve Parlakligi ayarlamak icin kullanildi. Bir butona ise duzenleme islevi atandi.

Butonlara interruptar atanip, kullanildi.

# Projede Zorlandigim Kisimlar ve Buldugum Cozumler

Butonlarin Birden Fazla Calismasi: Tek bir vurusda buton birden fazla calisiyordu. Bunu cozmek icin butonun onceki degerini kaydettim ve onceki deger ile yeni deger eger farkli ise Buton tetiklendi, ayrica "Debounce delay" denilen gecikme eklendi boylece butonun tek seferde tetiklenmesi saglandi.

# Projede Zorlandigim Kisimlar ve Buldugum Cozumler

Butonlarin Algilanmamasi: Eski deger, yeni degere atandiginda butonun birden fazla calismasi engellenmisti ancak sonraki yapilan tetiklemelerde yeni deger ve eski deger ayni oldugundan dolayi buton tekrar tetiklenemiyordu. "Else" alaninda eski degeri 0'a esitleyerek problem cozuldu.

Simulasyonda calisan bu kisim Gercek projede sikinti cikarmistir.

## Projede Zorlandigim Kisimlar ve Buldugum Cozumler

**Performans Dusuklugu:** Raspberry Pi Pico'yu while dongusune sokunca yavaslama ve zamanda saptama gorunuyordu. Her dongu sonunda 250 ms uyutarak "sleep" bu sorun cozuldu.