


과거 20개 주행 구간의 EKF-SIH 헤딩 차이
2026-10-03 ~ 10-06 03:32 · 표시 시각은 첫 양(+) 스로틀 명령(KST)


점: 부호 있는 중앙값 / 선: 5~95백분위

절대 헤딩 차이의 95백분위




이동 중(SIH 속도 > 0.5 m/s)만 집계 · 두 신호 모두 NED · 고정 오프셋 제거 없음
ATTITUDE 수신시각에 SIH 각도를 보간. 서로 다른 경로·속도·설정이 포함되어 성능 순위로 해석하지 않음.

주행별 시간 변화 — 모든 패널 동일한 세로축
회색: 출발 명령 전 5초 · 오프셋 보정 및 시간 지연 맞춤 없음




재부팅 후 첫 주행: heading 차이가 커졌다가 주행 중 수렴 23:41 실행 / 실제 양(+) 스로틀 시작 23:42:31

회전에 따른 $\pm 180^\circ$ 표시 끊김만 연결; 두 신호 사이의 오프셋은 그대로 유지




더 오래된 진단 기록 — 위 20개 주행 통계와 별도
패널마다 세로축 범위가 다름 · 당시 설정 변경과 현재 제어기 성능을 직접 비교하지 않음

09/23 21:50 · 큰 불일치 기록 | 중앙값 +96.54° / 범위 +85.16~+139.99°



09/23 22:13 · 재부팅 이후 별도 기록 | 중앙값 +0.78° / 범위 +0.71~+0.83°



10/02 02:31 · 정지 상태 진단 | 중앙값 -10.91° / 범위 -11.12~-10.71°



기록 시각 (KST)