این قسمت به نظر میرسد چیزی در حدود ۱۰ درصد از پروژه را شامل باشد. به شرح زیر است و به راحتی انجام میشود.

لیست سنسور هایی که در فایل sensors ضمیمه شده است توسط لینک های مربوطه تهیه میشود. حال به ازای هر سنسور درون مرورگر جستوجو میشود و روش اتصال آن به برد آردوینو یافت میشود سپس مانند نقشه عمل میشود تا تمام سنسور ها به درستی متصل شوند . در مرحله بعد کد های یافت شده به ازای هر سنسور به گونهای با هم ادغام میشوند که بتوان یک جا تمام مقادیر را مشاهده کرد.

در مرحله بعد باید از قید و بند آردوینو خلاص شویم و به جای آن از ماژول iot esp32 or iot esp8266 استفاده کنیم تا بتوان در آینده به دستگاه هوشمندی اضافه کرد.

این مرحله اولین مرحله است و به صورت force انجام میشود چون تمام دیگر مراحل به این مرحله ساده وابسته هستند

-- يايان.