بسمه تعالى

تمرین سوم کنترل پیشرفته

"طراحی کنترلر و مشاهده گر برای دیسک غلتان روی میله"


نام و نام خانوادگی:

ايمان شريفي

921.1746

استاد درس:

دكتر سالاريه



شکل ۱: شماتیک کلی پاندول معکوس

۱-معادلات حاکم را استخراج کنید و حول نقطه تعادل خطی سازی کنید.


معادلات غيرخطي:

معادله حاكم بر كل سيستم:

$$\sum M_o = I_t \ddot{\theta}$$

$$mgcos(\theta)x - \tau = (J + I + m(x^{\tau} + r^{\tau})) \ddot{\theta}$$

معادلات حاکم بر دیسک:



 $mgcos(\theta) - N = m(x\ddot{\theta} + \forall \dot{x}\dot{\theta})$

درنتیجه مشتقات مرتبه دوم به صورت زیر بدست می آیند:

$$\ddot{\theta} = \frac{mgcos(\theta)x - \tau}{\left(J + I + m(x^{\tau} + r^{\tau})\right)} = f_{1}$$

$$N = mgcos(\theta) - m(x\ddot{\theta} + \tau \dot{x}\dot{\theta}) = f_{2}$$

$$\ddot{x} = gsin(\theta) - \frac{\mu f_{2}}{m} + x\dot{\theta}^{\tau}$$

متغير هاي حالت:

$$x_1 = x$$

$$x_7 = \dot{x}$$

$$x_7 = \theta$$

$$x_5 = \dot{\theta}$$

معادلات حاكم:

$$\dot{x}_{\scriptscriptstyle 1} = x_{\scriptscriptstyle 7}$$
 $\dot{x}_{\scriptscriptstyle 7} = \frac{1}{m+M-mcos\theta}\{u-ml\dot{\theta}^{\scriptscriptstyle 7}sin\theta-mgsin\theta\}$
 $\dot{x}_{\scriptscriptstyle 7} = x_{\scriptscriptstyle 7}$
 $\dot{x}_{\scriptscriptstyle 7} = x_{\scriptscriptstyle 7}$
 $\dot{x}_{\scriptscriptstyle 7} = \frac{1}{l}(gsin\theta-\frac{1}{m+M-mcos\theta}\{u-ml\dot{\theta}^{\scriptscriptstyle 7}sin\theta-mgsin\theta\}cos\theta)$
خطی سازی معادلات:


برای خطی سازی از دستور "jacobian" در نرم افزار MATLAB استفاده می کنیم.


$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$v = CX + Du$$


۲-اگر مقادیر ویـژه سیسـتم مـدار بسـته خطـی سـازی شـده بـه صورت زیر باشد.

desired poles = [-7+j-7-j-7-7]یک رگولاتـور خطـی طراحـی کنیـد و عملکـرد آنـرا بـا اعمـال بـه سیسـتم
غیرخطی چک کنید با دو شرط اولیه زیر:






[...] شکل T: پاسخ سیستم غیر خطی به از ای ورودی [...]




 $[0.1 \quad 0.0 \quad -0 \quad T]^T$ شکل 3: مقایسه جابجایی پاندول در سیستم خطی و غیر خطی به از ای ورودی




 $[0.1 \quad 0.0 \quad -0 \quad T]^T$ شکل 0: مقایسه زاویه پاندول در سیستم خطی و غیر خطی به از ای ورودی


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot]^{T} - \varphi$$




 $[...]^T$ شکل T: پاسخ سیستم خطی به از ای ورودی



 $[... ...]^T$ شکل Y: y پاسخ سیستم غیر خطی به از ای ورودی



 $[\,\cdot\,.\,1\,\,\cdot\,.\,0\,\,\cdot\,\,]^T$ شکل Λ : مقایسه جابجایی پاندول در سیستم خطی و غیر خطی به از ای ورودی




 $[... 0.0]^T$ شکل 9: مقایسه زاویه پاندول در سیستم خطی و غیر خطی به ازای ورودی

خرض کنید فقط x قابل اندازه گیری باشد یک مشاهده گر $-\infty$ فرض کنید فقط x قابل اندازه گیری باشد یک مشاهده گرای حالت بیا مقیادیر وییژه x بتواند x سیستم خطی سازی شده طراحی کنید طوری که x بتواند x


را تخمین بزندو همچنین یک مشاهده گر کمینه مرتبه با مقادیر ویژه [0.5, -0.5] طراحی کنید و در نهایت این کنترلر را به همان شرایط اولیه بخش ۳ به سیستم غیر خطی اعمال کنید و نتیجه را نشان دهید.

۱-۴ سیستم خطی:


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot - \delta - \delta]^{T_{-}}$$
الف




شکل ۱۰: مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۱۱: مقایسه سرعت دیسک با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شکل ۱۲: مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۱۳ :مقایسه سر عت زاویه ای میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گربر حسب زمان







شکل ۱۶: مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان



شکل ۱۰: مقایسه سرعت دیسک با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شکل ۱۲: مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۱۷: مقایسه سرعت زاویه ای میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان

۲-سیستم غیرخطی:


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - \delta - \delta \quad \tau]^{T}$$
الف




شکل ۱۸: مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان



شکل ۱۹: مقایسه سرعت دیسک با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شکل ۲۰: مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۲۱: مقایسه سرعت زاویه ای میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot]^{T_{-}}$$
پ




شکل ۲۲: مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان



شکل ۲۳: مقایسه سر عت دیسک با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان



شکل ۲۶: مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۲۰: مقایسه سرعت زاویه ای میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان


مشاهده گر کمینه-مرتبه:

با اعمال بهره این مشاهده گر به سیستم غیرخطی نتایج زیر حاصل شد: به دلیل برای متغیر X مشاهده گر طراحی نشد از آوردن آن خودداری شده:


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - \delta \quad - \delta \quad \tau]^{T_{-}}$$
الف



شکل ۲۲: سرعت دیسک در حالت بدون مشاهده گر و با مشاهده گر کمینه مرتبه بر حسب زمان




شکل ۲۷: زاویه میله در حالت بدون مشاهده گر و با مشاهده گر کمینه مرتبه بر حسب زمان




شکل ۲۸: سرعت زاویه ای میله در حالت بدون مشاهده گر و با مشاهده گر کمینه مرتبه برحسب زمان


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot]^{T}$$
ب



شکل ۲۹: سرعت دیسک در حالت بدون مشاهده گر و با مشاهده گر کمینه مرتبه برحسب زمان



شکل ۳۰: زاویه میله در حالت بدون مشاهده گر و با مشاهده گر کمینه مرتبه بر حسب زمان




شکل ۳۱: سرعت زاویه ای میله در حالت بدون مشاهده گر و با مشاهده گر کمینه مرتبه بر حسب زمان

اندازه عمان خروجی x با فرض اینکه همه حالات قابل اندازه x با همان خروجی x با فرض اینکه همه حالات قابل اندازه گیری باشند می خواهیم یک کنترلر سروو طراحی کنیم طیری باشند می خواهیم یک کنترلر سروو طراحی کنیم طیری $y_{ref} = \cdot xsign(\sin(\cdot .\Delta t))$ ثابت را عقیب کنید.(این قسیمت را هیم بیرای وقتی که انتگرالگیر

بگذاریم و هم برای وقتی که از سیگنال پیشخور استفاده شود تکرار کنید)


۴-۱ جبران ساز استاتیکی:

۴-۱-۱سیستم خطی:



شکل ۳۲: جابجایی پاندول با کنترلر جبران ساز در سیستم خطی

۲-۱-۴ سیستم غیرخطی:




شکل ۳۳: جابجایی پاندول با کنترلر جبران ساز در سیستم غیرخطی

همان طور که مشاهده می کنید پاسخ سیستم خطی و غیر خطی در برابر ورودی ثابت با استفاده از جبران ساز پیش خور دارای شباهت زیادی بوده و بنابراین مدلسازی سیستم و خطی سازی آن عاری از مشکل است.


٤-٢ انتگرال گير:

٤-٢-١ سيستم خطى:



شکل ۳٤: جابجایی پاندول با کنترلر انتگرال گیر در سیستم خطی

٤-٢-٢ سيستم غيرخطي:




شکل ۳۰: جابجایی پاندول با کنتر ار انتگر ال گیر در سیستم غیر خطی


همانند بخش قبل ، همان طور که مشاهده می کنید پاسخ سیستم خطی و غیر خطی در برابر ورودی ثابت با استفاده از کنترلر انتگرال گیر دارای شباهت زیادی بوده و بنابراین مدلسازی سیستم و خطی سازی آن عاری از مشکل است.

 $^{\circ}$ - بخش $^{\circ}$ را با کمک کنترلر $^{\circ}$ طراحی و شبیه سازی کنید.


$$Q = \mathcal{V} * I(\xi, \xi)$$
 $R = \mathcal{V}$
 $x_{\cdot} = [\cdot.\mathcal{V} \cdot .\Delta - \Delta \mathcal{V}]^{T}$ الف




شکل ۳۲: متغیرهای حالت در حالت کنترلر بهینه در سیستم خطی در حالت R=2



شکل ۳۷: متغیر های حالت در حالت کنتر لر بهینه در سیستم غیر خطی در حالت R=2




شکل ۳۸: مقایسه میزان جابجایی دیسک در سیستم خطی و غیر خطی در حالت R=2




شكل ۳۹: مقايسه ميزان زاويه ميله در سيستم خطى و غير خطى در حالت R=2


$$x_{\cdot} = [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot]^{T} - \varphi$$




شکل ۲۰: متغیرهای حالت در حالت کنتر لر بهینه در سیستم خطی در حالت R=2



شکل ۱ ٤: متغیرهای حالت در حالت کنترلر بهینه در سیستم غیر خطی درحالت R=2




شکل ۲۲: مقایسه میزان جابجایی دیسک در سیستم خطی و غیر خطی در حالت R=2




شكل ۲۳: مقايسه ميزان زاويه ميله در سيستم خطى و غير خطى در حالت R=2


در این قسمت به ازای $\mathbf{R}= \cdot$, $\mathbf{r}= \mathbf{r}$ و شرط اولیه $\mathbf{R}= \cdot$, $\mathbf{r}= \cdot$. $\mathbf{r}= \cdot$ نتایج بدست آمده نمایش داده شده است.




شکل ٤٤: متغیرهای حالت در حالت کنترلر بهینه در سیستم خطی در حالت R=0.2



شکل ۵۶: متغیرهای حالت در حالت کنترلر بهینه در سیستم غیرخطی درحالت R=0.2



شکل ۶۲: مقایسه میزان جابجایی دیسک در سیستم خطی و غیر خطی در حالت R=0.2



شكل ٤٧: مقايسه ميزان زاويه ميله در سيستم خطى و غير خطى در حالت R=0.2