Historique d’interventions – POMPE-B-01 (complément, responsables)

Source : GMAO fictive. Modèle : Pompe centrifuge multicellulaire B-200. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-10-10	AL-PB-04	Arrêt automatique de la nuit précédente : analyse des responsables	Décision : remplacement du roulement côté accouplement (voir intervention du 2025-10-09)	—	T-05
2026-01-23	AL-PB-05	Deuxième fuite de garniture en 12 mois	Décision : suivi mensuel de la garniture jusqu’à la prochaine révision	—	T-04
2026-04-15	AL-PB-01	Pression d’aspiration basse récurrente	Décision : ajout du nettoyage du filtre d’aspiration au plan préventif	—	T-05
2026-07-08	AL-PB-03	Alerte température de palier à 76 °C	Décision : contrôle de l’huile avancé de deux semaines	—	T-04