CONCEPTO	DEFINICIÓN
Nombre del indicador	Nivel de cumplimiento de la Certificación en Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de la SUNAT, en el ámbito nacional
Objetivo Estratégico Institucional	OEI.04 : Fortalecer la capacidad de gestión interna.
Acción Estratégica Institucional	AEI 04.01: Mejora de la eficiencia interna.
Actividad Operativa	Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes a los sistemas de abastecimiento y de bienes nacionales excepto las de seguridad.
Definición	Mide la cantidad de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (CITSE) obtenidos respecto a las edificaciones propias y administradas a título gratuito y oneroso de la SUNAT, en el ámbito nacional.
Justificación	En el marco Institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres cada edificación propia o administrada a título gratuito y oneroso, que disponga del Certificado ITSE representa que en dicho establecimiento los riesgos vinculados a las actividades que se desarrollan en él, tienen implementadas las medidas de seguridad y los protocolos correspondientes; afectando positivamente a la eficiencia interna de la SUNAT y a la operatividad que desarrolla.
Unidad de medida	Porcentaje (%).
Fórmula o método de cálculo	Cantidad de edificaciones con Certificado ITSE al período de medición x 100 Cantidad total de edificaciones sin Certificado ITSE al 31.12.2021 Donde: a) Certifcado ITSE: Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en Edificaciones, documento en el cual consta que el Establecimiento o Sede objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad por tiempo determinado y puede ser renovado dentro de las mismas exigencias para obtener un CITSE nuevo. b) Edificación sin Certificado ITSE: Edificación que no dispone de CITSE, al inicio del periodo 2022 o que durante el periodo de medición se extinga la vigencia de dicha certificación. c) El total de edificaciones sin CITSE proyectado al cierre 2021 es 68; que no incluyen lo siguiente: i) 52 edificaciones que cuentan con CITSE vigente hasta el 2023, ii) 15 edificaciones con proyección de obtención de CITSE a diciembre de 2021 iii) 86 edificaciones que normativamente no le corresponde el trámite de certificación, iv) 45 edificaciones inmuebles ubicados en puertos y aeropuertos que corresponden a una edificación inmueble mayor, v) 14 edificaciones inmuebles en ejecución de obras o IOARR; vi) 28 edificaciones inmuebles que corresponden a sedes principales cuya construcción fue ejecutada antes del 2006, que necesitan intervenciones para solicitar la certificación.
Limitaciones y aclaraciones	**Limitaciones**: a) Continuidad de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por Pandemia. b) Cambios en la normativa relacionada con la Certificación ITSE. c) Modificación en el preseupuesto institucional que afecte el cumplimiento de las actividades del Indicador. d) Limitaciones que experimenten los proveedores, gobiernos locales, personal de la institucion para ejecutar las acciones del Indicador. e) La meta fue establecida sin considerar la emergencia sanitaria, las limitaciones de aislamiento social obligatorio (ASO); y de presentarse alguna de ellas se podrá modificar la meta planificada originalmente en la Ficha del Indicador. **Aclaraciones**: a) La Gestión del CITSE comprenderá ejecutar las actividades necesarias que permitan cumplir con las exigencias para el tramite del mismo. b) El trámite de la reprogramación para la gestión del CITSE será presentada por la DGP teniendo como sustento las coordinaciones con los órganos de soporte administrativo, la División de Mantenimiento (DM) y será aprobada por el Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio, en la(las) oportunidad(es) necesaria(s). c) Los directivos responsables de los Órganos de Soporte Administrativo (OSA) que tiene el rol de Administrador del inmueble deben suministrar a la DGP la información que se les solicite, según el plazo que le fue oportunamente precisado por ésta. d) La DM y los OSA efectuarán coordinadamente las acciones para el cumplimiento de los cronogramas y acciones de las que son responsables. e) La Intendencia Nacional de Administración (INA) es responsable de reportar el nivel de cumplimiento de los entregables programados para los OSA.

Datos históricos

Año	Ejecutado (actividades)
2021	Sin datos

Meta acumulada para el 2022

Meta Nacional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
-	-	-	-	-	41.18%
Jul	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
-	-	-	-	-	79.41%

Frecuencia de la medición	Semestral acumulable
Fuente de datos	SIGED. Acta de Visita de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones sin observaciones. CITSE.
Fuente de verificación del indicador	Informe técnico emitido por la División de Gestión Patrimonial (DGP) a la Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio (GMSP). Acta de Visita de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones sin observaciones firmada por el o la representante del Gobierno Local. CITSE emitido por el Gobierno Local.
Disponibilidad de la información	Al quinto día hábil de culminado el periodo de evaluación
Responsable de la medición	División de Gestión Patrimonial (DGP) / Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio (GMSP).
Responsable del Indicador	Intendencia Nacional de Administración y OSA o SSA respectivas - metas individuales según Anexo B

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DIAZ SALAZAR Milagros Yvonne Estela FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/02/2022 19:49:55-0500

CARDENAS HUAYLLASCO Miguel Angel FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por CARDENAS HUAYLLASCO Miguel Angel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2022.02.15 13:02:57 -05'00'

ANEXO A : Relación de Edificaciones (Propias y Administradas a título gratuito u oneroso) de la SUNAT sin CITSE al 31.12.2021 y OSA responsable.

N°	CÓDIGO SIGA	Órgano de Soporte Administrativo (OSA) RESPONSABLE	TIPO DE TENENCIA	DENOMINACIÓN	DISTRITO	DIRECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
1	**00166**	Intendencia Nacional Administración	PROPIO	ARCHIVO SAN LUIS	LIMA	AVENIDA MANUEL ECHEANDÍA N°445 y 471, AV. NICOLÁS ARRIOLA 2835, JR. LEONIDAS LA SERRE 236 Y 258.
2	**00173**	Intendencia Nacional Administración	ARRENDADO	INSI II EDIFICIO ARRIOLA	LIMA	AVENIDA NICOLÁS ARRIOLA N°314
3	**00154**	Intendencia Nacional Administración	PROPIO	SEDE ARENALES	LIMA	AVENIDA ARENALES N°335, 339, 343, 347 y 351, URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ
4	**00184**	Intendencia Nacional Administración	ARRENDADO	CSC SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	AVENIDA JUAN DE ARONA N°885, 887 y 889
5	**00198**	Intendencia Nacional Administración	PROPIO	CSC VILLA EL SALVADOR	VILLA EL SALVADOR	AVENIDA PACHACUTEC-ESQUINA AVENIDA 200 MILLAS
6	**00017**	Oficina de Soporte Administrativo Arequipa	PROPIO	INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA (CSC)	AREQUIPA	CALLE JERUSALÉN N°100 y 102 CON MERCADERES N°201
7	**00021**	Oficina de Soporte Administrativo Arequipa	ADMINISTRADO	CSC LA TOMILLA - AREQUIPA	AREQUIPA	AVENIDA RAMÓN CASTILLA S/N° - ESTADIO MUNICIPAL DE LA TOMILLA
8	**00031**	Oficina de Soporte Administrativo Arequipa	ADMINISTRADO	CSC CAYLLOMA - EL PEDREGAL	AREQUIPA	AVENIDA PRINCIPAL NORTE AREQUIPA LOTE I-E- ESTADIO MUNICIPAL
9	**00075**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	PROPIO	INT.REG.CUSCO - CSC CUSCO	CUSCO	CALLE SANTA TERESA N°366 y 370 DEL CENTRO HISTÓRICO
10	**00082**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	ARRENDADO	ARCHIVO PERIFERICO LAS AMÉRICAS - CUSCO	CUSCO	AVENIDA LAS AMÉRICAS MZ. E LOTE 17 - PARQUE INDUSTRIAL
11	**00084**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	ARRENDADO	CSC CANCHIS - SICUANI	CUSCO	JIRÓN DOS DE MAYO N°334
12	**00086**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	ARRENDADO	CSC ESPINAR	CUSCO	CALLE SAN PEDRO N°303- SECTOR CERCADO DEL CENTRO POBLADO ESPINAR MZ T LOTE 11
13	**00087**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	ARRENDADO	CSC LA CONVENCIÓN -QUILLABAMBA	CUSCO	AVENIDA FRANCISCO BOLOGNESI N°101 MZ A LOTE 19 DE LA APV MAGISTERIAL
14	**00091**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	ARRENDADO	CSC URUBAMBA	CUSCO	AVENIDA 9 DE NOVIEMBRE S/N MZ C3 LOTE 4A
15	**00551**	Oficina Soporte Administrativo Cusco	ARRENDADO	CSC ANDAHUAYLAS	CUSCO	AVENIDA JUAN ANTONIO TRELLES N°445
16	**00101**	Oficina Soporte Administrativo Ica	ARRENDADO	ALMACÉN EN ICA	ICA	PARQUE INDUSTRIAL N° D 05 S/N
17	**00102**	Oficina Soporte Administrativo Ica	PROPIO	INTENDECIA REGIONAL ICA - CSC ICA	ICA	SUB LOTE 2-A-2 SECTOR SAN JOSÉ SUB LOTE EUEB 5
18	**00117**	Oficina Soporte Administrativo Junín	PROPIO	INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN	JUNÍN	CALLE LORETO N°300 y 348 Y JR. ANCASH N°588 y 590.
19	**00119**	Oficina Soporte Administrativo Junín	ARRENDADO	CSC CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	JIRÓN ARICA N°536, URBANIZACIÓN LA MERCED
20	**00121**	Oficina Soporte Administrativo Junín	ARRENDADO	CSC SATIPO	SATIPO	JIRÓN SAN MARTÍN N°462
21	**00118**	Oficina Soporte Administrativo Junín	ADMINISTRADO	EX PRONAA HUANCAYO	EL TAMBO	CARRETERA HUANCAYO, JAUJA, KM. 7.5, FUNDO LA VICTORIA EX PRONAA
22	**00244**	Oficina Soporte Administrativo Junín	ARRENDADO	CSC OXAPAMPA	OXAPAMPA	PROLONGACIÓN BOLOGNESI, CERCADO, MZ A, LOTE 1B
23	**00131**	Oficina Soporte Administrativo La Libertad	ADMINISTRADO	ADUANA DE SALAVERRY - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	AVENIDA LA MARINA - SALAVERRY N°200 y 210 - PUEBLO TRADICIONAL SALAVERRY MZ 28 LOTE 9
24	**00134**	Oficina Soporte Administrativo La Libertad	ARRENDADO	CSC CHEPEN - LA LIBERTAD	CHEPEN	CALLE LIMA N°434
25	**00505**	Oficina Soporte Administrativo La Libertad	ARRENDADO	CSC CASA GRANDE	CASA GRANDE	AVENIDA CENTRAL N°116 y 124, MZ H1 LOTE 2
26	**00135**	Oficina Soporte Administrativo La Libertad	ARRENDADO	CSC PACASMAYO - LA LIBERTAD	PACASMAYO	JIRÓN SILVA SANTISTEBAN N°175-A
27	**00294**	Sección de Soporte Administrativo San Martin	ARRENDADO	ALMACEN EN TARAPOTO - SAN MARTIN	TARAPOTO	JIRON JORGE CHAVEZ N° 1660
28	**00296**	Sección de Soporte Administrativo San Martin	PROPIO	COORDINACION - OPERATIVOS MASIVOS SAN MARTIN	TARAPOTO	JIRON RAMON CASTILLA N° 114-116-120
29	**00210**	Oficina Soporte Administrativo Loreto	PROPIO	CSC Y CCF IQUITOS	IQUITOS	JIRÓN PUTUMAYO N°154 y 160
30	**00215**	Oficina Soporte Administrativo Loreto	PROPIO	SEDE ÚNICA LORETO- CSC MAYNAS PUNCHANA	PUNCHANA	AVENIDA 28 DE JULIO N°810, CALLE BUENOS AIRES, CALLE JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO (ANTES SAN MARTÍN) Y MIRAFLORES.
31	**00250**	Oficina Soporte Administrativo Piura	PROPIO	CSC Y CCF PIURA	PIURA	AVENIDA GRAU N°1006, ESQUINA CON LA AV SAN MARTÍN N°336 y 386 SUB LOTE A - URB. ZONA RESIDENCIAL OCCIDENTAL
32	**00260**	Oficina Soporte Administrativo Piura	PROPIO	CSC DE SULLANA - PIURA	PIURA	AVENIDA JOSÉ DE LAMA N°494
33	**00266**	Oficina Soporte Administrativo Piura	PROPIO	CSC TALARA	PIURA	AVENIDA BOLOGNESI B-157- OF.101
34	**00519**	Oficina Soporte Administrativo Piura	ARRENDADO	CSC SECHURA	SECUHRA	CALLE SIMÓN BOLIVAR N°819
35	**00272**	Oficina Soporte Administrativo Puno	ARRENDADO	CSC PUNO	PUNO	JIRÓN AREQUIPA N°126
36	**00287**	Oficina Soporte Administrativo Puno	PROPIO	OFICINA ZONAL JULIACA - CSC SAN RAMON	PUNO	JIRÓN 7 DE JUNIO N°575 y 579
37	**00504**	Oficina Soporte Administrativo Puno	ARRENDADO	CSC PUNO - ILAVE	PUNO	AVENIDA PUNO S/N Mz I Lote 1 Sector 2 - Barrio Cruzani - Llave (Ref. Coliseo Cerrado).
38	**00318**	Oficina Soporte Administrativo Tacna	ADMINISTRADO	PCA TOMASIRI - TACNA	TACNA	CARRETERA PANAMERICANA SUR KM.1257, SECTOR TOMASIRI
39	**00320**	Oficina Soporte Administrativo Tacna	PROPIO	PCA VILA VILA - TACNA	TACNA	CARRETERA COSTANERA TACNA A ILO KM. 68 DE LA (EMPALME COSTANERA - SAMA), SECTOR LA YESERA KM 6+84 ANEXO VILA VILA
40	**00311**	Oficina Soporte Administrativo Tacna	ADMINISTRADO	PUESTO DE CONTROL ZOFRATACNA – MZ. G OF. 3	TACNA	CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 1308, ZONA INDUSTRIAL COMPLEJO ZOFRATACNA
41	**00329**	Oficina Soporte Administrativo Tumbes	PROPIO	OFICINA DE CONTROL DE VEHÍCULOS - REGÍMENES ADUANEROS - CSC ZARUMILLA AGUAS VERDES	TUMBES	AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ N°209, ZONA COMERCIAL AGUAS VERDES MZ E LOTE 27
42	**00045**	Sección de Soorte Administrativo Cajamarca	ARRENDADO	ALMACÉN DE LA IR CAJAMARCA	CAJAMARCA	CALLE S/N SECTOR BETANIA - A 50 METROS DEL COMPLEJO QHAPAC ÑAN
43	**00204**	Sección de Soporte Administrativo Huacho	ADMINISTRADO	CSC HUARAL	HUARAL	AVENIDA BENJAMÍN VISQUERRA N°219
44	**00199**	Sección de Soporte Administrativo Huacho	ARRENDADO	CSC BARRANCA	BARRANCA	JIRÓN BERENICE DÁVILA NAPURÍ (OESTE) N°298, URB. INDEPENDENCIA MZ C LOTE 16
45	**00008**	Sección Soporte Administrativo Chimbote	PROPIO	INTENDENCIA ADUANA CHIMBOTE (CSC)	ANCASH	AVENIDA FRANCISCO BOLOGNESI N°855, ZONA CASCO URBANO CENTRAL- CENTRO COMERCIAL FINANCIERO
46	**00013**	Sección Soporte Administrativo Chimbote	PROPIO	PCA LA CALETA - CHIMBOTE	ANCASH	JIRÓN MALECÓN GRAU N°666 Y AVENIDA INDUSTRIAL N°132-URB. LA CALETA
47	**00011**	Sección Soporte Administrativo Chimbote	PROPIO	OFICINA ZONAL CHIMBOTE	CHIMBOTE	JIRÓN FRANCISCO BOLOGNESI N°507 Y MANUEL VILLAVICENCIO N°218, 236, 242, 244, 246 y 248.
48	**00562**	Sección Soporte Administrativo Huánuco	ARRENDADO	ALMACÉN DE LA OFICINA ZONAL HUÁNUCO	PILLCO MARCA	JIRÓN LOS FICUS N°392, Interior 1, URBANIZACIÓN CAYHUAYNA BAJA, Mz 61, Lote 44 N°1
49	**00096**	Sección Soporte Administrativo Huánuco	PROPIO	OFICINA ZONAL HUÁNUCO (CSC)	HUÁNUCO	JIRÓN 28 DE JULIO N°990 Y JIRÓN DAMASO BERAUN N°814.
50	**00509**	Sección Soporte Administrativo Huánuco	PROPIO	CSC HUÁNUCO	HUÁNUCO	JIRÓN LIBERTAD N°664 y 668
51	**00099**	Sección Soporte Administrativo Huánuco	ARRENDADO	CSC LEONCIO PRADO - TINGO MARIA	RUPA-RUPA	JIRÓN ALAMEDA PERÚ N°307
52	**00005**	Seccion Soporte Administrativo Huaráz	PROPIO	OFICINA ZONAL HUARAZ - CSC HUARAZ	ANCASH	JIRÓN SIMÓN BOLIVAR N°664, COMERCIAL DE HUARAZ
53	**00517**	Seccion Soporte Administrativo Huaráz	ARRENDADO	CSC HUAYLAS CARAZ	ANCASH	JIRÓN SUCRE N°1010 y 1012, BARRIO LA ESPERANZA MZ P2 LOTE 1
54	**00518**	Seccion Soporte Administrativo Huaráz	ARRENDADO	CSC HUARI	ANCASH	JIRÓN ANCASH N°920
55	**00234**	Sección Soporte Administrativo Ilo	ARRENDADO	CSC MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MOQUEGUA	CALLE MOQUEGUA N°924 y 930
56	**00235**	Sección Soporte Administrativo Ilo	PROPIO	ADUANA DE ILO	MOQUEGUA	AVENIDA VENECIA N°204, URB, NYLON SAN PEDRO
57	**00236**	Sección Soporte Administrativo Ilo	ARRENDADO	ALMACÉN EN ILO	MOQUEGUA	CARRETERA COSTANERA AL SUR KM. 7
58	**00240**	Sección Soporte Administrativo Ilo	ARRENDADO	CSC ILO	MOQUEGUA	JIRÓN ABTAO N°534
59	**00029**	Sección Soporte Administrativo Mollendo	ARRENDADO	CSC CAMANÁ - CAMANÁ	AREQUIPA	AVENIDA MARISCAL CASTILLA N°305
60	**00033**	Sección Soporte Administrativo Mollendo	PROPIO	ALMACEN EN MATARANI - MOLLENDO	AREQUIPA	KM. 26.8 - MOLLENDO CARRETERA MATARANI-MOLLENDO
61	**00034**	Sección Soporte Administrativo Mollendo	PROPIO	INTENDENCIA ADUANA MOLLENDO-CSC ISLAY	AREQUIPA	AVENIDA TUPAC AMARU Y CARRETERA PANAMERICANA SUR N°102- MOLLENDO - URB. MIRAMAR
62	**00567**	Sección Soporte Administrativo Madre de Dios	ADMINISTRADO	ALMACÉN EN LA UIPP PEAJE PLANCHÓN	MADRE DE DIOS	ALTURA DEL KM.468+350.99 DEL TRAMO VIAL 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR
63	**00231**	Sección Soporte Administrativo Madre de Dios	ARRENDADO	CASA REPOSO OFICIALES-IÑAPARI	MADRE DE DIOS	AVENIDA LEÓN VELARDE S/N
64	**00225**	Sección Soporte Administrativo Madre de Dios	PROPIO	SEDE ÚNICA MADRE DE DIOS - CSC TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	JIRÓN 26 DE DICIEMBRE N°157- ZONA URBANA TAMBOPATA MZ R LOTE 1
65	**00228**	Sección Soporte Administrativo Madre de Dios	ADMINISTRADO	PUESTO DE CONTROL UIPP UNION PROGRESO	MADRE DE DIOS	CARRETERA KM.353+500 DEL TRAMO VIAL 3 (PEAJE Y PESAJE) DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR - (PERÚ - BRASIL)
66	**00230**	Sección Soporte Administrativo Madre de Dios	ARRENDADO	PUESTO DE CONTROL COINCRI - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR PE 30C KM 258,2 - COMPLEJO COINCRI-COMUNIDAD LAS PALMERAS - MAZUCO
67	**00331**	Sección Soporte Administrativo Ucayali	ADMINISTRADO	ALMACÉN PUCALLPA (PRONAA) UCAYALI	UCAYALI	AVENIDA SALVADOR ALLENDE N°234, MZ 354, LOTE 7
68	**00334**	Sección Soporte Administrativo Ucayali	PROPIO	SEDE ÚNICA UCAYALI-CSC SALVADOR ALLENDE	UCAYALI	AVENIDA SALVADOR ALLENDE N°130

ANEXO B: PLANIFICACIÓN - META ANUAL- SEGÚN NIVEL DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA

Nombre del Indicador	Nivel de cumplimiento de la Certificación en Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Propias o administradas a título gratuito u oneroso) en la SUNAT, en el ámbito nacional.

Código de la Unidad Orgánica (UU.OO.)	Órgano de Soporte Administrativo (OSA) Responsable del Indicador	Cantidad de Edificaciones al 31.12.21.	Semestre I		Semestre II		Meta Anual
			Cantidad al Semestre	%	Cantidad Acumulada	%	
8B0000	Intendencia Nacional de Administración	5	2	40.00%	4	80.00%	80.00%
7F0600	Oficina de Soporte Administrativo Arequipa	3	1	33.33%	2	66.67%	66.67%
7J0600	Oficina de Soporte Administrativo Cusco	7	4	57.14%	6	85.71%	85.71%
7E0950	Sección de Soporte Administrativo Huacho	2	1	50.00%	2	100.00%	100.00%
7K0600	Oficina de Soporte Administrativo Ica	2	1	50.00%	2	100.00%	100.00%
7N0600	Oficina de Soporte Administrativo Junín	5	2	40.00%	4	80.00%	80.00%
7G0600	Oficina de Soporte Administrativo La Libertad	4	2	50.00%	3	75.00%	75.00%
7M0950	Sección de Soporte Administrativo San Martín	2	1	50.00%	2	100.00%	100.00%
3L0300	Oficina de Soporte Administrativo Loreto	2	1	50.00%	2	100.00%	100.00%
7I0600	Oficina de Soporte Administrativo Piura	4	1	25.00%	3	75.00%	75.00%
3H0300	Oficina de Soporte Administrativo Puno	3	1	33.33%	2	66.67%	66.67%
3G0300	Oficina de Soporte Administrativo Tacna	3	1	33.33%	2	66.67%	66.67%
3J0300	Oficina de Soporte Administrativo Tumbes	1	1	100.00%	1	100.00%	100.00%
7P0010	Sección de Soporte Administrativo Cajamarca	1	1	100.00%	1	100.00%	100.00%
7G0850	Sección de Soporte Administrativo Chimbote	3	1	33.33%	2	66.67%	66.67%
7N0950	Sección de Soporte Administrativo Huánuco	4	1	25.00%	3	75.00%	75.00%
7G0950	Sección de Soporte Administrativo Huaráz	3	1	33.33%	2	66.67%	66.67%
3M0080	Sección de Soporte Administrativo Ilo	4	1	25.00%	3	75.00%	75.00%
3N0080	Sección de Soporte Administrativo Mollendo	3	1	33.33%	2	66.67%	66.67%
7Q0010	Sección de Soporte Administrativo Madre de Dios	5	2	40.00%	4	80.00%	80.00%
7M0850	Sección de Soporte Administrativo Ucayali	2	1	50.00%	2	100.00%	100.00%
Nacional		**68**	**28**	**41.18%**	**54**	**79.41%**	**79.41%**