組合語言與微處理機作業2說明

老師:張雲南



- 此份投影片包含:
 - 作業規定
 - 上图式
 - 字串
 - 參數傳遞方式



作業規定

- 作業相關請看附檔 prog2.doc。
- 請找出16和20的最大公因數。
- 助教會輸入非integer的數字,也要能顯示 "xx is not an integer."。




- 繳交方式:中山網路大學
 - Source code *.s
 - Executable file *.out
 - *檔名統一:a.s a.out
 - 做成壓縮檔: ID_HW#_Version#.(zip,rar...,etc)
 ex: b123456789_hw7_V1.rar
 - 評分將採用最新的版本
 - ex: b123456789_hw7_V1.zip與b123456789_hw7_V2.zip, 助教只會拿V2版本來評分



- printf—類似C裡面的printf
 - printf("dividend = %d",dividend); --C code
 - 在組合語言裡要達到同樣的功能,字串位址存至r0,字串裡的參數(%d,dividend)則存到r1(若有更多參數則r2,r3,stack),至於上述字串在組語裡的表達方式請見下頁



- 當printf的參數太多時,r0,r1,r2,r3不夠用時,剩下的參數會存在sp所指向的stack位置
 - Ex: printf("%d %d %d %d %d",1,2,3,4,5);
 - r0: "%d %d %d %d %d" r1:1 r2:2 r3:3



字串

- 字串 .ascii
 - .ascii "dividend = %d\000"
 - 上一行的紅色部分表示一個八進位的數值,例如 \012是十進位10,以此類推
 - 在字串裡放入八進位數字的意義: 表示特殊符 號, 比如上頁例子裡的\000表示結束字元,也就是C語言裡的\0

參數傳遞方式

■如何使用此種方式傳入參數

這是字串,而 不是數字

D:\>arm-none-eabi-run a.out 3 20

- 在上面的例子裡,便要先將'3'轉成3(integer)
- r0存放著參數數量, r1是一個連續的記憶 體位置,每個位置對應一個參數位址

r1 Argument 0 addr.

Argument 1 addr.

Argument 2 addr.

Argument 3 addr.

p.s 1. argument 0 是執行檔名

★ ★ p.s 2. 參數是以字串型態儲存

8