Dibujo Eléctrico y Electrónico

"Simbología Eléctrica"

Definición.

Son las representaciones gráficas de los componentes de una instalación eléctrica que se usan para transmitir un mensaje, para identificar, calificar, instruir, mandar y advertir.

Ventajas.

- Su empleo es universal.
- Ahorro de tiempo y dinero en el mantenimiento y reparación de instalaciones o equipos eléctricos a través de su interpretación de los componentes.
- Facilitan la interpretación de circuitos.
- Permite una comunicación universal entre las personas independientemente del idioma del país.

Características.


- Debe ser lo mas simple posible para facilitar su dibujo y evitar perdida de tiempo en su representación.
- Debe ser claro y preciso.
- Debe indicar esquemáticamente el funcionamiento del aparato en un circuito.
- Deben evitarse los dibujos de figuras pictóricas porque los símbolos están destinados para diagramas de circuitos eléctricos.
- El nombre del símbolo debe ser preciso y claro.

A continuación se indica algunos símbolos eléctricos que se utilizan frecuentemente.

Simbología eléctrica.



Simbología electrónica.



Normas Electrotécnicas.

Dentro de los esquemas de circuitos eléctricos, un aspecto muy importante de las normas es el de conseguir dar una información suficiente, clara, sencilla, de criterios constantes y contrastada por personas competentes y responsables, que permita un rápido intercambio de información obteniendo una comprensión univoca de concepto y terminología.

Con la normalización de símbolos empleados en electricidad se crea un nuevo sistema de comunicación que constituye un idioma gráfico a nivel nacional e internacional.

En este blog hemos recopilado en una serie de tablas los grupos de símbolos literales y gráficos que se utilizan en electricidad y electrónica en general y en automatización eléctrica en particular.

En cada tabla hemos dibujado los símbolos según las normas IEC (Comisión Electrotecnica Internacional), DIN (Normas Alemanas para la Industria), ANSI (Instituto de Nacionalización Nacional de U.S.A)y se les ha

dado el significado unívoco mediante una definición concreta y lo mas clara posible. *Tensiones e Intensidades.*

01	Símb	olo según las no	ormas
Significación	IEC	DIN	ANSI
Corriente continua.	— ===	= IEC	= IEC
Corriente alterna.	~	= IEC	= IEC
Corriente continua o alterna (universal).	\sim	= IEC	= IEC
Corriente alterna monofásica. P. ej.: 60 Hz.	1 ∼ 60 Hz	= IEC	1 PHASE 2 WIRE 60 CYCLE
Corriente alterna trifásica. P. ej.: 380 V 60 Hz.	3 № 60 Hz 380 V	= IEC	3 PHASE 3 WIRE 60 CYCLE 380 V
Corriente alterna trifásica con conductor neutro. P. ej.: 380 V 60 Hz.	3N へ 60 Hz 380 V	= IEC	3 PHASE 4 WIRE 60 CYCLE 380 V
Corriente alterna trifásica con conductor neutro puesto a tierra. P. ej.: 380 V 60 Hz.	3NPE 1 60 Hz 380 V 3PEN 1 60 Hz 380 V	3PEN へ 60 Hz 380 V	3 PHASE 4 WIRE 60 CYCLE 380 V (with neutral)
Corriente alterna trifásica con conductor neutro y conductor de protección. P. ej.: 380 V 60 Hz.	3NPE 1 60 Hz 380 V 3PEN 1 60 Hz 380 V	3/N/PE ∿ 60 Hz 380 V	3 PHASE 4 WIRE 60 CYCLE 380 V (with neutral and protection earth)
Corriente continua - dos conductores. P. ej.: 60 V.	2 - 60 V	= IEC	2 WIRE DC 60 V
Corriente continua - dos conductores con conductor medio o neutro. P. ej.: 60 V.	2M - 60 V	= IEC	3 WIRE DC 60 V

Conductores y conexiones.

Significación	Símbolo según las normas		
	IEC	DIN	ANSI
Conductor. Símbolo general.		= IEC	= IEC
Conductor de protección (PE) o neutro puesto a tierra (PEN).		= IEC	= IEC
Conductor neutro (N).		= IEC	= IEC
Unión conductora de cables.	-//-		= IEC
Conexión fija.	•	= IEC	= IEC
Conexión móvil.	0	= IEC	= IEC
Regleta de bornes. Bornes de conexión.	1 2 3 4	= IEC	= IEC

Elementos generales de un circuito.

Ciamitica el 4 m	Símbolo según las normas		
Significación	IEC	DIN	ANSI
Resistencia.	——————————————————————————————————————		= IEC
Resistencia con tomas fijas.		= IEC	= IEC
Devanados, bobinas. (Inductancias).			
Devanados, bobinas, inductancias con tomas fijas.			
Condensador.	11		\dashv
Condensador con toma.		= IEC	
Tierra.	-	= IEC	= IEC
Masa.	—		
Variabilidad extrínseca.	Continua Continua En escalones	= IEC	= IEC
Variabilidad intrínseca.	/_/	= IEC	= IEC

Elementos mecánicos de conexión.

Cinnisia a ai é m	Símb	olo según las no	ormas
Significación	IEC	DIN	ANSI
Contacto de cierre.	Å / Å ⊥ J	\	T % %
Contacto de apertura.	<i>†</i> † <i>† † †</i>	†	
Contacto de conmutación.	4 8 41	Ļ I	
Contacto de conmutación sin interrupción.	4 9 4	<u> </u>	Fi.
Contacto temporizado abierto. Cierre retardado.		-∈ \	TC L
Contacto temporizado cerrado. Apertura retardada.	†	4	TO J
Contacto temporizado abierto. Apertura retardada.		>- \	TO ⊥ TDO T
Contacto temporizado cerrado. Cierre retardado.	+ +	>- 	TC 9
Contactor con relé térmico (guardamotor).			

Elementos mecánicos de conexión (maniobra y protección).

Olambii a a si f m	Símbo	olo según las no	ormas
Significación	IEC	DIN	ANSI
Cortocircuito fusible (base + cartucho).	ф ф	= IEC	= IEC
Barra de seccionamiento (barra de conexión).	\display	+	
Dispositivo de enchufe.	↑ ♦	<u></u>	♦
Interruptor de potencia. Símbolo general.	\$ \$ (†	CB
Interruptor seccionador de potencia. (Posición seccionadora visible).	10	4	
Seccionador tripolar.	2 2 2 T T T	1 1 1	4 4 4
Seccionador en carga, tripolar.	4 4 4		
Seccionador con fusibles.		= IEC	
Interruptor automático con protección magnetotérmica.	-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\)

Elementos mecánicos de conexión (accionamiento).

0 1	Símbolo según las normas		
Significación	IEC	DIN	ANSI
Accionamiento manual.	ļ	= IEC	= IEC
Accionamiento mediante pedal.	<i></i>	/	FOOT OPERETED SWITCH
Accionamiento por leva.	<u></u>	3 2 1—	= IEC
Accionamiento por émbolo (neumático o hidráulico).		= IEC	PNEU
Accionamiento de "fuerza".		= IEC	
Accionamiento por motor.	M	= IEC	MOT
Dispositivo de bloqueo o enganche.		= IEC	Se indica con una nota
Dispositivo de bloqueo o enganche bidireccional.	Enclavado Libre		Se indica con una nota
Bloqueo por muesca.		= IEC	Se indica con una nota
Accionamiento retardado (a la derecha en este caso).		= IEC	O TDO O TO O TDC O TC
Acoplamiento mecánico.	Desacoplado	= IEC	

Auxiliares manuales de mando.

Significación	Símbolo según las normas		
	IEC	DIN	ANSI
Pulsador con accionamiento manual en general (NA).	├ }	h	
Pulsador con accionamiento manual por empuje (NA).	E}	E\	/
Contacto con enclavamiento rotativo, accionamiento manual.	1	F	/
Conmutador con dos posiciones y cero, con retorno a cero al cesar la fuerza de accionamiento (NA).	103 1	103	/
Conmutador con dos posiciones y cero, con enclavamiento en las dos posiciones.	10211	2	//
Mando con pulsador.			
Interruptor manual (auxiliar de mando).	1-r-\	= IEC	/

Bobinas electromagnéticas.

Significación	Símbolo según las normas		
Jigiiiiicacioii	IEC	DIN	ANSI
Sistema de accionamiento, con retroceso automático, al cesar la fuerza de accionamiento, para contactores y similares.		= IEC	→
Relé con dos devanados activos en el mismo sentido.	 		
Relé o disparador de medida con indicación de la magnitud medida. Por ej.: mínima tensión.	U<	U<	> <u>V</u>
Sistema de accionamiento electromecánico retardado. Retraso a la desconexión.	MUY RETARDADO		SR SR
Sistema de accionamiento electromecánico retardado. Retraso a la conexión.	MUY RETARDADO		so
Sistema de accionamiento electromecánico retardado. Retraso a la conexión y desconexión.			SA
Relé polarizado.	P		+
Relé de remanencia.			

Elementos semiconductores.

Significación	Símbolo según las normas		
	IEC	DIN	ANSI
Diodos semiconductores.	→	→	→
Diodo limitador o zener, de un sentido.	₩		→
Diodo limitador o zener, de doble sentido.	₩	 ≱	**
Tiristor.	\rightarrow	4	→
Triac.		₩	S
Transistor PNP.		9	
Transistor NPN.		P	-

Transformadores.

Significación	Símbolo según las normas		
Significación	IEC	DIN	ANSI
Transformador con dos devanados separados.			لسيا
	m m		L
Autotransformador.	5		
	H W		لسهما
Devanado o bobina en general.	9	4	
	— W		لىسا
Transformador de intensidad.	₩		
Transformador de tensión.	\$ 38 =		38

Maquinas rotativas.

Significación	Símbolo según las normas		
Significación	IEC	DIN	ANSI
Motor trifásico con rotor de anillos rozantes.	M 3°2	₩ (30 M) ## (M)	M
Motor trifásico con rotor de jaula.	M A	М 30Д	
Motor trifásico con rotor de jaula, con seis bornes de salida.	M 3°	M 3∿ III	M

Auxiliares de señalización.

Significación	Símbo	olo según las no	ormas
Significación	IEC	DIN	ANSI
Bocina.			NH
Timbre.			
Sirena.	\Rightarrow		NS NS
Lámpara de señalización.	\otimes	\otimes	
Indicador de posición.	Θ	Θ	

Aparatos de medición.

Significación	Símbolo según las normas		
	IEC	DIN	ANSI
Voltímetro.	v	= IEC	
Amperímetro.	A	= IEC	
Vatímetro.	w	= IEC	
Fasímetro. (Indicando el factor de potencia o el ángulo).	cosø	= IEC	
Frecuencímetro.	f Hz	= IEC	
Contador de energía activa.	Wh	= IEC	
Contador de energía reactiva.	VARh	= IEC	
Contador de horas.	h	= IEC	
Contador de impulsos.		= IEC	

 $\hbox{- See more at: http://electrocircuitosindustriales.blogspot.com.ar/} 2013/12/dibujo-electrico-y-electronico-parte1.html \#sthash.7zaCAUOZ.dpuf$