

# MANUAL DE USUARIO

Placa de Energía Piezoeléctrica Renovable

7° 1° Aviónica Comisión "C"

IMPA TRQ E.E.S.T N°7 2025



# Índice

. Introducción		
1.1. Por qué elegir PL.E.PE.R	2	
1.2. Aplicación	2	
2. Descripción del sistema	. 3	
2.1. Visualización de datos	. 3	
3. Instalación	. 4	
4. Esquemas de la baldosa	5	
5. Mantenimiento y cuidado	7	
6. Precauciones generales	7	
7. Solución de problemas	8	



## 1. Introducción

PL.E.PE.R es un prototipo diseñado para demostrar la generación de energía renovable a partir de la presión ejercida por el paso de personas. Utiliza sensores piezoeléctricos capaces de transformar la energía mecánica producida al caminar en energía eléctrica, que luego es almacenada en una batería.

El proyecto surge con el objetivo de aprovechar el tránsito cotidiano en espacios públicos, como estaciones de subte, para producir energía limpia y sustentable. Como objetivo mayor, busca concientizar sobre el potencial de la piezoelectricidad como fuente alternativa en entornos urbanos.

## 1.1. Por qué elegir PL.E.PE.R

PL.E.PE.R representa una propuesta innovadora dentro del campo de las energías renovables.

A diferencia de otras fuentes, como la solar o eólica, este sistema no depende de condiciones ambientales, sino de la actividad humana. Su funcionamiento silencioso, su tamaño compacto y su bajo mantenimiento lo hacen ideal para entornos donde el flujo de personas es constante.

Entre sus principales ventajas se destacan:

- Sustentabilidad: convierte movimiento humano en energía eléctrica.
- Autonomía: funciona sin necesidad de fuentes externas de energía.
- Seguridad y comodidad: no interfiere con el tránsito ni requiere interacción directa.
- Aplicabilidad: puede integrarse en pisos de estaciones, pasillos o entradas de edificios públicos.

## 1.2. Aplicación

El sistema está pensado para su implementación en estaciones de subte y otros espacios de alto tránsito peatonal.

Cada paso sobre la superficie de PL.E.PE.R genera una pequeña cantidad de energía eléctrica que, sumada al flujo constante de personas, permite



alimentar sistemas de baja potencia, como luces de emergencia, indicadores o pantallas informativas.

En su versión de laboratorio, el prototipo permite visualizar el proceso de conversión y almacenamiento de energía mediante un display LCD, lo que lo convierte también en una herramienta interactiva y útil para la difusión en el ámbito ambiental.

## 2. Descripción del sistema

PL.E.PE.R está compuesto por una estructura mecánica y un conjunto de componentes electrónicos diseñados para optimizar la conversión piezoeléctrica.

- Sensores piezoeléctricos: 32 unidades de 50 mm distribuidas en dos zonas: 16 en el bloque central y 16 en los laterales, organizados en grupos de cuatro.
- Sistema de soporte: la placa cuenta con una base de madera, topes de goma para distribuir el peso y piezas de impresión 3D que permiten una leve deformación sin dañar los sensores. Cuatro resortes en las esquinas facilitan el retorno de la placa a su posición original.
- Aislamiento: cada sensor está montado sobre dos cuadrados de caucho unidos, lo que los separa de la base y mejora la eficiencia al absorber el impacto.
- Placa de rectificación: recibe la señal de los sensores y convierte la corriente alterna en corriente continua.
- Placa de almacenamiento: incorpora un capacitor de 10 000 μF y una batería Li-Po de 3,7 V, donde se acumula la energía generada.
- Display LCD con Raspberry Pi: muestra el porcentaje de carga y la tensión acumulada de la batería, permitiendo monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real.

#### 2.1. Visualización de datos

PL.E.PE.R no requiere intervención directa por parte del usuario. Su funcionamiento es totalmente autónomo: basta con caminar o pararse sobre la placa para que los sensores piezoeléctricos generen energía.

El único elemento visible de interacción es el display LCD, conectado a una Raspberry Pi, que muestra en tiempo real: el porcentaje de carga de la batería Li-Po y la tensión acumulada en el sistema. De esta forma, el usuario o el observador puede visualizar el efecto inmediato del paso de las personas



sobre la generación de energía, sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

## 3. Instalación

La instalación de la baldosa debe realizarse en una superficie plana, firme y seca, preferentemente en un entorno interior o protegido. La instalación del sistema no requiere herramientas especializadas, pero sí debe realizarse con cuidado para garantizar su correcto funcionamiento.

A continuación, se describen los pasos generales para su colocación:

#### 1. Preparación del área de instalación

- Limpiar el área de polvo o humedad.
- Verificar que el suelo sea estable y no presente irregularidades.
- Asegurarse de disponer de espacio libre alrededor para evitar golpes o tropiezos.

#### 2. Colocación de la base

- Ubicar la base de madera del sistema en el lugar deseado.
- Comprobar que los resortes de las esquinas estén correctamente apoyados y que la placa tenga libertad de movimiento vertical.
- Revisar que los topes de goma estén bien posicionados para una distribución uniforme del peso.
- Ajustar los 4 topes de cada esquina para que estén correctamente insertados.

#### 3. Conexiones eléctricas

- Conectar la placa de rectificación a la placa de almacenamiento, siguiendo la polaridad indicada.
- Asegurar la conexión del capacitor de 10 000 μF y de la batería Li-Po de 3,7 V según el esquema de montaje del proyecto.
- Conectar el display LCD a la Raspberry Pi y verificar que la alimentación esté correctamente establecida.

#### 4. Verificación de funcionamiento

• Una vez instalado, aplicar una leve presión sobre la superficie para comprobar que las caras de la baldosa están correctamente insertadas y ajustadas.



• Observar que los valores en pantalla varíen al aplicar peso sobre la placa.

#### 5. Ubicación final

- En una aplicación real (como un pasillo o andén), se recomienda que PL.E.PE.R quede nivelado con el suelo o montado dentro de un marco protector que impida desplazamientos laterales.
- El display puede colocarse en una zona visible, protegida por una cubierta transparente.

## 4. Esquemas de la baldosa

A continuación, se adjuntan esquemas del modelo de la baldosa para poder visualizar mejor sus medidas.




Figura 1: Vista lateral de la baldosa




Figura 2: Vista superior de la baldosa




Figura 3: Vista isométrica de la baldosa



## 5. Mantenimiento y cuidado

A continuación, se enumeran una lista de prácticas y precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de manipular la baldosa:

- Mantener la superficie de la baldosa limpia y seca. En caso de acumulación de polvo, utilizar un paño suave y seco para su limpieza.
- Evitar el contacto directo con líquidos o sustancias corrosivas que puedan dañar los materiales o las conexiones eléctricas.
- No aplicar golpes sobre la estructura, ya que podría afectar el rendimiento del sensor piezoeléctrico.
- Revisar periódicamente las conexiones entre la placa piezoeléctrica, el circuito de rectificación y la batería, asegurando que no existan cables sueltos ni signos de deterioro.
- Verificar el nivel de carga de la batería y el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento periódicamente.
- En caso de detectar fallas, no desmontar el sistema sin la supervisión de un técnico responsable.

## 6. Precauciones generales

Para garantizar un uso seguro y responsable de la baldosa, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Evitar exponer la placa y sus componentes a temperaturas extremas, humedad elevada o fuentes directas de calor.
- No pisar la baldosa con objetos punzantes que pueda dañar la superficie caucho.
- Mantener el sistema alejado del alcance de niños pequeños o personas no capacitadas para su manipulación.
- En caso de cortocircuito, sobrecalentamiento o deformación visible de algún componente, desconectar inmediatamente el sistema y revisar su estado antes de volver a utilizarlo.



## 7. Soluciones de problemas

Se adjunta una tabla con problemas generales y sus posibles soluciones.

Problema	Posible causa	Solución recomendada
El display no	Falta de conexión con la	Verificar las conexiones entre
enciende	batería o cable suelto	la batería y el módulo del
		display. Asegurarse de que
		los terminales estén firmes.
No se muestra el	Error en la lectura del	Revisar las soldaduras y el
nivel de carga	sensor o conexión	cableado del sistema de
en el display	defectuosa del circuito de	medición. Reiniciar el
	medición	sistema y comprobar
		nuevamente.
No se genera	Fallo en los sensores	Comprobar el estado físico de
energía al pisar	piezoeléctricos o	los sensores y las uniones
la baldosa	desconexión en la placa	entre la placa piezoeléctrica y
	de rectificación	la de rectificación.
El voltaje	Baja presión aplicada o	Probar con mayor número de
almacenado es	batería parcialmente	pisadas. Revisar la batería y
muy bajo	descargada	asegurarse de que esté en
		condiciones de carga.
El sistema se	Exceso de carga o	Desconectar inmediatamente
calienta durante	cortocircuito en los	el sistema. Dejar enfriar y
el uso	componentes de	revisar la polaridad de las
	almacenamiento	conexiones.
Vibraciones o	Aflojamiento de resortes	Ajustar los elementos
ruidos al pisar	o topes de goma	mecánicos y comprobar que
		la estructura esté
		correctamente nivelada.