

Elementos de alcance inconclusos

Objetivos Incumplidos	Razon
Probar la transferencia de archivos directa entre el escáner y la impresora	Para cuando terminamos con el escáner y la impresora e hicimos pruebas en ambas, ya no nos quedaba tiempo para probar la conexión directa.
Añadir el escáner de la verticalidad de la pierna.	Falta de tiempo por no encontrar una manera eficiente y costeable de añadir la función y que el sistema siga siendo portable.
Recubrir una plantilla generada por la impresora con goma eva y antitranspirante	No alcanzaba el presupuesto
Usar un display táctil para el manejo de la impresora	Faltaba presupuesto para comprar el display
Usar el filamento adecuado para hacer las plantillas	Nos falto el presupuesto para comprar filamento TPU y el escaner nos dono PTG