



Nº diagrama: Esquema eléctrico del primer PLC mostrar la temp de 0 Página: Dirección (remota) VB1 VB2 Dirección (local) Transferencia de datos (lectura: local<-remoto; escritura: local->remoto) VB1 VB2 Longitud (bytes) 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.0.0 Propiedades locales(Cliente) TSAP 20.00 Propiedades remotas(Servidor) Fecha de creación/modificación: 5/04/23 16:09/9/11/23 12:39 Dirección IP192.168.1.7 TSAP 20.00 Pasarela predeterminada Dirección del módulo Conexión1 (Cliente) Operación Máscara de subred: Escribir Leer Dirección IP \Box












Número de	bloque (tipo)			Parámetro		
Al1(Entrada ai BULBO DE TEN	nalógica) : MP DEL MOTOR					
AI2(Entrada a NIVEL DE CON	nalógica) : MBUSTIBLE					
AI3(Entrada a TEMP AMBIEN	nalógica) : ITAL					
B004(Amplifi Transforma el de 0 - 1000 a 0 - 100	cador analógico) : valor			Gain =0.1+ Offset=0 Point =1		
B005(Retardo Se prende el c por 30 seg	a la conexión) : calentador			Rem = off 30:00s+		
B009(Contado Despues de 3 intentos apagado de e	or adelante/atrás) : mer.			Rem = off On=3+ Off=0 Start=0		
B013(Relé aut	oenclavador) :			Rem = off		
B017(Retardo Se prende por 5 seg	a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B018(Retardo Se apaga por 10 seg	a la desconexión) :			Rem = off 10:00s+		
B019(Retardo TIEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACIO DE LA RED ANTES DE APAGAR EL MOTOR	a la conexión) : ON			Rem = off 00:10m+		
Autor: Comprobado:	Equipo	 Proyecto: Instalación:			Cliente: N° diagrama:	
Fecha de creación/modific	5i04/23 16:09/9/11/23 12:39	archivo:	Esquema elé	ectrico del primer PLC	Página:	6 / 11



Número de bloque (tipo)				Parámetro				
B027(Relé autoenclavador) : Lo mantiene precionado hasta que prenda el motor				Rem = off				
B029(Comparador analógico) :				On =24 Off =24 Gain =1.0+ Offset =0 Point=0				
B030(Amplificador analógico) :				Gain =1.0+ Offset=0 Point =0				
B031(Instrucción aritmética) :				V1=1000+ V2=0 V3=0 V4=0 Point=0 ((1000+0)+0)+0)			
B032(Amplificador analógico) :				Gain =0.1+ Offset=0 Point =1				
BO33(Texto de aviso): PANTALLA DEL PLC 2 (PRECION DE ACITE, TEMP MOTOR y combustible) T E M P . D E M O T O R A B021-Ax, amplificado O C P R E S . D E A C E I T E M2 O:NO HAY 1:HAY P R E S I O N N I V E L D E C O M B . M4 Uine2.1 B021-Ax Line2.8 °C Line4.1 IOStatus: M2;Off="NO HAY";On="HAY" Line6.1 IOStatus: M4;Off="BAJO";On="HAY" Line6.1 IOStatus: M4;Off="BAJO";On="ALTO"			>	Prio = 0 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled Configuración o - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line6: N Destino de avis - Display de LC	0			
B034(Retardo a la conexión) :				Rem = off 02:00s+				
B035(Generador de impulsos asíncrono) :	B035(Generador de impulsos asíncrono) :					Rem = off 10:00s+ 10:00s		
Autor: Equipo	1	Proyecto:			Cliente:			
Comprobado: Fecha de creación/modifica 6704 /23 16:09/9/11/23 12:39	4	Instalación: archivo:	Ecquama alf	ctrico del primer PLC	N° diagrama: Página:	8 / 11		
eena ae ereacionimoume poruti i25 10.09/9/11/25 12:59	I .	arcinivo.	Loquenta ele	canco dei primier PLC	i ayına.	0111		





	Número de blo	que (tipo)			Parámetro		
BOTON QUE FRAMTE EL ARRANQUE (1 - ON 10 - O FF) (where del PLC 2)	(1 = ON / 0 = OFI Activa la emerg. caso de falta de c incluso con solo	F) en carga			V1.0		
PRESON DE ACETT DELINOTOR (CDEL PIC. 2017 HAY PRESON I / 0 - NO HAY)	BOTON QUE PERI EL ARRANQUE	MITE			V1.1		
(1 - ON 10 - OFF) En el PEC 2 initia el programa de gestion MO2(Salida de red): (1 - BESET 10 - NO RESET) En el PEC 2 restea is a seres a limentadas a por defecto (todes ON) Q1(Salida): 1 - Abrir contactor K1 Q2(Salida): 2 - CALETTADOR (1 - ON 10 - OFF) Q4(Salida): Q4(Salida): ALARMA (PASAR A PEC 2) Q6(Salida): ALARMA (PASAR A PEC 2) ALARMA (PASAR A PEC 2) Alarma Equipo Alarma Equipo	PRESION DE ACEI	ITE DEL MOTOR			V1.2		
(1 = RESET / 0 = NO RESET) En EPLCZ resetea las aereas alimentadas a por defecto (todas ON) Q1(Salida): 1 = Abrir contactor K1 0 = cerrar contactor K3 0 = cerrar contactor K3 Q2(Salida): 1 = Abrir contactor K3 Q3(Salida): CALENTADOR (1 = ON / 0 = OFF) Q4(Salida): BURRO DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF) Q6(Salida): ALARMA (PASAR A PLC 2)	(1 = ON / 0 = OFI En el PLC 2 inicia programa de ges	F) el			V2.0		
1 = Abrir contactor K1 0 = cerrar contactor K3 Q2(Salida): 1 = Abrir contactor K3 0 = cerrar contactor K3 Q3(Salida): CALENTADOR (1 = ON / 0 = OFF) Q4(Salida): BURRO DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF) Q6(Salida): ALARMA (PASAR A PLC 2)	(1 = RESET / 0 = 1 En el PLC 2 resete las aereas alimen	NO RESET) ea utadas			V2.1		
1 = Abrir contactor K3 0 = cerrar contactor K3 Q3(Salida): CALENTADOR (1 = ON / 0 = OFF) Q4(Salida): BURRO DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF) Q6(Salida): ALARMA (PASAR A PLC 2)	1 = Abrir contacto						
Q4(Salida): BURRO DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF) (6(Salida): ALARMA (PASAR A PLC 2) ALARMA (PASAR A PLC 2)	1 = Abrir contacto						
BURRO DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF) Q6(Salida): ALARMA (PASAR A PLC 2) utor: Equipo Proyecto: Instalación: R* diagrama:	Q3(Salida) : CALENTADOR (1 :	= ON / 0 = OFF)					
ALARMA (PASAR A PLC 2) utor: Equipo Proyecto: Cliente: omprobado: Instalación: Nº diagrama:	BURRO DE ARRAN						
omprobado: Instalación: Nº diagrama:		A PLC 2)					
omprobado: Instalación: Nº diagrama:	Autor: Eq	uipo	Provecto:			Cliente:	
	Autor: Equal Comprobado:	игро					
		M4/23 16:09/9/11/23 12:39		Esquema elé			11 / 11