

Desarme dia 13/09/24


En este dia volvimos a colocar los instrumentos ya calibrados con las carcasa pintadas





Desarme cabina 15/10/23

Desarmamos la cabina nuevamente ya que nos olvidamos los conectores y pulsadores , conectar todo el sistema de luces de todo en panel de control.




tuvimos varios problemas con el cableado donde tuvimos que sacar instrumentos para poder trabajar ordenadamente




ANTES:



Despues:






Desarme dia 21/10/24

En este dia tuvimos ordenando el cableado, los pulsadores y se coloco la carcasa de los switches.





El dia 28/10/24 conectamos el sistema de luces completo con los cables que armamos



Desarme dia 29/10/24

Este dia una vez colocado el sistema de luz empezamos a volver a armar la cabina y colar los instrumentos con sus respectivas mangueras.



Colocamos el potenciómetro y los switches con sus cables

Tuvimos inconvenientes donde se salio la carcasa de un instrumento a la hora de armar y con mi compañero Srour tuvimos que sellarlo antes de volver a colocarlo

