
El primer desarmado de la cabina fue en la fecha 17/05/24

En este dia pudimos desarmar el vsi del panel de control para poder calibararlo con ayuda del profesor carro y colocarlo de nuevo mas adelante.



En este dia tambien probamos a colocar la bateria para ver si funcionaban los conectores y el sistema de luces del helicóptero en cuestión.

Desarmado cabina en la fecha 02/07/2024

Este dia logramos sacar 4 nuevos instrumentos para poder llevarlos a calibrar, ademas encintamos y marcamos cada switch en su respectivo lugar para mantener el orden



Lo siguiente que se desarmo de la cabina fue en la fecha 06/08/24

En este desarme lo que se hizo fue sacar la carcasa de la consola de la cabina,limpiar,sacar el polvo y ordenar los tornillos faltante,tambien acomodamos el panel de control de la cabina para pode seguir trabajando correctamente


carcasa de consola



panrte interior panel de control




En esta foto lo que podemos ver, son los cables que funcionas para el sistema de luz, e intentabamos saber a que conectores iban.



Desarme del dia 07/08/24

En este dia desarmamos toda la carcasa para poder limpiarla, pintarla, sacar los intrumentos faltantes, identificar los cables del sistema de luz que qndan correctamente, donde encontramos perdida de aceite en las mangueras de los instrumentos

Aca nos dimos cuenta de la perdida de las mangueras, mas todo el desorden del cableado del fondo





Hubo problemas debido a que lo que sujetaba la parte de debajo del panel de control(la consola) estaba con remaches, donde se tuvo que romper con un martillo y destornillador

