Programacion

Proyecto twin otter: cabina didactica

Recursos:

Motor paso a paso y driver

https://www.prometec.net/motor-28byj-48/

Lcd 20x4 y driver

https://nafcom.es/dysplays-y-pantallas/modulo-lcd-2004-5vdc-con-driver-20x4-caracteres-para-arduino-funduino/gmx-niv507-con4937.htm


Microcontrolador Arduino mega

https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3

Key pad numerico matricial

https://learn.parallax.com/tutorials/language/propeller-c/propeller-c-simple-devices/read-4x4-matrix-keypad#:~:text=A%20matrix%2 0keypad%20is%20the,values%20have%20to%20be%20entered.

Pinout Arduino Mega



Codificación

```
#include <Stepper.h>
#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
                    // libreria de comunicacion por I2C
#include <LCD.h>
                     // libreria para funciones de LCD
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7);
long int velocidadvertical = 0;
const byte rowsCount = 4;
const byte columsCount = 4;
char key[rowsCount][columsCount] = {
                      { '1','2','3','A' },
                      { '4','5','6','B' },
                      { '7', '8', '9', 'C' },
                      { '*','0','#','D' }
                      };
const byte rowPins[rowsCount] = {50, 48, 46, 44}; //{ 7, 6, 5, 4 };
const byte columnPins[columsCount] = {45, 47, 49, 51}; //{ 11, 10, 9, 8 };
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(key), rowPins, columnPins, rowsCount, columsCount);
void LCD VelocidadVertical(void);
void LCD ERROR(String datoerr, String max);
void LCD_Resultado(String str,int dato,String unidad);
void LCD Velocidad(void);
void Menu(void);
bool validar numeros( char key);
void Entrada de datos(char key,int * velocidad,int * velocidadvertical, int * altituddestino,int *
altitud);
const float MAX PASOS = 2000.0;
```

```
Stepper Variometro (2048, 9, 11, 10, 12);//pasos,pin,pin,pin,pin
Stepper Altimetro (2048, 3, 4, 5, 6);//pasos,pin,pin,pin,pin
Stepper Velocimetro (2048, 31, 27, 29, 25);//pasos,pin,pin,pin
const int boton = 23;
                                 // lo que devuelve vsi()
float distanciaenpasos;
float altitud = 0.0;
                             // lo que devuelve altimetro()
long int resultado;
                             //pasos para el velocimetro
                             //lo que devuelve vel()
int velocidad:
float vsiVal = 0.0:
int altitudplacebo;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Velocimetro.setSpeed(9);
 Variometro.setSpeed(9);
 Altimetro.setSpeed(9);
 Icd.setBacklightPin(3,POSITIVE); // puerto P3 de PCF8574 como positivo
 lcd.setBacklight(HIGH); // habilita iluminacion posterior de LCD
 lcd.begin(20,4);
 pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
void loop(){
int velocidad, velocidad vertical, altitud destino, altitud;
 int pasosalt;
                                         // movimiento del motor alt
                                         // movimiento del motor vel
 int pasosvel;
 int distancia;
                                         // distancia para la altdestino
                                          // movimiento del motor alt a altituddestino
 int pasosaltdest;
                                          // movimiento del motor variometro
 int variometro;
 long pasosvelvert;
 int reinicialt;
 Menu();
 //Serial.println("prueba");
                                       //SACAR
 char key = keypad.getKey();
 //Serial.println(key);
 while(key != 'A' && key != 'B'&& key != 'C'&& key != 'D'){
  key=keypad.getKey();
  //Serial.println("Toca A B C D");
                                              //SACAR
```

```
//Serial.println(key);
}
Entrada_de_datos(key,&velocidad,&velocidadvertical,&altituddestino,&altitud);
//Serial.println("velocidad");
//Serial.println(velocidad);
//Serial.println("velocidadvertical");
//Serial.println(velocidadvertical);
//Serial.println("altituddestino");
//Serial.println(altituddestino);
//Serial.println("altitud");
//Serial.println(altitud);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Calculando movimien-");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("to de motores");
pasosvel = velocidad * 1911.0 / 440;
                                                        // movimiento del motor vel
pasosalt = altitud * 1911.0 / 30000;
                                                      // movimiento del motor alt
distancia = altituddestino - altitud;
                                                // distancia para la altdestino
//Serial.println("distancia");
//Serial.println(distancia);
pasosaltdest = distancia *1911.0/30000;
                                                       // pasos sltimetro a alttdest
pasosvelvert = velocidadvertical*105.0/200.0;
//Serial.println("pasosvelvert");
//Serial.println(pasosvelvert);
 if(distancia>0){
 pasosvelvert = pasosvelvert * 1;
 }
 else{
  pasosvelvert = pasosvelvert * -1;
//Serial.println("movimiento del velociemtro");
//Serial.println(pasosvel);
Velocimetro.step(-pasosvel);
```

```
//Serial.println("movimiento del altimetro a altitud");
 //Serial.println(pasosalt);
 Altimetro.step(pasosalt);
 //Serial.println("movimiento del variometro");
                                                      // movimiento del motor valt
 //Serial.println(pasosvelvert);
 Variometro.step(pasosvelvert);
 //Serial.println("movimiento del altimetro a altitud destino");
 //Serial.println(pasosaltdest);
 Altimetro.step(pasosaltdest);
 //Serial.println("movimiento del variometro"); // movimiento del motor valt
 //Serial.println(pasosvelvert);
 Variometro.step(-pasosvelvert);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Reiniciar [*]");
 //Serial.println(key);
 delay(5000);
 while(key != '*'){
  key = keypad.getKey();
 reinicialt= pasosaltdest + pasosalt;
 //Serial.println("Reinicio del velociemtro");
 //Serial.println(pasosvel);
 Velocimetro.step(pasosvel);
 //Serial.println("movimiento del altimetro para reiniciar");
 //Serial.println(reinicialt);
 Altimetro.step(-reinicialt);
}
bool validar_numeros(char key)
 if(key && key != '*'&& key != '#'&& key != 'D' && key != 'B' && key != 'C' && key != 'A')
  return true;
 return false;
void Entrada de datos(char key,int * velocidad,int * velocidadvertical , int * altituddestino,int *
altitud)
```

```
bool falgData = LOW;
  bool flagA = LOW;
  bool flagB = LOW;
  bool flagC = LOW;
  bool flagD = LOW;
  String velocidadStr="";
  String velocidadverticalSTR="";
  String altituddestinoSTR="";
  String altitudSTR="";
  while(digitalRead(boton) == HIGH && falgData == LOW)
  {
     if(key=='A' && flagA==LOW)
       LCD Velocidad();
       while(flagA==LOW)
          key = keypad.getKey();
          if(key && key != '*'&& key != 'H'&& key != 'D' && key != 'B' && key != 'C' && key != 'A'){
//no se muestra en el lc if()
            lcd.print(key);
            velocidadStr += key;
          if(key == '#')//gurdar
            *velocidad = velocidadStr.toInt();
            //Serial.println("velocidad");
            //Serial.println(*velocidad);
            if(*velocidad > 440){
              LCD_ERROR("Velocidad maxima:","440 Km/h");
              velocidadStr = "";
              delay(2000);
              LCD_Velocidad();
            }
            else{
               LCD_Resultado("Velocidad ingresada:",*velocidad,"Km/h");
               delay(2000);
              flagA=HIGH;
```

```
lcd.clear();
               Menu();
            }
          }
       }
     if(key=='B' && flagB==LOW)
       LCD_VelocidadVertical();
       while(flagB==LOW)
          key = keypad.getKey();
          if(key && key != '*'&& key != 'H'&& key != 'D' && key != 'B' && key != 'C' && key != 'A'){
//no se muestra en el lc if()
            lcd.print(key);
            velocidadverticalSTR += key;
          if(key == '#')//gurdar
            *velocidadvertical = velocidadverticalSTR.toInt();
            //Serial.println("velocidad Vertical");
            //Serial.println(*velocidadvertical);
            if(*velocidadvertical > 2000){
               LCD_ERROR("Vel Vertical MAX:","2000 ft/min");
               velocidadverticalSTR = "";
               delay(2000);
               LCD_VelocidadVertical();
            }
            else{
               LCD_Resultado("Velocidad ingresada:",*velocidadvertical,"ft/min");
               delay(2000);
               flagB=HIGH;
               lcd.clear();
               Menu();
            }
     }
     if(key=='C' && flagC==LOW)
```

```
LCD_AltitudDestino();
       while(flagC==LOW)
          key = keypad.getKey();
          if(key && key != '*'&& key != 'H'&& key != 'D' && key != 'B' && key != 'C' && key != 'A'){
//no se muestra en el lc if()
            lcd.print(key);
            altituddestinoSTR += key;
          if(key == '#')//gurdar
             *altituddestino = altituddestinoSTR.toInt();
            //Serial.println("Altitud destino =");
            //Serial.println(*altituddestino);
            if(*altituddestino > 30000){
               LCD_ERROR("Altitud MAX:","30000 ft");
               altituddestinoSTR = "";
               delay(2000);
               LCD_AltitudDestino();
            }
            else{
               LCD_Resultado("Altitd deseada:",*altituddestino,"ft/min");
               delay(2000);
               flagC=HIGH;
               lcd.clear();
               Menu();
            }
     }
     if(key=='D' && flagD==LOW)
       LCD_Altitud();
       while(flagD==LOW)
          key = keypad.getKey();
          if(key && key != '*'&& key != 'H'&& key != 'D' && key != 'B' && key != 'C' && key != 'A'){
//no se muestra en el lc if()
            lcd.print(key);
             altitudSTR += key;
```

```
if(key == '#')//gurdar
            *altitud = altitudSTR.toInt();
            //Serial.println("Altitud actual =");
            //Serial.println(*altitud);
            if(*altitud > 30000){
               LCD_ERROR("Altitud MAX:","30000 ft");
               altitudSTR = "";
               delay(2000);
               LCD_Altitud();
            }
            else{
               LCD_Resultado("Altitud actual:",*altitud ,"ft");
               delay(2000);
               flagD=HIGH;
               lcd.clear();
               Menu();
            }
         }
    if (flagA == HIGH && flagB == HIGH && flagC == HIGH && flagD == HIGH){
      lcd.clear();
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Accionar BOTON VERDE");
    key = keypad.getKey();
    //Serial.println(digitalRead(boton));
    if(flagA==HIGH && flagB==HIGH && flagC==HIGH && flagD==HIGH &&
digitalRead(boton) == LOW){
       falgData=HIGH;
void LCD_Velocidad(void)
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
```

}

```
lcd.print("Ingrese una veloci-");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("dad:");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Guardar[#]");
 lcd.setCursor(12,2);
 lcd.print("Km/h");
 lcd.setCursor(0,2);
void LCD_Resultado(String str,int dato,String unidad){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(str);
 lcd.setCursor(5,1);
 lcd.print(dato);
 lcd.setCursor(10,1);
 lcd.print(unidad);
 lcd.setCursor(0,2);
}
void LCD_ERROR(String datoerr,String max)
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(2,0);
 lcd.print(datoerr);
 lcd.setCursor(6,1);
 lcd.print(max);
 lcd.setCursor(7,2);
 lcd.print("ERROR");
 lcd.setCursor(0,3);
}
void LCD_VelocidadVertical(void){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Ingrese una veloci-");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("dad vertical:");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Guardar[#]");
  lcd.setCursor(12,2);
  lcd.print("ft/min");
```

```
lcd.setCursor(0,2);
}
void LCD_Altitud(void){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Ingrese la altitud");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("actual:");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Guardar[#]");
 lcd.setCursor(12,2);
 lcd.print("ft");
 lcd.setCursor(0,2);
}
void LCD_AltitudDestino(void){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Ingrese una altitud");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("deseada:");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Guardar[#]");
 lcd.setCursor(12,2);
 lcd.print("ft");
 lcd.setCursor(0,2);
}
void Menu(void){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Velocidad");
 lcd.setCursor(16,0);
 lcd.print("[A]");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Velocidad vertic");
 lcd.setCursor(16,1);
 lcd.print("[B]");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Altura final ");
 lcd.setCursor(16,2);
 lcd.print("[C]");
 lcd.setCursor(0,3);
```

```
lcd.print("Altitud ");
lcd.setCursor(16,3);
lcd.print("[D]");
}
```