
p [atm]
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
t = 0,25 L/a4
t = 0,50 L/a4
stato finale F (t → ∞)
M = u/a
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
x/L