
batch-invariant
× not batch-invariant (or error)
H100 (cuBLAS 13.1)
B200 (cuBLAS 13.1)
Output width N
1000
256
200
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
64
32
512
896
1024
1536
2048
2880
4096
5120
8192
Inner dimension K
Inner dimension K