
红外激光砸墙校准及测试流程

- 1. 检查 PC 与摄像头、投影仪、无线键鼠、加密狗的连接情况,检查红外激光器的通电情况,如检查无误,开启 PC 开关与投影仪开关开始配置。
- 2. 双击桌面上的校准程序 ,可看到屏幕四角标记物的亮点,如无法看到,请调整 红外摄像头角度直至屏幕四角都能被摄像头拍到(如下图,黑框圈出部分即为四角 标记点)。



3. 当四角标记物能被红色轮廓稳定标出时,用鼠标按下方形按钮 ,此时画面定格。 从面对屏幕的左上角开始点选轮廓,用鼠标点击轮廓的中心位置,点击顺序为左上 角轮廓->右上角轮廓->右下角轮廓->左下角轮廓(顺序标号如下图所示)





如画面中心显示错号。,则按三角按钮。重新开始校准,直至画面中心显示对

号 则表示校准成功。如出现没有找到加密狗,请检查加密狗的与 PC 的连接情 况;如出现加密狗已过期,请联系开发人员续期;如出现加密狗已锁定,请联系开 发人员解锁。校准成功后点击叉号按钮 退出校准程序。



4. 双击打开游戏控制台端单机版 - ... ,可见游戏选择界面,如下图



单机选择打地鼠游戏进行测试,如出现错误界面-校准文件不存在,则说明校准不 成功,请重新进行校准;如出现校准数据错误,请联系游戏开发人员;如出现没有 检测到摄像头,请检查摄像头的连接问题;如出现没有找到加密狗,请检查加密狗 的与 PC 的连接情况;如出现加密狗已过期,请联系开发人员续期;如出现加密狗已 锁定,请联系开发人员解锁。鼠标右键单击可退出游戏。

- 5. 在游戏控制台单击萌兔呆呆游戏进行测试,步骤同4,鼠标右键单击可退出游戏。
- 6. 在游戏控制台单击太平洋战争游戏进行测试,步骤同 4, 鼠标右键单击可退出游戏。
- 7. 在游戏控制台单机下一页按钮,选择疯狂打僵尸游戏进行测试,步骤同 4,鼠标右键单击可退出游戏。
- 8. 常开游戏进行 12 小时运行测试,查看是否出现运行不正常的情况,如有发生请记录 异常情况并联系开发人员处理。