QICResolve | FORM RESPONS 3C AUTO LINE

DATA DUMMY - SIMULASI AKADEMIK | No. 3C: 3C-SIM-001 | Complaint: QIC-SIM-001 | Versi: 1

Material / Part No.	DUMMY-HCSR04-001	Nama material	Modul Sensor Ultrasonik HC-SR04
Batch / Lot No.	SIM-20261018-001	Produksi / Minggu	18 Oktober 2026 / W42-2026
Jumlah / Bin ID	50 pcs / BIN-SIM-001	Shift / Operator	Shift 1 / OP-SIM-001
Process owner	Auto Line - AL-SIM-01	Internal customer	Main Assy - MA-SIM-01

CONCERN | Masalah	CAUSE | Penyebab	COUNTERMEASURE | Penanganan
Main Assy menemukan **3 dari 50 pcs memiliki pin konektor bengkok** saat pemeriksaan sebelum perakitan. Kondisi menyulitkan pemasangan konektor. Ketiga unit dipisahkan dan complaint diajukan dengan foto defect serta label material. **Kategori:** kondisi fisik / pin konektor. **Dampak:** material tertahan sebelum perakitan.	**Hasil investigasi simulasi:** Tray belum memiliki sekat pelindung area pin. Material bergeser dan pin bersentuhan dengan unit lain saat pemindahan. **Faktor proses:** Instruksi penanganan belum mencantumkan perlindungan pin dan pemeriksaan sebelum pengiriman. Kesimpulan penyebab menunggu verifikasi Quality.	**1. Pengendalian sementara** Tahan bin terkait dan sortir 50 pcs. Hasil dummy: 3 pcs NG, 47 pcs OK. Pisahkan NG; pelepasan OK menunggu Quality. **2. Perbaikan** Gunakan tray bersekat dengan pelindung pin. Keputusan rework atau reject atas 3 pcs NG ditentukan Quality. **3. Pencegahan** Revisi instruksi, arahkan operator, dan tambahkan pemeriksaan pin. Pantau tiga pengiriman berikutnya.

Raised by	Action by	Waktu (21 Oktober 2026)	Status / Checked by
MA-SIM-01 Main Assy Leader	AL-SIM-01 Auto Line Leader	Complaint: 08.00 | Respons: 08.20 Containment selesai: 09.00 | 3C dikirim: 13.00	Menunggu Review Quality QA-SIM-01 - belum disetujui

Target penyelesaian: 22 Oktober 2026, 16.00. **Closure aktual:** belum tersedia. **Bukti:** foto defect, label material, hasil sortir, dan foto tray pengganti.

Catatan: Identitas HC-SR04 mengikuti label dummy proyek. Skenario pin bengkok, penyebab, jumlah, waktu, dan tindakan adalah data buatan; bukan temuan atau anotasi asli VisA PCB1-PCB4. Penutupan complaint memerlukan verifikasi dan keputusan Quality.